

26

\* 4.12 表面交线综合(四): 圆筒开孔或开槽,判别前后关系,补全左视图。


(1)




(2)




(3)






(4) 组合圆柱开方孔,补画主视图。



(5) 正确判别立体的形状,补画左视图。



(6) 正确判别立体的形状,补画俯视图。

