


58

- 6.12 几个平行的剖切面——阶梯剖;组合的剖切面——复合剖。
- (1) 阶梯剖,画出A-A 全剖视图。



(2) 阶梯剖, 画出 A-A 全剖视图。





(4) 复合剖,在指定位置将左视图改画为A-A 全剖视图。

