



KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

Tarkastaja	Toni Kettunen	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat	Elias Lankinen	Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE AU Automaatiohuolto - Espoon asunnot	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Yleistä			
KH yhtiön tiedot		Lassila-Tikanoja Oy	
Jatkohälytykset		K2/ Kiinteistöhuolto.	
Hälytykset välittyvät jatkoon hälytyskeskukseen	Kyllä		
Muut huomiot		301 TK peltimoottorit yli 10v. Vanhat Belimo AFR 24 301 LTO Venttiili moottori Belimo NVY24-MFT+UNV laite 2017.v 302 TK/PK venttiilimoottorit Belimo NVY24-MFT+UNV laite on on 2010. 303 TK/PK samat tiedot venttiilimoottoreissa kun yllä. 306/307 venttiili ei mennyt auki kun jäätäri hälytti. Oli erilainen jäätäri kuin muissa joten voi olla ohjelmallinen ominaisuus. Tk308 valaistus puuttuu koneen vierestä on tosi hämärää. Lämmönjakopaketin datasheetistä otettu kuva missä näkee venttiili tiedot erikseen.	
Kriittiset viat			



KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

Korjausta vaativat ei kiireelliset		100te00 anturi näyttää aamulla jo 31.7 vaikka ulkona 16.7 astetta. Anturi väärässä paikassa todennäköisesti.	
Kiinteistön automaatiojärjestelmä			
Kuva alakeskuksesta CPU	Kunnossa	Vak2 vuosiluku.2010. VAK3.vuosiluku 2010. VAK4 vuosiluku 2010.	7 kpl IMG 20240625090113.jpg, 1719297245223383372661645307709.jpg, 17192972771694798107517893622225.jpg, 17192979178377744125862099044846.jpg, 1719297947403452318732567005578.jpg, 17193066715457116622293587707745.jpg, 17193067028162705920217879987215.jpg
Kuva säätimestä LeanHeat	Ei arvioida		
Kuva säätimestä SiMAP	Ei arvioida		
Tyyppi		Trend	
Säätimen käyttöönottovuosi		Vak2 2010 Vak3 2010 Vak4 2010 Vak5 2010	
Varmuuskopiot		Ei tietoa	
varmennusparisto	Ei arvioida		
Alakeskuskellon ja aikapalvelimen aika	Kunnossa		
Vikahistoria		701dp01 pumpun ei automaatilla	



KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

IV-kone 305 TK

Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan	Kunnossa		2 kpl 17193070386645 11712683133792 8478.jpg, 17193070773907 29328213620796 8859.jpg
Koneen palvelualue		Tehdasalue F-O/9-3	
IV-koneen sijainti		Katolla	
Tulolämpötila	26,2		
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa		
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa	Belimo AFR24	
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	JVA24. Produal TEV pt1000	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	Belimo HRC24-SR	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa	Wilo	1 kpl 17193069389167 75437130023427 2046.jpg
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde- ja paine-ero mittaus	Arvo	35Pa	
LTO:n toiminta	Kunnossa		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa	Belimo AFR24	
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa		
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Ei arvioida		
Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto	Ei arvioida		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Tehostukset ja aikaohjelmat	Tehostus ja pakkaspudotus tarkastettu		



KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

IV-kone 311TK

Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan	Kunnossa		2 kpl 17193077205486 00417799945628 757.jpg, 17193077484834 78425345555481 6012.jpg
Koneen palvelualue		Avotoimisto 205 -2 KRS.	
IV-koneen sijainti		Katolla	
Tulolämpötila	18		
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa		
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa	Belimo AFR24	
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	JVA24 produal TEV pt1000	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	Belimo HRC24-SR	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa	Wilo	1 kpl 17193078780697 02950485968531 5161.jpg
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde- ja paine-ero mittaus	Arvo	74Pa	
LTO:n toiminta	Kunnossa		1 kpl 17193086695994 59559058931563 8163.jpg
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa	Belimo AFR24	
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa		
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	Belimo HRC24-SR	
Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		



KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

Tehostukset ja aikaohjelmat	Tehostus ja pakkaspudotus tarkastettu		
IV-kone 304 TK			
Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan	Kunnossa		2 kpl 17193059906215 06979577015856 2537.jpg, 17193060159694 54912855925362 0056.jpg
Koneen palvelualue		Tehdasalue D-F/9-25	
IV-koneen sijainti		Katolla	
Tulolämpötila	26		
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa		
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa	Belimo AFR24	
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	JVA24. Produal TEV pt1000	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa	Wilo	1 kpl 17193064664955 61861716485812 4787.jpg
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde- ja paine-ero mittaus	Arvo	51Pa	
LTO:n toiminta	Kunnossa		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa	Belimo AFR24	
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa		
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Ei arvioida		
Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto	Ei arvioida		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		



KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

Tehostukset ja aikaohjelmat	Tehostus ja pakkaspudotus tarkastettu		
IV-kone 301 TK			
Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan	Kunnossa		2 kpl IMG 20240625090058 .jpg, 17192963824797 93830110515466 2684.jpg
Koneen palvelualue		Tehdasalue A-D/1-9	
IV-koneen sijainti		Katolla	
Tulolämpötila	20,4		
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa		
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa	Belimo AFR 24.	
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	JVA24	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	Belimo HRY24-SR	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa	Wilo	
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde- ja paine-ero mittaus	Arvo	24Pa	
LTO:n toiminta	Kunnossa		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa		
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Ei arvioida		
Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto	Ei arvioida		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Tehostukset ja aikaohjelmat	Tehostus ja pakkaspudotus tarkastettu		



KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

IV-kone 308TK

Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan	Kunnossa		2 kpl 17193977440066 44950589294576 8783.jpg, 17193977769261 52102492000912 643.jpg
Koneen palvelualue		Neuvottelu-ja taukotilat 1-2 KRS.	
IV-koneen sijainti		1.krs.neuvottelu ja taukotilojen katolla.	
Tulolämpötila	22,2		
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa		
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa	Siemens GMA121.1E	
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	JVA24	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	Siemens SQS65	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa	Wilo	1 kpl 17193854165871 88175562790944 9084.jpg
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde- ja paine-ero mittaus	Arvo	191,6Pa	
LTO:n toiminta	Kunnossa		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa	Siemens GMA121.1E	
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa		
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	Siemens Acvatix SQS65	
Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Tehostukset ja aikaohjelmat	Tehostus ja pakkaspudotus tarkastettu		



KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

IV-kone 302 TK

Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan	Kunnossa		2 kpl 17192965941094 54885052518097 3490.jpg, 17192966174597 02784937868767 2226.jpg
Koneen palvelualue		<i>Tehdasalue A-D/9-17</i>	
IV-koneen sijainti		<i>Katolla</i>	
Tulolämpötila	24		
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa		
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa	<i>Belimo AFR24</i>	
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>JVA24. TEV pt1000</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	<i>Belimo HRY24-SR</i>	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa	<i>Wilo</i>	
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde- ja paine-ero mittaus	Arvo	<i>51Pa</i>	
LTO:n toiminta	Kunnossa		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa	<i>Belimo AFR24.</i>	
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite</i>	Ei arvioida		
<i>Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto</i>	Ei arvioida		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Tehostukset ja aikaohjelmat	Tehostus ja pakkaspudotus tarkastettu		



KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

IV-kone 306 TK

Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan	Kunnossa		2 kpl 17193804533484 73264658292156 3395.jpg, 17193804834791 70273337949641 9426.jpg
Koneen palvelualue		Tehdasalue työjohtotilat-1 KRS.	
IV-koneen sijainti		Työnjohto tilat 1krs.	
Tulolämpötila	22,2		
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa		
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa	Siemens GMA121.1E	
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	Thermokon TFRé	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	Siemens acvatix SSB61	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa	Wilo	1 kpl 17193813508351 47195079853187 9837.jpg
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde- ja paine-ero mittaus	Arvo	119,3Pa	
LTO:n toiminta	Kunnossa		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa	Siemens GMA121.1E	
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa		
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	Siemens SAS61	
Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Tehostukset ja aikaohjelmat	Tehostus ja pakkaspudotus tarkastettu		



KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

IV-kone 312 TK

Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan	Kunnossa		2 kpl 17193089400215 19186311964597 8743.jpg, 17193090406251 06996304927618 6309.jpg
Koneen palvelualue		Sosiaalitalat, Kellari	
IV-koneen sijainti		Katolla	
Tulolämpötila	18,5		
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa		
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa	Belimo AFR24	
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	JVA24. Produal TEV pt1000	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	Belimo HRC24-SR	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa	Wilo	1 kpl 17193091624272 58220524014552 7280.jpg
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde- ja paine-ero mittaus	Arvo	61Pa	
LTO:n toiminta	Kunnossa		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa	Belimo AFR24	
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa		
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	Belimo NVY24-MFT+UNV	
Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Tehostukset ja aikaohjelmat	Tehostus ja pakkaspudotus tarkastettu		



KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

IV-kone 303 TK

Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan	Kunnossa		2 kpl 17192977736969 18426033497764 770.jpg, 17192977999743 49867016688331 2877.jpg
Koneen palvelualue		<i>Tehdasalue A-D/7-25</i>	
IV-koneen sijainti		<i>Katolla</i>	
Tulolämpötila	28		
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa		
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa	<i>Belimo AFR24</i>	
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	<i>JVA24. Produal TEV pt1000</i>	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa	<i>Wilo Pumpun hälytys ei tullut automaation.</i>	1 kpl 17192988789634 01860174190111 8234.jpg
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde- ja paine-ero mittaus	Arvo	<i>66Pa</i>	
LTO:n toiminta	Kunnossa		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa	<i>Belimo AFR24</i>	
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa		
<i>Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite</i>	Ei arvioida		
<i>Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto</i>	Ei arvioida		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Tehostukset ja aikaohjelmat	Tehostus ja pakkaspudotus tarkastettu		

**KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas**

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

IV-kone 307 TK

Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan	Kunnossa		1 kpl 17193829413091 10861506613139 9333.jpg
Koneen palvelualue		Neuvottelu- ja taukotilat 1-2. KRS.	
IV-koneen sijainti		1.krs. neuvottelu kopin päällä.	
Tulolämpötila	21,9		
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa		
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa	Siemens GMA121.1E	
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa	Thermokon TFRé	
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	Siemens Acvatix SQS65	
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa	Wilo	1 kpl 17193829048721 87399872295506 5385.jpg
LTO ohjaus toimii	Kunnossa		
LTO Hyötysuhde- ja paine-ero mittaus	Arvo	40Pa	
LTO:n toiminta	Kunnossa		
Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat	Kunnossa	Siemens GMA121.1E	
Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat	Kunnossa		
Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa	BelimoHRYD24-SR	
Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Tehostukset ja aikaohjelmat	Tehostus ja pakkaspudotus tarkastettu		

**KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas**

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

IV-kone 322TK

Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan	Kunnossa		1 kpl 17193964614003 32597736008520 9154.jpg
Koneen palvelualue		<i>Kompressori huone,kellari</i>	
IV-koneen sijainti		<i>Kellari</i>	
Tulolämpötila	26,7		
Tulopuhaltimen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan	Kunnossa		
Tulopuhaltimen lukituksien toiminta	Kunnossa		
Tuloilmakoneen pellin ja moottorin toiminta	Kunnossa	<i>Belimo HRYD24-SR</i>	
Jäätymisvaaratermostaatti	Kunnossa		
Lämmityspiirin venttiili ja toimilaite	Kunnossa		
Lämmityspiirin Pumppu / kierto	Kunnossa		
<i>LTO ohjaus toimii</i>	Ei arvioida		
<i>LTO Hyötysuhde- ja paine-ero mittaus</i>	Ei arvioida		
<i>LTO:n toiminta</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmakoneen ohjaus toimii ja kone pysyy asetusarvoissaan</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmakoneen Pelti ja moottori toimivat</i>	Ei arvioida		
<i>Poistoilmakoneen Lukitukset toimivat</i>	Ei arvioida		
<i>Jäähdytyspiirin venttiili ja toimilaite</i>	Ei arvioida		
<i>Jäähdytyspiirin Pumppu / kierto</i>	Ei arvioida		
Mittausanturit- ja lähettimet toimivat	Kunnossa		
Tehostukset ja aikaohjelmat	Tehostus ja pakkaspudotus tarkastettu		

Kaukolämpöverkosto

Ulkoilman lämpötila °C	24,3		
Menoveden lämpötila tulo °C	75,2		
Menoveden lämpötila paluu (°C)	37,4		
Tulo paine	7,5		



KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

Paluu paine	4		
Lämmönjakopaketti			
Koneen sijainti		<i>Kellari</i>	
Hälytysten toiminta	Kunnossa		
Jatkohälytysten toiminta	Kunnossa		
Lämmönjakopaketin kunto ja ikä_Kuva otettava	Kunnossa	2010.v	1 kpl 17193928336028 57648845182789 0857.jpg
Antureiden silmämääräinen tarkastus	Kunnossa		
Lämmitysverkosto-lattialäm.			
Menoveden asetusarvo °C	20		
Menoveden lämpötila °C	20,5		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa	<i>Belimo TRC24A-SR</i>	
Säätöpiirin toiminta	Kunnossa		
Kierron paluu	20,6		
Pumpun toiminta	Kunnossa		
Pumppu hälyttää vikatilanteessa	Kunnossa		
LKV- Verkosto			
Menoveden asetusarvo °C	58		
Menoveden lämpötila °C	58		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa	<i>Belimo TRC24A-SR x2. R409DK. R414D</i>	1 kpl 17193938204907 84567881172690 1318.jpg
Säätöpiirin toiminta	Kunnossa		
Kierron paluu	48,3		
Pumpun toiminta	Kunnossa		
Pumppu hälyttää vikatilanteessa	Kunnossa		
Lämmitysverkosto: patteriverkosto			
Ulkolämpötila °C	24,5		
Menoveden asetusarvo °C	18		



KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

Menoveden lämpötila °C	23,1		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa	<i>Belimo TRC24A-SR</i>	
Pumpun toiminta	Kunnossa	<i>Pumpuissa kesäpysäytys päällä.</i>	
Pumppu hälyttää vikatilanteessa	Kunnossa		
Verkoston paine	Kunnossa	<i>2,8par</i>	
Paisuntasäiliön kunto	Kunnossa		
IV-Verkosto			
Ulkolämpötila °C	24,5		
Menoveden asetusarvo °C	20		
Menoveden lämpötila °C	24,6		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa	<i>Belimo LRC24A-SR. X3 toimilaitetta.</i>	
Pumpun toiminta	Kunnossa		
Pumppu hälyttää vikatilanteessa	Kunnossa		
Verkoston paine	Kunnossa	<i>2.8 par</i>	
Paisuntasäiliön kunto	Kunnossa		
IV-verkosto (kylmä vjk403)			
Menoveden asetusarvo °C	0	<i>Ei merkattua asetusarvoa</i>	
Menoveden lämpötila (°C)	13,9		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa		
Pumpun toiminta	Kunnossa		
Verkoston paine	Kunnossa	<i>1,6bar</i>	
IV-verkosto (kylmä vjk401)			
Menoveden asetusarvo °C	0	<i>Ei merkattu asetusta</i>	
Menoveden lämpötila (°C)	17,3		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa		
Pumpun toiminta	Kunnossa		
Verkoston paine	Kunnossa	<i>1 bar</i>	
IV-verkosto (kylmä vjk402)			
Menoveden asetusarvo °C	0	<i>Ei merkattua asetusarvoa</i>	

**KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas**

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

Menoveden lämpötila (°C)	14,8		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa		
Pumpun toiminta	Kunnossa		
Verkoston paine	Kunnossa	1,6bar	
Palkkiverkosto			
Menoveden asetusarvo °C	15		
Menoveden lämpötila (°C)	15		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa		
Pumpun toiminta	Kunnossa		
Verkoston paine	Kunnossa	1 bar	
KSK-verkosto			
Menoveden asetusarvo °C	20		
Menoveden lämpötila (°C)	23,1		
Venttiilin ja toimilaitteen kunto	Kunnossa	Belimo LRC24A-SR x2 toimilaitetta.	
Pumpun toiminta	Kunnossa	Kesäsulku.	
Verkoston paine	Kunnossa	2.9par	
Erillispoistot 306TK PF02			
Vaikutusalue		Wc	
Ohjaustapa		Jatkuva käynti.	
Tyyppi		2-nopeus kone	
Muuta/huomiot			
Tehostukset ja aikaohjelmat	Ei arvioida		
Erillispoistot tarkastettu	Ei ole		
Erillispoistot 308TK PF02			
Vaikutusalue		Wc	
Ohjaustapa		Jatkuva käynti.	
Tyyppi		2 nopeuskone.	
Muuta/huomiot			
Tehostukset ja aikaohjelmat	Ei arvioida		



KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

Erillispoistot tarkastettu	Ei ole		
Erillispoistot 321PF01			
Vaikutusalue		029 Teletila1 030 Teletila2	
Ohjaustapa		Lämpötila ohjattu.	
Tyyppi		2 nopeuskone	
Muuta/huomiot			
Tehostukset ja aikaohjelmat	Ei arvioida		
Erillispoistot tarkastettu	Ei ole		
Erillispoistot 322PF01			
Vaikutusalue		034 SPR Pumput 031Kompressorihuone 037Lämmönjakohuone	
Tyyppi		2 nopeuskone.	
Ohjaustapa		Jatkuvakäynti	
Muuta/huomiot			
Tehostukset ja aikaohjelmat	Ei arvioida		
Erillispoistot tarkastettu	Ei ole		
Erillispoistot 307TK PF02			
Vaikutusalue		Wc	
Ohjaustapa		Jatkuva käynti	
Tyyppi		2-nopeuskone.	
Muuta/huomiot			
Tehostukset ja aikaohjelmat	Ei arvioida		
Erillispoistot tarkastettu	Ei ole		

Liitteet (38 kpl)

Kohta Venttiilin ja toimilaitteen kunto

Kuvaus *Belimo TRC24A-SR x2. R409DK. R414D*

[illegible]

17193938204907845678811726901318.jpg

Kohta Lämmönjakopaketin kunto ja ikä_Kuva otettava

Kuvaus 2010.v



17193928336028576488451827890857.jpg

Kohta Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan

Kuvaus



IMG20240625090058.jpg



17192963824797938301105154662684.jpg

Kohta Kuva alakeskuksesta CPU**Kuvaus** Vak2 vuosiluku.2010. VAK3.vuosiluku 2010. VAK4 vuosiluku 2010.

IMG20240625090113.jpg

KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35



1719297245223383372661645307709.jpg



17192972771694798107517893622225.jpg

KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35



17192979178377744125862099044846.jpg



1719297947403452318732567005578.jpg


KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35



17193066715457116622293587707745.jpg



17193067028162705920217879987215.jpg

Kohta Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan

Kuvaus



17192965941094548850525180973490.jpg



17192966174597027849378687672226.jpg

Kohta Lämmityspiirin Pumppu / kierto

Kuvaus Wilo Pumpun hälytys ei tullut automaation.



17192988789634018601741901118234.jpg

Kohta Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan

Kuvaus



1719297773696918426033497764770.jpg



17192977999743498670166883312877.jpg

Kohta Lämmityspiirin Pumppu / kierto

Kuvaus Wilo



17193064664955618617164858124787.jpg

Kohta Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan


Kuvaus



17193059906215069795770158562537.jpg



Kohta Lämmityspiirin Pumppu / kierto

Kuvaus *Wilo*

17193069389167754371300234272046.jpg

Kohta Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan

Kuvaus



17193070386645117126831337928478.jpg



**KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas**

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

17193070773907293282136207968859.jpg

Kohta Lämmityspiirin Pumppu / kierto**Kuvaus** Wilo

17193813508351471950798531879837.jpg

Kohta Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan

Kuvaus



17193804533484732646582921563395.jpg






17193804834791702733379496419426.jpg

Kohta Lämmityspiirin Pumppu / kierto

Kuvaus Wilo



17193829048721873998722955065385.jpg

KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

Kohta Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan

Kuvaus



17193829413091108615066131399333.jpg

KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

Kohta Lämmityspiirin Pumppu / kierto


Kuvaus *Wilo*



17193854165871881755627909449084.jpg

Kohta Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan

Kuvaus



17193977440066449505892945768783.jpg





1719397776926152102492000912643.jpg

Kohta LTO:n toiminta

Kuvaus



17193086695994595590589315638163.jpg


KTE AU Automaatiohuolto - Valmet venttiilitehdas

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

26.6.2024 13:35

Kohta Lämmityspiirin Pumppu / kierto

Kuvaus Wilo



17193078780697029504859685315161.jpg

Kohta Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan

Kuvaus



1719307720548600417799945628757.jpg



Kuvaus *Wilo*

17193091624272582205240145527280.jpg

Kohta Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan

Kuvaus



17193089400215191863119645978743.jpg



17193090406251069963049276186309.jpg

Kohta Ota kuva IV-koneesta, kokonaisuudessaan**Kuvaus**

17193964614003325977360085209154.jpg