



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 27.11.2025 00:00:00

28.11.2025 10:01

Tarkastaja	Kim Rosnell	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat	Kim Rosnell	Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Lämmönjakokeskus 101505			
Keskuksen käyttöönottovuosi		2010	
Tila siisti ja järjestyksessä	Kunnossa		
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Tilassa eristeissä asbestia	Kunnossa		
Putkistot ja laitteet puhdistettu ulkopuolelta	Kunnossa		
Laitteita käytetään tarkoituksenmukaisesti	Kunnossa		
Kytkenäkaavio löytyy	Kunnossa		
Käyttöä opastettu	Kunnossa		
Putkisto ehjä	Kunnossa		
Putkiston eristeet ehjät	Kunnossa		
Putkiston kannakointi ehjä ja tukeva	Kunnossa		
Virtausnuolet merkattu putkistoihin	Kunnossa		
Lämmönsiirtimien tiiviys tarkastettu	Kunnossa		
Ilmanpoistimien kunto tarkastettu	Kunnossa		
Pumppujen käyttöönottovuodet		2010	
Pumppujen merkki ja malli		KSK 2 x Wilo DP-E 50/130-2,2/2 IV 2 x Wilo DP-E 80/115-2,2/2 Patteri 2 x Wilo Stratos-D 32/1-8 Lattia 2 x Wilo Stratos-D 32/1-8 LVK Wilo Stratos-Z 25/1-8	
Pumppujen toiminta normaali	Kunnossa		
Pumppujen käyntiääni normaali	Kunnossa		



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 27.11.2025 00:00:00

28.11.2025 10:01

Paisunta-astiat ulkoisesti kunnossa	Kunnossa		
Paisunta-astioiden toiminta normaali	Kunnossa		
Paisunta-astioissa on huoltosulku	Kunnossa		
Lianerottimet ehjät	Kunnossa		
Lianerottimet puhdistettu	Kunnossa		
Varoventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Sulkuventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Säätöventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Kesäsulkujen toiminta kunnossa	Kunnossa		
Mittaristo puhdistettu	Kunnossa		
Mittaristo toimii oikein	Kunnossa		
Säätö- ja toimilaitteet toimivat oikein	Kunnossa		
Säätö- ja toimilaitteet säädetty asianmukaisesti	Kunnossa		
Verkostojen paineet tarkastettu	Kunnossa		
Keskus siivottu ja puhdistettu huollon jälkeen	Kunnossa		
Verkoston 1 meno- ja paluuveden lämpötila (°C)		KSK 31/28°C	
Verkoston 2 meno- ja paluuveden lämpötila (°C)		IV 36/22°C	
Verkoston 3 meno- ja paluuveden lämpötila		Lat. 23/21°C	
Verkoston 4 meno- ja paluuveden lämpötila		Patt.	
Keskuksen vesipisteen viemäröinti auki	Kunnossa		
Keskuksen lattiakaivo	Kunnossa		
Paisunta-astia KSK			
Esipaine ennen täyttöä	2,45 Bar	KSK / Reflex 400 litraa / v.2010	
Esipaine täytön jälkeen	2,5 Bar	KSK / Reflex 400 litraa / v.2010	
Paisunta-astia IV			
Esipaine ennen täyttöä	2,45 Bar	IV / Reflex 300 litraa / v.2010	
Esipaine täytön jälkeen	2,5 Bar	IV / Reflex 300 litraa / v.2010	



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei
öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 27.11.2025 00:00:00

28.11.2025 10:01

Paisunta-astia Patteri

Esipaine ennen täyttöä	2,45 Bar	<i>Patteri / Reflex 35 litraa / v.2010</i>	
Esipaine täytön jälkeen	2,5 Bar	<i>Patteri / Reflex 35 litraa / v.2010</i>	

Paisunta-astia Lattia

Esipaine ennen täyttöä	2,3 Bar	<i>Lattia / A-Flex 18 litraa / v.2015</i>	
Esipaine täytön jälkeen	1 Bar	<i>Lattia / A-Flex 18 litraa / v.2015</i>	

Yhteenveto

Huomiot

Huollon aikana suoritettut välittömät korjaustoimenpiteet



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 27.11.2025 00:00:00

28.11.2025 10:01

Korjausesitykset

Käyttöveden sekä patteriverkoston lämpömittarit rikkouruneet. Nämä voisi uusia.

Parannusesitykset

Keskuksella useampi eaglen sulku, jotka ovat jokaisen alalla olevan tiedossa, että nämä ovat erittäin vuotoherkkiä. Nämäkin lähes kaikki vuotivat kun niitä käänsi huollon aikana. Useasti jää vuotamaan. Tällä kertaa ei.