



KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto

Tarkastuspäivä: 16.04.2024 00:00:00

16.4.2024 10:45

Tarkastaja	Joni Piironen	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Jätevesipumppaamo			
Pumppaamon fyysinen sijainti		<i>Ljh:ssa alhaalla</i>	
Pumppaamolla erillinen ohjauskeskus	Kyllä		
Kansisto toimintakuntoinen ja ehjä	Ei	<i>Välikansi haperoitunut ja ei pidä hajuja</i>	1 kpl 17132487171931 41000730346398 1474.jpg
Pumppaamo toimii kuulo- ja näköhavaintojen mukaan oikein	Kyllä		
Veden pintakorkeus asetettujen rajojen välissä	Kyllä		
Pintalautta muodostunut	Kyllä	<i>Hajotettu vesiletkun avulla</i>	
Kaivo toimintakuntoinen ja ehjä	Kyllä		
Pumppujen lukumäärä (Kpl)	2		
Pumppujen toimintakunto	Kunnossa	<i>Olivat ulostelauttojen ympäröimänä, pesty kaivoa vedellä</i>	
Pumppujen käyttöönottovuodet		<i>Ei tiedossa</i>	
Takaiskuventtiili(en) toiminta	Kunnossa		
Vuorottelurele	Kunnossa		
Käynnistystasoanturi	Kunnossa	<i>Tätä ei näkynyt kaivossa</i>	
Pysäytystasoanturi	Kunnossa		
Hälytystasoanturi	Kunnossa		
Ylärajahälytys välittyy keskukseen	Kunnossa		
Jatkohälytys välittyy automaatioon	Kunnossa	<i>Tämä varmistettu kh:lta</i>	
Kaapelit ja liitokset	Huomautettavaa	<i>Täyynnä hämähäkin seittiä ja hämähäkkejä</i>	
Ylivirtasuoja koekäytetty ja toimintakuntoinen	Kunnossa		



KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto

Tarkastuspäivä: 16.04.2024 00:00:00

16.4.2024 10:45

Perusvesipumppaamo			
Pumppaamon fyysinen sijainti		Pitkän seinän sivulla ulkona	
Pumppaamolla erillinen ohjauskeskus	Kyllä		
Kansisto toimintakuntoinen ja ehjä	Kyllä		
Kaivo toimintakuntoinen ja ehjä	Kyllä		
Pintakorkeus asetettujen rajojen välissä	Kyllä		
Pumppaamo toimii kuulo- ja näköhavaintojen mukaan oikein	Kyllä		
Pumppujen lukumäärä (Kpl)	2		
Pumppujen toimintakunto	Kunnossa		
Pumppujen käyttöönottovuodet		Ei ole tiedossa	
Takaiskuventtiili(en) toiminta	Kunnossa		
Vuorottelurele	Kunnossa		
Käynnistystaso	Kunnossa		
Pysäytystaso	Kunnossa		
Hälytystaso	Kunnossa		
Ylärajahälytys välittyy keskukseen	Kyllä		
Jatkohälytys välittyy automaatioon	Kyllä		
Kaapelit ja liitokset	Kunnossa		
Ylivirtasuoja koekäytetty ja toimintakuntoinen	Kyllä		

Yhteenveto
Huomioita



KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto

Tarkastuspäivä: 16.04.2024 00:00:00

16.4.2024 10:45

Huollon aikana suoritettut välittömät korjaustoimenpiteet

Pumppaamonlaitteisiin liittyvät korjausesitykset

Pumppaamolaitteisiin liittyvät kehitysesitykset



KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto

Tarkastuspäivä: 16.04.2024 00:00:00

16.4.2024 10:45

KTE LV Pumppaamon ja kaivojen huolto

Tarkastuspäivä: 16.04.2024 00:00:00

16.4.2024 10:45

Liitteet (1 kpl)

Kohta Kansisto toimintakuntoinen ja ehjä

Kuvaus Välikansi haperoitunut ja ei pidä hajuja



17132487171931410007303463981474.jpg