

**KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto**

Tarkastuspäivä: 15.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:03

Tarkastaja	Ossi Rannala	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Järjestelmän tiedot			
Paloilmoittimen hoitaja		<i>L&T / Petri Rautiainen 050 385 6197</i>	
Hätäkeskuslaitos		<i>AHK Kerava</i>	
Hälytyksensiirtolähetin / nro:		<i>ALR 223/1199</i>	
Koestuksen puhelin / nro:		<i>09 229 701 02</i>	
Tarkastuslaitos / pvm		<i>KIWA Inspecta 08.10.2020</i>	
VALMISTAJA/TYYPPI Keskuslaitteet		<i>1x Autrosafe BS-420 (v.4.10.2)</i>	
VALMISTAJA/TYYPPI Käyttö- ja näyttölaitteet		<i>Käyttölaite keskuksen yhteydessä.</i>	
VALMISTAJA/TYYPPI Kenttälaitteet		<i>Autronica BHH-300 savu, lämpö ja painike (Lisäksi 18kpl näytteenottokeskusta)</i>	
Paloilmoitinkeskus			
Keskuksen tunnus		<i>Autrosafe BS-420</i>	
Yleiskunto	Kunnossa		
Näyttötesti	Kunnossa		
Ohjaukset	Huomautettavaa	<i>VAK: vika, palo, ennakko, Palo-ovet ja Automaattihylly</i>	
Akkujen määrä	2	<i>2 kpl</i>	
Akkujen kapasiteetti	18	<i>18Ah</i>	
Akut uusittu (vuosi)	10	<i>10/2020</i>	
Hälytystesti	Huomautettavaa	<i>Hälyttimiä ei testattu kiinteistön toiminnan takia</i>	
Dokumentit: Päiväkirja	Kunnossa		



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 15.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:03

Dokumentit: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Dokumentit: Ohjaukset	Huomautettavaa	<i>kts. kohta "Huollossa havaitut puutteet"</i>	
Dokumentit: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Dokumentit: Asennusohje	Kunnossa		
Dokumentit: Käyttöönotto-ohje	Kunnossa		
Kenttälaitteet ja paikantamiskaaviot			
Ilmaisimet	Huomautettavaa	<i>kts. kohta "Huollossa havaitut puutteet"</i>	
Hälyttimet	Huomautettavaa	<i>Hälyttimiä ei testattu kiinteistön toiminnan takia</i>	
Painikkeet	Kunnossa		
Paikantamiskaaviot	Huomautettavaa	<i>kts. kohta "Huollossa havaitut puutteet"</i>	
Paloryhmätestit	Kunnossa		
Opasteet	Kunnossa		
Savuilmaisimien kokonaismäärä/huollettu			
Optinen savuilmaisin X/Y			
Yhdistelmäilmaisin X/Y			
Ioni-ilmaisin X/Y			
Näytteenottoilmaisin X/Y			

Yhteenveto

Huollossa havaitut puutteet



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 15.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:03

Huom! Hälyttimet:
-Aiemmin suoritetussa kellojen kuuluvuuskartoituksessa havaittu puutteita. (Tästä on tehty erillinen raportti ja kustannusarvio lisäyksistä)

Ohjaukset ja Ohjaustaulukko:
-AHK Yhteystestin jälkeen ilmeni, että jatkohälytys K2 turvapalvelut:lle välittyi vain vikatieto, vaikka huoltomiehelle välittyy tiedot vika & palo.
-Kaavioiden yhteydessä olevassa periaatekaaviossa/ohjaustaulukossa ei ollut mainintaa palo-ovien ja automaattihyllyn ohjauksista.

Paikantamiskaaviot:
-Väliseinämuutoksia R19, R34, R36 ja R44
-R34:ssa uusi tila suojaamatta

Näytteenottokeskukset vikatilassa:
-03.023/R25 (High Flow 2)
-04.036/R18 (Low Flow 1)

Paloilmoitinkeskus

Huomiot

Kenttälaitteet ja paikantamiskaaviot

Huomautukset



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 15.06.2023 00:00:00

25.6.2025 23:03

Järjestelmään kuuluu yht. 18 kpl erillistä näytteenottokeskusta.

*16 kpl Stratos näytteenottokeskus
(sisältäen akut yht. 14x 9Ah / vaihdettu: 10/2021)

*2 kpl Elotec Aspect näytteenottokeskus (asennettu 2021)
(sisältäen akut yht. 8x 12Ah (4*per keskus) / vaihdettu 10/2021)

Huom! Näihin liittyvät huoltotoimenpiteet ovat erillistyötä
(laser-arvot, suodattimien ja akkujen vaihdot).

Savuilmaisimien kokonaismäärä/huollettu

Huomautukset

Ei ilmoituksia osoitteellisten ilmaisimien likaantumisesta.