



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 13:53:19

19.6.2024 14:37

Tarkastaja	Ossi Rannala	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Järjestelmän tiedot			
Paloilmoittimen hoitaja		L&T / Petri Rautiainen 050 385 6197	
Hätäkeskuslaitos		AHK Kerava	
Hälytyksensiirtolähetin / nro:		ALR 223/1199	
Koestuksen puhelin / nro:		09 229 701 02	
Tarkastuslaitos / pvm		KIWA Inspecta 18.10.2023	
VALMISTAJA/TYYPPI Keskuslaitteet		1x Autrosafe BS-420 (v.4.70.0)	
VALMISTAJA/TYYPPI Käyttö- ja näyttölaitteet		Käyttölaite keskuksen yhteydessä.	
VALMISTAJA/TYYPPI Kenttälaitteet		Autronica BHH-300 osoitteellinen savu, lämpö ja painike, perinteinen lämpö MCTV (Lisäksi 18kpl näytteenottokeskusia)	
Paloilmoitinkeskus			
Keskuksen tunnus		Autrosafe BS-420	
Yleiskunto	Kunnossa		
Näyttötesti	Kunnossa		
Ohjaukset	Huomautettavaa	VAK: vika, palo, ennakko, Palo-ovet ja Automaattihylly	
Akkujen latausjännite	Ei arvioida		
Akkujen määrä	2	2 kpl	
Akkujen kapasiteetti	18	18Ah	
Akut uusittu (vuosi)	2024	06/2024	



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 13:53:19

19.6.2024 14:37

Hälytystesti	Huomautettavaa	Hälyttimiä ei testattu kiinteistön toiminnan takia	
Dokumentit: Päiväkirja	Kunnossa		
Dokumentit: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Dokumentit: Ohjaukset	Kunnossa		
Dokumentit: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Dokumentit: Asennusohje	Kunnossa		
Dokumentit: Käyttöönotto-ohje	Kunnossa		
Kenttälaitteet ja paikantamiskaaviot			
Ilmaisimet	Huomautettavaa	kts. kohta "Huollossa havaitut puutteet"	
Hälyttimet	Huomautettavaa	Hälyttimiä ei testattu kiinteistön toiminnan takia	
Painikkeet	Kunnossa		
Paikantamiskaaviot	Kunnossa		
Paloryhmätestit	Kunnossa		
Opasteet	Kunnossa		
Savuilmaisimien kokonaismäärä/huollettu			
Optinen savuilmaisin X/Y			
Yhdistelmäilmaisin X/Y			
Ioni-ilmaisin X/Y			
Näytteenottoilmaisin X/Y			

Yhteenveto
Huollossa havaitut puutteet



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 13:53:19

19.6.2024 14:37

Ohjaukset:
-AHK Yhteystestin jälkeen ilmeni, että VAK:n vika & palo jatkohälytyksistä K2 turvapalvelut:lle välittyi vain vikatieto, vaikka huoltomiehelle välittyy molemmat hälytystiedot vika & palo.

Ilmaisimet/likaisuudet:
-Keskus ilmoittaa savuilmaisin osoitteen 03.018/R28 (Muuntamo) likaantuneeksi. (Huom! Ilmaisim ei kuitenkaan vielä irtikytkenä/vikatilassa)

Paloilmoitinkeskus

Huomiot
-Paloilmoittimen akusto uusittu sovitusti vuosihuollon yhteydessä
(2 kpl 18Ah - Power Sonic)
-Palo-ovien laukaisukeskuksien 3 kpl ABLOY 4000 varavirtalähteiden ABLOY 7404 akustot uusittu vuosihuollon yhteydessä
(yht 6 kpl 0.8Ah / 2 kpl *per keskus)

Kenttälaitteet ja paikantamiskaaviot

Huomautukset

**KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto**

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 13:53:19

19.6.2024 14:37

Järjestelmään kuuluu yht. 18 kpl erillistä näytteenottokeskusta,
6 kpl Xtrails varavirtalähde näytteenottokeskuksille, 2 kpl EX-tilan "Powernet" varavirtalähde.

-14 kpl Stratos HSSD-2 näytteenottokeskusta:

*02.011/R23

*02.025/R47

*02.028/R48, vieressä Xtrails varavirtalähde, akut: 2x38Ah (01/2024)

*02.035/R49, vieressä Xtrails varavirtalähde, akut: 2x9Ah (08/2021)

*02.037/R43

*02.039/R44

*02.060/R45, vieressä Xtrails varavirtalähde, akut: 2x9Ah (08/2021),

EX-tilan virtalähde, akut: 2x7Ah (10/2023)

*03.042/R36

*03.037/R34

*03.032/R32, vieressä Xtrails varavirtalähde, akut: 2x38Ah (06/2024)

*03.030/R31

*03.026/R26, vieressä Xtrails varavirtalähde, akut: 2x9Ah (08/2021)

*03.036/R18

*02.009/R22, vieressä Xtrails varavirtalähde, akut: 2x9Ah (07/2023)

-1 kpl FIRElink-400 näytteenottokeskus:

*03.038/R35

-3 kpl Elotec Aspect näytteenottokeskusta:

*03.013/R19, (Asennettu 12/2021), sis. oman varavirtalähteen "Power House" Akusto: 4x 12Ah (asennettu: 12/2021),

Vieressä seinustalla EX-tilan virtalähde, akut: 2x7Ah (10/2023)

*03.034/R33, (Asennettu 12/2021), sis. oman varavirtalähteen "Power House" Akusto: 4x 12Ah (asennettu: 12/2021)

*03.023/R25, (Asennettu 07/2023), sis. oman varavirtalähteen "Power House" Akusto: 4 kpl 9Ah (asennettu: 07/2023)

Huom! Näihin liittyvät huoltotoimenpiteet ovat erillistyötä

(laser-arvot, suodattimien ja akkujen vaihdot).

Huom! Kohteessa Huoltomies vaihtaa suodattimet tarpeen mukaan.

Vuosihuollon yhteydessä erillistyönä korjatut viat:

-Näytteenottokeskuksien 02.035 & 02.037 putkistot puhdistettu imuroinnilla ja keskuksat uudelleen kalibroitu pc-ohjelmoinnilla

-Näytteenottokeskuksien varavirtalähteen 03.030 Powerin akusto uusittu (2x38Ah)

Savuilmaisimien kokonaismäärä/huollettu

Huomautukset



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 13:53:19

19.6.2024 14:37

kts. kohta "Huollossa havaitut puutteet"