



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 15.07.2025 00:00:00

16.7.2025 13:56

Tarkastaja	Ossi Rannala	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Turvavalokeskus-1			
Keskuksen tyyppi		<i>Exilight ESC-200P</i> <i>Sijainti: Lohko 1</i> <i>(Sisääkäynti/nosto-ovi)</i>	
Yleiskunto	Kunnossa		
<i>Jälleenannot</i>	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	<i>2 kpl</i>	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	<i>Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittausta arvo: 24.10V</i>	
Akkujen koko (Ah)	38	<i>38Ah (Power Sonic)</i>	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		<i>06/2024</i>	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	2	<i>2 x osoit. silmukka/10x MV-lähtö + 3x (230V) TV-Lähtö</i>	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvavalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		
Turvavalokeskus-2			
Keskuksen tyyppi		<i>Exilight ESC-200P</i> <i>Sijainti: Lohko 2</i> <i>(Lähtämö/Pakkaamo)</i>	
Yleiskunto	Kunnossa		
<i>Jälleenannot</i>	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	<i>2 kpl</i>	



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 15.07.2025 00:00:00

16.7.2025 13:56

Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 23.40V	
Akkujen koko (Ah)	38	38Ah (Power Sonic)	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		06/2024	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	2	2 x osoit. silmukka/ 7xMV-lähtö + 2x TV-lähtö(230V)	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvalat	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		
Turvavalokeskus-3			
Keskuksen tyyppi		Exilight ESC-200P Sijainti: Lohko 3 (Cryotila)	
Yleiskunto	Kunnossa		
Jälleenannot	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	2 kpl	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 25.00V	
Akkujen koko (Ah)	38	38Ah (Power Sonic)	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		06/2024	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	2	2 x osoit. silmukka/ 5xMV-lähtö + 2x TV-lähtö(230V)	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvalat	Huomautettavaa	kts. kohta "Korjausesitykset"	
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 15.07.2025 00:00:00

16.7.2025 13:56

Turvavalokeskus-4

Keskuksen tyyppi		Exilight ESC-200P Sijainti: Lohko 3/4 (Hallin seinusta)	
Yleiskunto	Kunnossa		
Jälleenannot	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	2 kpl	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 24.10V	
Akkujen koko (Ah)	38	38Ah (Power Sonic)	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		06/2024	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	2	2 x osoit. silmukka/ 5xMV-lähtö + 2x TV-lähtö(230V)	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvavalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		

Turvavalokeskus-5

Keskuksen tyyppi		Exilight ESC-200P Sijainti: Lohko 2/5 (Hallin käytävä)	
Yleiskunto	Kunnossa		
Jälleenannot	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	2 kpl	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 23.60V	
Akkujen koko (Ah)	38	38Ah (Power Sonic)	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		08/2022	

Tarkastuspäivä: 15.07.2025 00:00:00

16.7.2025 13:56

Tarkastetut/huolletut valaisimet ja opasteet
Huomioita kts. kohta "Korjausesitykset"
Yhteenveto Huollon aikana suoritettut välittömät korjaustoimenpiteet



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 15.07.2025 00:00:00

16.7.2025 13:56

Korjausesitykset

TVK-3 (Cryotila):

-Korkean hallin 230V:n isot Exilight laatikko-Loisteputki-Turvavalot 8 kpl eivät syttyneet koepoltossa (Huom! keskukselta mitattu syöttöjen jännitteet: OK)

Huom! Pimeiden turvavalojen vian selvitys vaatii erillistyön kohteen nostinta hyödyntäen - Tulee selvittää tuleeko itse valaisimille jännite vai onko linjoihin kuuluvien turvavalojen käyttämät loisteputket vioittuneet/palaneet

Parannusesitykset