



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 13:23:26

19.6.2024 13:48

Tarkastaja	Ossi Rannala	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Turvavalokeskus-5			
Keskuksen tyyppi		Exilight ESC-200P	
Yleiskunto	Kunnossa		
Jälleenannot	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	2 kpl	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaustulos arvo: 23.70V	
Akkujen koko (Ah)	38	38Ah	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		08/2022	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	9	2 x osoit. silmukka/ 7xMV-lähtö + 2x TV-lähtö(230V)	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvavalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		
Turvavalokeskus-3			
Keskuksen tyyppi		Exilight ESC-200P	
Yleiskunto	Kunnossa		
Jälleenannot	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	2 kpl	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaustulos arvo: 25.00V	



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 13:23:26

19.6.2024 13:48

Akkujen koko (Ah)	38	38Ah	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		06/2024	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	7	2 x osoit. silmukka/ 5xMV-lähtö + 2x TV-lähtö(230V)	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvalat	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		
Turvavalokeskus-4			
Keskuksen tyyppi		Exilight ESC-200P	
Yleiskunto	Kunnossa		
Jälleenannot	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	2 kpl	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaustavo: 24.20V	
Akkujen koko (Ah)	38	38Ah	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		06/2024	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	7	2 x osoit. silmukka/ 5xMV-lähtö + 2x TV-lähtö(230V)	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvalat	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		
Turvavalokeskus-2			
Keskuksen tyyppi		Exilight ESC-200P	
Yleiskunto	Kunnossa		



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 13:23:26

19.6.2024 13:48

Jälleenannot	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	2 kpl	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 23.50V	
Akkujen koko (Ah)	38	38Ah	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		06/2024	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	9	2 x osoit. silmukka/ 7xMV-lähtö + 2x TV-lähtö(230V)	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Turvalat	Huomautettavaa	kts. kohta "Korjausesitykset"	
Kenttälaitteet: Opasteet (kilvet)	Kunnossa		
Turvavalokeskus-1			
Keskuksen tyyppi		Exilight ESC-200P	
Yleiskunto	Huomautettavaa	kts. kohta "Korjausesitykset"	
Jälleenannot	Ei arvioida		
Akkujen määrä (kpl)	2	2 kpl	
Akun kuormitustesti	Kunnossa	Koepoltto 1h / Testin jälkeinen mittaus arvo: 23.80V	
Akkujen koko (Ah)	38	38Ah	
Akkujen käyttöönottovuosi/kk		06/2024	
Valaisinryhmien lukumäärä (kpl)	13	2 x osoit. silmukka/10x MV-lähtö + 3x (230V) TV-Lähtö	
Keskuksen dokumentaatio: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Päiväkirja	Kunnossa		
Keskuksen dokumentaatio: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Kenttälaitteet: Opastevalot	Kunnossa		

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 13:23:26

19.6.2024 13:48

Tarkastetut/huolletut valaisimet ja opasteet
Huomioita
kts. kohta "Korjausesitykset"
Yhteenveto
Huollon aikana suoritettavat välittömät korjaustoimenpiteet
-Keskus tunnuksien TVK-1, TVK-2, TVK-3, TVK-4 akustot uusittu sovitusti vuosihuollon yhteydessä (2 kpl 38Ah *per keskus)



KTE PTU TVK ja poistumistieopasteiden huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 19.06.2024 13:23:26

19.6.2024 13:48

Korjausesitykset

TVK-1:

*Havaittu uusien akkujen vaihdon yhteydessä keskuksen käyttään laturin toiminnan olevan hidasta. Huom! keskuksen käyttämän laturin sijainnista ei saatu näyttöä (Vaatii erillisen selvitystyön sis. mm. keskukselta lähtevän kaapelin seuraamista)

TVK-2:

*Havaittu 1 kpl pimeä Turvavalaisin loisteputkilla (Asiakastarkastus-piste/"Korkea tehdashalli") koepolton aikana

Parannusesitykset