

**KTE SPR Huoltopöytäkirja**

Tarkastuspäivä: 27.08.2025 00:00:00

2.9.2025 14:25

Tarkastaja	Esa Hakala	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat	Marcus Strandberg	Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SPR Huoltopöytäkirja	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Järjestelmän perustiedot			
Sammutusjärjestelmän hoitaja		<i>Petri Rautiainen L&T p. 050-3856197</i>	
Hätäkeskuslaitos		<i>AHK</i>	
Hälytyksensiirtolähetin / nro:		<i>223/1199</i>	
Koestuksen puhelin / nro:		<i>K2 : 0103845410</i>	
Tarkastuslaitos / pvm	Kunnossa	<i>Kiwa/Inspecta 8/2025</i>	
034 SPR keskus / Pumppaamo			
Vesilähteen pöytäkirja erillisenä liitteenä	Kunnossa		
Kivenerotin puhdistus	Kunnossa		
Syöttöveden takaiskun toiminta	Kunnossa		
Syöttöveden alarajahälytys (bar)	2,5		
Palokunnan syöttöliittimet kunnossa (kilpi, takaiskut, vuotovesi ja lukitus)	Kunnossa		
Sulkuventtiileiden auki/kiinni koestus	Kunnossa		
Painemittareiden tarkastus	Kunnossa		
<i>Hälytyskello (suodattimen puhdistus), toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Hälytyksien testaus (Häke, valvomo)	Kunnossa		
Hälytyksien testaus, jatkoyhteys huolto	Kunnossa		
Venttiilien lukitukset kunnossa	Kunnossa		
Varasuutinkaapin sisältö kunnossa	Kunnossa		
Paineilmakompressorin toiminnan tarkastus, vedet tyhjennetty säiliöstä	Kunnossa	<i>Khv 1.1</i>	
Märkähälytysventtiili 3, VIKING MOD J-1, DN150			
Keskuksen tunnus		<i>034 Pumppaamo</i>	



KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 27.08.2025 00:00:00

2.9.2025 14:25

Koelaukaisu	Kunnossa		
Virhehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>	Ei arvioida		
Märkähälytysventtiili 4, VIKING MOD J-1, DN150			
Keskuksen tunnus		034 Pumppaamo	
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virhehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>	Ei arvioida		
Märkähälytysventtiili 1, VIKING MOD J-1, DN150			
Keskuksen tunnus		034 Pumppaamo	
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virhehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>	Ei arvioida		
Märkähälytysventtiili 2, VIKING MOD J-1, DN150			
Keskuksen tunnus		034 Pumppaamo	
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virhehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>	Ei arvioida		
Märkähälytysventtiili 5, VIKING MOD J-1, DN150			
Keskuksen tunnus		034 Pumppaamo	
Koelaukaisu	Kunnossa		
<i>Virhehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		

**KTE SPR Huoltopöytäkirja**

Tarkastuspäivä: 27.08.2025 00:00:00

2.9.2025 14:25

<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>	Ei arvioida		
Kuivajatkeventtiili, 1.1, VIKING MOD F-1, DN150			
Keskuksen tunnus		<i>KJV 1.1 LASTAUSPIHA</i>	
Paineilmanalarajahälytys (bar)	2,5		
<i>Tihkuvedenilmaisim, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Kiihdyttäjän toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Koelaukaisu</i>	Ei arvioida		
<i>Koelaukaisuaika (s)</i>	Ei arvioida		
Kondenssivesiastiat (kpl)	2		
Kondenssivesiastiat, pakkaskestävyys (C)	50		
Kuivajatkeventtiili, 4.1, VIKING MOD F-1, DN150			
Keskuksen tunnus		<i>KJV 4.1 Lastauspiha</i>	
Paineilmanalarajahälytys (bar)	2,5		
<i>Tihkuvedenilmaisim, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Kiihdyttäjän toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Koelaukaisu</i>	Ei arvioida		
<i>Koelaukaisuaika (s)</i>	Ei arvioida		
Kondenssivesiastiat (kpl)	3		
Kondenssivesiastiat, pakkaskestävyys (C)	40		
SPR-Pumppaamo 034			
<i>Pumppujen varaosat kunnossa</i>	Ei arvioida		
Lukitukset kunnossa	Kunnossa		
Huoneen lämpötila/ korvausilman saanti riittävä (pellit toimivat)	Kunnossa		
Siemenvesiastian täyttö ja automatiikka, toiminnan testaus	Kunnossa		
Altaan/säiliön vedenpinnan hälytykset, toiminnan testaus	Kunnossa		
Altaan/säiliön automaattitäytön toiminnan testaus	Kunnossa		

**KTE SPR Huoltopöytäkirja**

Tarkastuspäivä: 27.08.2025 00:00:00

2.9.2025 14:25

Paineellisten vesisäiliöiden tarkastusvuosi	2010		
Varoventtiilin toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Varoventtiilin tarkastusvuosi	2010		
Painemittarit, sulkuventtiilit (auki/ kiinni koestus) ja yksisuuntaventtiilit tarkastus	Huomautettavaa	<i>Diesel 2 rungon yläsulku vuotaa läpi.</i>	
Paineen ylläpitopumpun kokeilu ja paineakytkimien arvot merkitty	Kunnossa		
Käynnistyspaine P1 (bar)	6		
Dieselpumppu 2, Agco/SisuDiesel 33 DPL (AGCO)			
Pumppaamon tunnus		<i>034 Spr-pumppaamo</i>	
Merkki ja malli		<i>Agco/SisuDiesel 33 DPL (AGCO)</i>	
Teho (kW)	59		
Nimellispiste (l/m)	3900		
Käynnistyspaine P1 (bar)	5		
Käynnistyspaine P2 (bar)	5		
Pumpun käynnistys automatiikalla, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun toiminta käsikäynnistys, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun käynnistymishälytys, testaus	Kunnossa		
Pumpun jäähdytyskierto, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Paineakytkimien arvot merkitty	Kunnossa		
<i>Öljyt, suodatin ja jäähdytysnesteet, määrien tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Akkujen nestetaso ja ominaispaine, tarkastus</i>	Ei arvioida		
Polttoainemäärän tarkastus	Kunnossa		
Latauslaitteet ja hälytykset, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Akkujen suojakotelot	Kunnossa		
Moottorin huollettu viimeksi	2025	<i>Elokuu</i>	
Ohjauskeskuksen toiminnan tarkastus	Kunnossa		

**KTE SPR Huoltopöytäkirja**

Tarkastuspäivä: 27.08.2025 00:00:00

2.9.2025 14:25

Dieselpumppu 1, Agco/SisuDiesel 33 DPL (AGCO)

Pumppaamon tunnus		034 Pumppaamo	
Merkki ja malli		Agco/SisuDiesel 33 DPL (AGCO)	
Teho (kW)	59		
Nimellispiste (l/m)	3900		
Käynnistyspaine P1 (bar)	4		
Käynnistyspaine P2 (bar)	4		
Pumpun käynnistys automatiikalla, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun toiminta käsikäynnistys, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun käynnistymishälytys, testaus	Kunnossa		
Pumpun jäähdytyskierto, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Painekytkimien arvot merkitty	Kunnossa		
Öljyt, suodatin ja jäähdytysnesteet, määrien tarkastus	Ei arvioida		
Akkujen nestetaso ja ominaispaine, tarkastus	Ei arvioida		
Polttoainemäärän tarkastus	Kunnossa		
Latauslaitteet ja hälytykset, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Akkujen suojakotelot	Kunnossa		
Moottorin huollettu viimeksi	2025	Elokuu	
Ohjauskeskuksen toiminnan tarkastus	Kunnossa		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt välittömät korjaukset

**KTE SPR Huoltopöytäkirja**

Tarkastuspäivä: 27.08.2025 00:00:00

2.9.2025 14:25

Tiivisteet vaihdettu mhv 1,2,3 venttiileihin
Kummatkin kjv:n tiivisteet vaihdettu.

Korjausesitykset

Parannusesitykset