

EATON FIELD SERVICE REPORT



Kohteen tiedot

Asiakas VALMET AUTOMATION OY
Osoite LENTOKENTANKATU 11 33900 TAMPERE FI

Asiakkaan tilausviite
Huoltotyön tyyppi SOPIMUSHUOLTO
Huoltotyön suoritti Sarkka, Juha

Laitteen tiedot

Laitteen tyyppi 9355-8-N-33-64x9Ah-MBS
Sarjanumero 365168
Osanumero 1023398
Käyttöönottopäivä 28.3.2008
Asennuspaikan tunnus **K-KRS, LAITETILA. ROTTALA.**

☐ Rinnankäyntijärjestelmä 0 UPS
☐ VMMS ☐ ESS ☐ IOM ☐ FC

11.3.2022 PENTTI SEPPÄLÄ

Eaton Power Quality OY
Koskelontie 25B 02920 Espoo
+3589 452 661
EatonCareFI@Eaton.com

Akuston asennuspaikka ja kunto

Akustotila ilmastoitu	☒
Akuston ympäristön lämpötila	21 °C
Akuston lämpötila(korkein lämpötila)	
Akuston ympäristön kosteus	
Akkukaapin / Akkutelineen kunto	Hyvä
Akuston kunto	Hyvä
Akusto vaihdettu, pvm	31.5.2018
Akuston vaihto suositus, vuosi	2023
Akkutyypin:	Lead Acid / VRLA
Akuston asennustapa (räkki, kaappi, sisäinen)	Internal
Valmistaja	PANASONIC
Tyyppi	12V 9AH
Akkujen kokonaismäärä	64
String määrä	2
Akkujen määrä / String	32

Ympäristön suositeltu lämpötila akustolle on 20-25 °C. Matalampi lämpötila lyhentää akuston varakäyntiaikaa mutta ei aiheuta vahinkoa akustolle. Korkeampi lämpötila lyhentää akuston käyttöikää ja voi vahingoittaa akkuja pysyvästi.

Akustotesti

Kuorma	3,9 kW
Purkuaika	20 Min
Purkuvirta	-12,4 A
Loppujännite	380 VDC
Varakäyntiaika käyttökuormalla	40 Min

Akuston latausasetukset

ABM	☒
Lämpötilan kompensointi	☐
Akuston latausjännite	444 VDC
Akuston latausvirta	4 ADC

Akuston huomiot ja suositeltavat toimenpiteet

Raportti yhteenveto

Sopimustiedot

Sopimusnumero

FIHF8-1197

Kattavuus

FI-PLUS

Sopimusjakso

1.4.2021 - 31.3.2022

Päivämäärä	Matka alkoi	Työ alkoi	Työ päättyi	Matka päättyi	KM
11.3.2022	-	-	-	-	-

Käytetyt varaosat

Varaosanumero	Varaosakuvaus	Määrä

Vaihdettujen osien asianmukainen kierrätys:

Eaton

Kuormatiedot

L1	8 A
L2	6,1 A
L3	4,6 A

Teho (kVA)	4,3 kVA
Teho (kW)	3,9 kW
Tehokerroin (pf)	0,89 PF

UPS-laitteen lämpötila

21 °C

UPS-laitteen kunto

Hyvä

Ympäristön olosuhteet

Hyvä

Seuraava kondensaattori vaihto:

2023

Kondensaattorit

Hyvä

Seuraava tuulettimien vaihto:

2023

Tuulettimet

Hyvä

Huoltotyön yhteenveto

Ennakkohuolto-ohje

1022760

UPS-laitteen ohjelmisto versio:

P6 / C

OK. YHTEYSHENKILÖ: PENTTI SEPPÄLÄ 0408475966, pentti.seppala@valmet.com.

Suosittelavat toimenpiteet