



KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto 2023.

Tarkastuspäivä: 28.8.2023

28.8.2023 9:58

Tarkastaja Mikko Honkala

Osallistujat

Lomakepohja

KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto

Kiinteistö

Valmet Technologies Oy

Rakennus

Valmet Technologies Oy

Osoite

Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
KK09 KF01 Tuulikaappi			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
<i>Termostaatin asetusarvo (°C)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmityspiirin toiminta</i>	Ei arvioida		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
<i>Puhaltimen suodatin vaihdettu</i>	Ei arvioida		
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
TKK31 Tuulikaappi			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
<i>Termostaatin asetusarvo (°C)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmityspiirin toiminta</i>	Ei arvioida		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		



KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto 2023.

Tarkastuspäivä: 28.8.2023

28.8.2023 9:58

Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
<i>Puhaltimen suodatin vaihdettu</i>	Ei arvioida		
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
KK03 KF02 Lähettämö			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
<i>Termostaatin asetusarvo (°C)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmityspiirin toiminta</i>	Ei arvioida		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
<i>Puhaltimen suodatin vaihdettu</i>	Ei arvioida		
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
KK12 KF01 Tuulikaappi			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
<i>Termostaatin asetusarvo (°C)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmityspiirin toiminta</i>	Ei arvioida		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		



KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto 2023.

Tarkastuspäivä: 28.8.2023

28.8.2023 9:58

Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
<i>Puhaltimen suodatin vaihdettu</i>	Ei arvioida		
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
TKK33 Tuulikaappi			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
<i>Termostaatin asetusarvo (°C)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmityspiirin toiminta</i>	Ei arvioida		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
<i>Puhaltimen suodatin vaihdettu</i>	Ei arvioida		
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
KK03 KF01 Lähettämö			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
<i>Termostaatin asetusarvo (°C)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmityspiirin toiminta</i>	Ei arvioida		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		



KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto 2023.

Tarkastuspäivä: 28.8.2023

28.8.2023 9:58

<i>Puhaltimen suodatin vaihdettu</i>	Ei arvioida		
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
KK10 KF01 Tuulikaappi			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
<i>Termostaatin asetusarvo (°C)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmityspiirin toiminta</i>	Ei arvioida		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
<i>Puhaltimen suodatin vaihdettu</i>	Ei arvioida		
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
TKK J-osa Tuulikaappi			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
<i>Termostaatin asetusarvo (°C)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmityspiirin toiminta</i>	Ei arvioida		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
<i>Puhaltimen suodatin vaihdettu</i>	Ei arvioida		
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		



KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto 2023.

Tarkastuspäivä: 28.8.2023

28.8.2023 9:58

KK08 KF01 Tuulikaappi

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
<i>Termostaatin asetusarvo (°C)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmityspiirin toiminta</i>	Ei arvioida		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
<i>Puhaltimen suodatin vaihdettu</i>	Ei arvioida		
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		

KK11 KF01 Tuulikaappi

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
<i>Termostaatin asetusarvo (°C)</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmityspiirin toiminta</i>	Ei arvioida		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
<i>Puhaltimen suodatin vaihdettu</i>	Ei arvioida		
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		



KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto 2023.

Tarkastuspäivä: 28.8.2023

28.8.2023 9:58

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt välittömät korjaukset

Korjausesitykset

Parannusesitykset



KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto 2023.

Tarkastuspäivä: 28.8.2023

28.8.2023 9:58

