

**KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto**

Tarkastuspäivä: 02.09.2025 00:00:00

2.9.2025 15:02

Tarkastaja	Vesa Minkkinen	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat		Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Järjestelmän tiedot			
Paloilmoittimen hoitaja		L&T Mika Helassalo 050 385 0758 L&T Valvomo 010 636 7000	
Hätäkeskuslaitos		Pori 09 2297 0302 Kohde 48777	
Hälytyksensiirtolähetin / nro:		Add Secure 010 2877 750 www.addsecure.fi Turvapääte STP1	
Koestuksen puhelin / nro:		Certego 010 384 5410 Häke 09 2297 0302	
Tarkastuslaitos / pvm		Kiwa Inspecta 15.4.2025	
VALMISTAJA/TYYPPI Keskuslaitteet		Esmi FX3 Net	
VALMISTAJA/TYYPPI Käyttö- ja näyttölaitteet		FXM	
VALMISTAJA/TYYPPI Kenttälaitteet		Esmi	
Pääaula käyttölaite, Asemapiirroksessa paloilmotinkeskus			
Keskuksen tunnus		Paloilmoitin 2	
Yleiskunto	Kunnossa		
Näyttötesti	Kunnossa		
Ohjaukset	Kunnossa		
Akkujen latausjännite	27,1 V		
Akkujen määrä	2 kpl		
Akkujen kapasiteetti	12 Ah	RITAR RT12120	
Akut uusittu (vuosi)	2023 11.9 .-23		
Hälytystesti	Kunnossa	Tehdää jokaisessa kuukausitestissä, ei suoritettu nyt.	



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 02.09.2025 00:00:00

2.9.2025 15:02

Dokumentit: Päiväkirja	Kunnossa		
Dokumentit: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Dokumentit: Ohjaukset	Kunnossa		
Dokumentit: Kunnossapito-ohjelma	Kunnossa	<i>Päivitettävää</i>	
Dokumentit: Asennusohje	Kunnossa		
Dokumentit: Käyttöönotto-ohje	Kunnossa		
Huone 2046 keskus, Asemapiirroksessa alakeskus			
Keskuksen tunnus		<i>Paloilmoitin 1</i>	
Yleiskunto	Kunnossa		
Näyttötesti	Kunnossa		
Ohjaukset	Kunnossa		
Akkujen latausjännite	26,9 V		
Akkujen määrä	4		
Akkujen kapasiteetti	20 Ah	<i>RITAR RT12200</i>	
Akut uusittu (vuosi)	2023 11.9.-23		
Hälytystesti	Kunnossa	<i>Tehdää jokaisessa kuukausitestissä, ei suoritettu nyt.</i>	
Dokumentit: Käyttöohjeet	Kunnossa		
Dokumentit: Ohjaukset	Kunnossa		
Dokumentit: Asennusohje	Kunnossa		
Kenttälaitteet ja paikantamiskaaviot			
Ilmaisimet	Kunnossa		
Hälyttimet	Huomautettavaa	<i>Hälytin on kuvassa, mutta ei kentällä, käytävä sivulla 21.</i>	
Painikkeet	Huomautettavaa	<i>Ryhmät 15, 17 ja 19, lasi puuttuu vanhasta painikkeesta. Ryhmä 49 painike 02.036 huonosti kiinni seinässä.</i>	



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 02.09.2025 00:00:00

2.9.2025 15:02

Paikantamiskaaviot	Huomautettavaa	Poistettuja ryhmiä hakemistossa, 33 ja 44. Ryhmä 24 ei ole oikein toteutettu, pitäisi olla kaksi aluetta kiinni toisissaan. Ryhmä 16 kaaviossa ylimääräisiä painikkeita.	
Paloryhmätestit	Kunnossa		
Opasteet	Kunnossa		
Savuilmaisimien kokonaismäärä/huollettu			
Optinen savuilmaisin X/Y			
Yhdistelmäilmaisin X/Y			
Ioni-ilmaisin X/Y			
Näytteenottoilmaisin X/Y			

Yhteenveto

Huollossa havaitut puutteet

Pääaula käyttölaite, Asemapiirroksessa paloilmoitinkeskus

Huomiot

**KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto**

Tarkastuspäivä: 02.09.2025 00:00:00

2.9.2025 15:02

**Huone 2046 keskus, Asemapiirroksessa
alakeskus**

Huomiot

Kenttälaitteet ja paikantamiskaaviot

Huomautukset



KTE PIL Paloilmoittimien vuosihuolto

Tarkastuspäivä: 02.09.2025 00:00:00

2.9.2025 15:02

Hälytin on kuvassa, mutta ei kentällä, käytävä sivulla 21.
Ryhmät 15, 17 ja 19, lasi puuttuu vanhasta painikkeesta.
Ryhmä 49 painike 02.036 huonosti kiinni seinässä.
Poistettuja ryhmiä hakemistossa, 33 ja 44. Ryhmä 24 ei ole oikein toteutettu, pitäisi olla kaksi aluetta kiinni toisissaan.

Savuilmaisimien kokonaismäärä/huollettu

Huomautukset