

Tarkastaja Pasi Sinisalo

Osallistujat

Lomakepohja KTE PTU Pikapalopostien huolto

Kiinteistö

Rakennus

Osoite

Valmet Technologies Oy

Valmet Technologies Oy

Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Paloposti (Kirjaa tunnus tähän)			
Letku kokonaan ulosvedetty ja paineistettu	Kunnossa		
Laitteisto on esteetön ja vahingoittumaton	Kunnossa		
Yksittäiset komponentit eivät ole syöpyneitä tai vuotavia	Kunnossa		
Käyttöohjeet ovat selvät ja luettavissa	Kunnossa		
Sijoituspaikka on selvästi merkitty	Kunnossa		
Veden virtaama on vakaa ja riittävä	Kunnossa		
Letkun liittimet tai sidokset ovat oikeantyyppisiä	Kunnossa		
Letkukela pyörii vapaasti molempiin suuntiin	Huomautettavaa	<i>Kaappi 4 krla ei pyöri kunnolla.</i>	
Kääntyvässä letkukelassa kela kääntyy 180°:een asti	Kunnossa		
Käsiikäyttöisen kelan sulkuventtiili on oikean tyyppinen ja se toimii helposti	Kunnossa		
Syöttöputken kunto tarkistettu ks. ohje	Kunnossa		
Palopostikaappi on vahingoittumaton ja kaapin ovi aukeaa vapaasti	Kunnossa		
Suihkuputki on oikeantyyppinen ja helppokäyttöinen	Huomautettavaa	<i>Kaappi 28 suihkuputi jumittaa</i>	
Paloposti jätetty käyttövalmiiksi	Kunnossa		
Huoltotarra lisätty	Kunnossa		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt välittömät korjaukset

Korjausesitykset

Kaappi 4, Kela rikki
Kaappi 9, Kaappi irti seinästä
Kaappi "8, Suutin jumissa

Parannusesitykset