



KTE PTU Pikapalopostien huolto

Tarkastuspäivä: 29.09.2025 00:00:00

29.9.2025 10:57

Tarkastaja	Pasi Sinisalo	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat	livari Antila	Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE PTU Pikapalopostien huolto	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Paloposti (Kirjaa tunnus tähän)			
Letku kokonaan ulosvedetty ja paineistettu	Kunnossa		
Laitteisto on esteetön ja vahingoittumaton	Kunnossa		
Yksittäiset komponentit eivät ole syöpyneitä tai vuotavia	Kunnossa		
Käyttöohjeet ovat selvät ja luettavissa	Kunnossa		
Sijoituspaikka on selvästi merkitty	Kunnossa		
Veden virtaama on vakaa ja riittävä	Kunnossa		
Letkun liittimet tai sidokset ovat oikeantyyppisiä	Kunnossa		
Letkukela pyörii vapaasti molempiin suuntiin	Kunnossa		
Kääntyvässä letkukelassa kela kääntyy 180°:een asti	Kunnossa		
Käsiikäyttöisen kelan sulkuventtiili on oikean tyyppinen ja se toimii helposti	Kunnossa		
Syöttöputken kunto tarkistettu ks. ohje	Huomautettavaa	PPP kaappi n:o 28 venttiililtä kelalle menevä syöttöletku murtunut ja lytyssä.	
Palopostikaappi on vahingoittumaton ja kaapin ovi aukeaa vapaasti	Kunnossa		
Suihkuputki on oikeantyyppinen ja helppokäyttöinen	Kunnossa		
Paloposti jätetty käyttövalmiiksi	Kunnossa		
Huoltotarra lisätty	Kunnossa		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt välittömät korjaukset



KTE PTU Pikapalopostien huolto

Tarkastuspäivä: 29.09.2025 00:00:00

29.9.2025 10:57

Kaikki 34 pikapalopostia tarkastettu.

Korjausesitykset

Parannusesitykset