

**KTE PTU Savunpoistojärjestelmän huolto**

Tarkastuspäivä: 29.08.2025 13:26:39

4.9.2025 9:36

Tarkastaja	Vesa Minkkinen	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat		Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE PTU Savunpoistojärjestelmän huolto	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Savunpoistokeskus 4. Moduuli 30, Portaikko			
Valmistaja / Malli		<i>D+H / RZN 4316-E</i>	
Sijainti		<i>Portaikko IV-huoneeseen. "Ympyrässä" moduuli 30, porrashuone IV- huoneeseen ja katolle.</i>	
ryhmät		<i>6 kpl, A3-8</i>	
Akusto		<i>RITAR RT12120 11/-22, 2 kpl</i>	
Savunpoistokeskus 5. Moduuli 30, Portaikko			
Valmistaja / Malli		<i>ETHERMA / ME SPOK 1x15</i>	
Sijainti		<i>Portaikko IV-huoneeseen. "Ympyrässä" moduuli 30, porrashuone IV- huoneeseen ja katolle.</i>	
ryhmät		<i>1 kpl, A11</i>	
Akusto		<i>RITAR RT12120, 11/-22</i>	
Savunpoistokeskus SPK 2. Harikko, pääaulan sähkötila			
Valmistaja / Malli		<i>Harikko / keskuskaappi, mutta sisältö vaihdettu.</i>	
Sijainti		<i>Pääaulassa sähkötila huone 2046. Samassa tilassa paloimoitinkeskus 1.</i>	
ryhmät		<i>1 kpl, B1</i>	
Akusto		<i>CT-Leader CT7,2 - 12, 2 kpl, 1.9.2025</i>	
Savunpoistokeskus 6. PIQ-halli			
Valmistaja / Malli		<i>D+H / RZN 4308-E</i>	

**KTE PTU Savunpoistojärjestelmän huolto**

Tarkastuspäivä: 29.08.2025 13:26:39

4.9.2025 9:36

Sijainti		PIQ-halli	
ryhmät		2 kpl, A9 ja A10	
Akusto		RITAR RT1270, 11/-22, 2 kpl	
Savunpoiston laukaisukeskus SPK 1. Pääaula. Paloilmoitinkeskuksen kanssa samassa kaapissa.			
Valmistaja / Malli		Ei mainintaa.	
Sijainti		Pääaulassa lasiovien takana, paloilmoitinkeskuksen (2) vieressä	
ryhmät		A1-11, B1-5, C1 ja D1. Yhteensä 18 ryhmää.	
Akusto		Ei akkuja	
Savunpoistokeskus 3. Keittiön alakerta			
Valmistaja / Malli		D+H RZN 4316E	
Sijainti		Keittiön alakerta H1910	
ryhmät		6 kpl, B1-4, C1 ja D1	
Akusto		RITAR RT1270, 09/2021, 2 kpl	
Luukkuryhmä A11			
Kuuluu keskukseen:		SKP 5	
Ryhmä		A11	
Sijainti		Katolla	
Määrä	5		
Luukkutyyppe		Läpinäkyvä muovikupu	
Avauslaitteisto		Hammastanko	
Laukaisutapa		Keskuksesta avaus ja sulku painikkeilla, moottorin ohjaus.	
Luukkuryhmä A1 - A8			
Kuuluu keskukseen:			
Ryhmä			

**KTE PTU Savunpoistojärjestelmän huolto**

Tarkastuspäivä: 29.08.2025 13:26:39

4.9.2025 9:36

Sijainti		Katolla	
Määrä	41	A1 10 kpl, A2 3 kpl, A3 4 kpl, A4 2 kpl, A5 8 kpl, A6 6 kpl, A7 4 kpl ja A8 4 kpl.	
Luukkutyyppi		Läpinäkyvä muovikupu	
Avauslaitteisto		Kaasujousi	
Laukaisutapa		Keskukselta avaus painikkeella, sähkömagneetin ohjaus. Myös katolta avattavissa vetolangasta.	
Luukkuryhmä B1			
Kuuluu keskukseen:			
Ryhmä		1 kpl, B1	
Sijainti		Keskiaulan lasikatto	
Määrä	8		
Luukkutyyppi		Ikkuna	
Avauslaitteisto		Hannastanko	
Laukaisutapa		Keskukselta avaus ja sulku painikkeilla, moottorin ohjaus.	
Luukkuryhmä B2 - B5, C1 ja D1			
Kuuluu keskukseen:			
Ryhmä			
Sijainti		Katolla	
Määrä	36	B2 8 kpl, B3 8 kpl, B4 8 kpl, B5 6 kpl, C1 5 kpl ja D1 1 kpl.	
Luukkutyyppi		Läpinäkyvä muovikupu	
Avauslaitteisto		Kaasujousi	
Laukaisutapa		Keskukselta avaus painikkeella, sähkömagneetin ohjaus. Myös katolta avattavissa vetolangasta.	



KTE PTU Savunpoistojärjestelmän huolto

Tarkastuspäivä: 29.08.2025 13:26:39

4.9.2025 9:36

Luukkuryhmä A9 - A10			
Kuuluu keskuksen:			
Ryhmä			
Sijainti		Katolla ja portaikossa	
Määrä	10	A9 7 kpl ja A10 3 kpl	
Luukkutyyppi		Metallinen seinäluukku 9kpl, läpinäkyvä muovikupu 1 kpl.	
Avauslaitteisto		Hammastanko 9 kpl, kaasujousi 1 kpl.	
Laukaisutapa		Keskukselta avaus ja sulkua painikkeilla, moottorin ohjaus 9 kpl. Keskukselta avaus painikkeella, sähkömagneetin ohjaus. Myös katolta avattavissa vetolangasta 1 kpl.	

Luukkuryhmä A1 - A8	
Huomiot	
Luukkuryhmä A9 - A10	
Huomiot	



A10 ja A11 osuvat toisiinsa kun avataan yhtäaikaan, rikkoontumisvaara.

Luukkuryhmä B1

Huomiot

Luukkuryhmä B2 - B5, C1 ja D1

Huomiot



KTE PTU Savunpoistojärjestelmän huolto

Tarkastuspäivä: 29.08.2025 13:26:39

4.9.2025 9:36

Luukkuryhmä A11

Huomiot

A10 ja A11 osuvat toisiinsa kun avataan yhtäaikaa, rikkoontumisvaara.