



KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 22.08.2024 00:00:00

16.9.2024 9:51

Tarkastaja	Vesa Minkkinen	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat		Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE SPR Huoltopöytäkirja	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Järjestelmän perustiedot			
Sammutusjärjestelmän hoitaja		L&T Mika Helassalo 050 385 0758 L&T Valvomo 010 636 7000	
Hätäkeskuslaitos puhelin / nro:		Pori 09 2297 0302	
Hälytyksensiirtolähetin / nro:		48777	
Valvomo puhelin / nro:		K2 Palvelukeskus 010 5248 300	
Tarkastuslaitos / pvm	Kunnossa	Kiwa Inspecta 21.3.2024	
SPR keskus, 1.kerros			
Kivenerotin puhdistus	Kunnossa	Pääsulku vuotaa läpi ei voi puhdistaa. Pääsulun korjauksen jälkeen puhdistettu.	
Syöttöveden takaiskun toiminta	Kunnossa	Pääsulku vuotaa läpi ei voi tarkistaa. Korjattu vaihtamalla pääsulku erillistyyönä.	
Syöttöveden alarajahälytys (bar)	2	Ei välity K2 hälytyskeskukseen.	
Palokunnan syöttöliittimet kunnossa (kilpi, takaiskut, vuotovesi ja lukitus)	Kunnossa		
Sulkuventtiileiden auki/kiinni koestus	Kunnossa	Pääsulku vuotaa läpi. Korjattu erillistyyönä.	
Painemittareiden tarkastus	Kunnossa		
Hälytyskello (suodattimen puhdistus), toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Hälytyksien testaus (Häke, valvomo)	Huomautettavaa	MHV6 laukaisu antaa hälytyksen myös MHV5.	
Hälytyksien testaus, jatkoyhteys huolto	Huomautettavaa	MHV6 laukaisu antaa hälytyksen myös MHV5.	



KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 22.08.2024 00:00:00

16.9.2024 9:51

Venttiilien lukitukset kunnossa	Kunnossa		
Varasuutinkaapin sisältö kunnossa	Kunnossa		
<i>Paineilmakompressorin toiminnan tarkastus, vedet tyhjennetty säiliöstä</i>	Ei arvioida		
Virtausmittaus Yleinen osa			
Vesilähde		<i>Kunnallinen</i>	
Käyttövoima	Pumppu		
Mittalaitteen koko (mm)	107,1		
Mittalaipan K-arvo	2041		
Mittalaipan aukon halkaisija (mm)	62		
Pumpun nimellispiste			
Mitoituspiste			
Vesilähdemittaus, Normaali			
Erillinen mittauspöytäkirja täytetty	Ei	<i>Ei saa vesilaitokselta lupaa testata.</i>	
Märkähälytysventtiili MHV4, Tyco 6" AV-1			
Keskuksen tunnus			
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virrehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta / VAK</i>	Ei arvioida		
Märkähälytysventtiili MHV6, Gem 6" F20			
Keskuksen tunnus			
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virrehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta / VAK</i>	Ei arvioida		
Märkähälytysventtiili MHV5, Gem 6" F20			
Keskuksen tunnus			



KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 22.08.2024 00:00:00

16.9.2024 9:51

Koelaukaisu	Kunnossa		
Virhehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta / VAK</i>	Ei arvioida		
Märkähälytysventtiili MHV2, GW 6" DN150			
Keskuksen tunnus			
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virhehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta / VAK</i>	Ei arvioida		
Märkähälytysventtiili MHV1, GW 6" DN150			
Keskuksen tunnus			
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virhehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta / VAK</i>	Ei arvioida		
Märkähälytysventtiili MHV3, STAR Sprinkler Corp G-175-D			
Keskuksen tunnus			
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virhehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta / VAK</i>	Ei arvioida		
Kuivahälytysventtiili KVJ4a, DN80			
Keskuksen tunnus			
Paineilmanalarajahälytys (bar)	2,5		



KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 22.08.2024 00:00:00

16.9.2024 9:51

<i>Tihkuvedenilmaisoin, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Kiihdyttäjän toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Koelaukaisu	Kunnossa		
<i>Koelaukaisuaika (s)</i>	Ei arvioida		
Kondenssivesiastiat (kpl)	1		
Kuivahälytysventtiili KVJ5a, DN150			
Keskuksen tunnus			
Paineilmanalarajahälytys (bar)	2,5		
<i>Tihkuvedenilmaisoin, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Kiihdyttäjän toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Koelaukaisu	Kunnossa		
<i>Koelaukaisuaika (s)</i>	Ei arvioida		
Kondenssivesiastiat (kpl)	1		
Kondenssivesiastia 4a			
Kondenssivesiastian, pakkaskestävyys	Kunnossa	36	
Kondenssivesiastia 5a			
Kondenssivesiastian, pakkaskestävyys	Kunnossa	40	
Sähköpumppu			
Pumppaamon tunnus			
Merkki ja malli		VEM	
Teho (kW)	55		
<i>Nimellispiste (l/m)</i>	Ei arvioida		
Käynnistyspaine P1 (bar)	6,5		
<i>Käynnistyspaine P2 (bar)</i>	Ei arvioida		
Pumpun käynnistys automatiikalla, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun toiminta käsikäynnistys, toiminnan testaus	Kunnossa		
<i>Pumpun käynnistymishälytys, testaus</i>	Ei arvioida		
<i>Taajuusmuuttajien toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Pumpun jäähdytyskierto, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		



KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 22.08.2024 00:00:00

16.9.2024 9:51

Painekeytkimien arvot merkitty	Kunnossa		
Ohjauskeskuksen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Dieselpumppu			
Pumppaamon tunnus			
Merkki ja malli		Acco Sisu Power 320 DTP	
Teho (kW)	59		
Nimellispiste (l/m)	Ei arvioida		
Käynnistyspaine P1 (bar)	5,5		
Käynnistyspaine P2 (bar)	5,5		
Pumpun käynnistys automatiikalla, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun toiminta käsikäynnistys, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun käynnistymishälytys, testaus	Kunnossa		
Pumpun jäähdytyskierto, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Painekeytkimien arvot merkitty	Kunnossa		
Öljyt, suodatin ja jäähdytysnesteet, määrien tarkastus	Kunnossa		
Akkujen nestetaso ja ominaispaine, tarkastus	Ei arvioida		
Polttoainemäärän tarkastus	Kunnossa		
Latauslaitteet ja hälytykset, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Akkujen suojakotelot	Kunnossa		
Moottorin huollettu viimeksi	2024		
Ohjauskeskuksen toiminnan tarkastus	Kunnossa		

Yhteenveto
Huollon yhteydessä tehdyt välittömät korjaukset



KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 22.08.2024 00:00:00

16.9.2024 9:51

Pääsulun vaihto, tehty erillinen työ.

Korjausesitykset

Rakennuksen pääsulku vuotaa läpi, kivenerotinta ei pysty puhdistamaan.

Syöttöveden alarajahälytys ei välity eteenpäin. Tarvitseen VAK4 keskukseen lisäpaikan.
MHV6 laukaisu antaa hälytyksen myös MHV5.

Parannusesitykset

Kuivahälytysventtiili KVJ5a, paineilman täyttölinjassa ilmakompressorin rinnalla vanha kiinteistön paineilmaan liitetty letku. Letkussa ei ole painetta eli se on purettu pois käytöstä. Ehdotus: letkun poisto ja tulppaus tai letkun yhdistäminen uudelleen (eri kohdassa) kiinteistön paineilmaan.