

**KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto**

Tarkastuspäivä: 21.9.2022

18.10.2022 13:01

Tarkastaja	Pasi Sinisalo	Kiinteistö	Valmet Technologies Oy
Osallistujat	Mika Helassalo	Rakennus	Valmet Technologies Oy
Lomakepohja	KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (öljylämmitys)	Osoite	Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Lämpökeskus (Kirjaa tunnus tähän)			
Keskuksen käyttöönottovuosi		2017	
Tila siisti ja järjestyksessä	Huomautettavaa	Lattialla tavaraa	
Tila turvallinen työskennellä	Kunnossa		
Tilassa eristeissä asbestia	Kunnossa		
Putkistot ja laitteet puhdistettu ulkopuolelta	Kunnossa		
Laitteita käytetään tarkoituksenmukaisesti	Kunnossa		
Käyttöä opastettu	Kunnossa		
Putkisto ehjä	Kunnossa		
Putkiston eristeet ehjät	Kunnossa		
Putkiston kannakointi ehjä ja tukeva	Kunnossa		
Virtausnuolet merkattu putkistoihin	Huomautettavaa	Ei merkattu	
Lämmönsiirtimien tiiviys tarkastettu	Huomautettavaa	Patteriverkon vaihdin vuotaa liittimistä	
Ilmanpoistimien kunto tarkastettu	Kunnossa		
Pumppujen käyttöönottovuodet		2017	
Pumppujen merkki ja malli		Grundfoss	
Pumppujen toiminta normaali	Kunnossa		
Pumppujen käyntiääni normaali	Kunnossa		
Paisunta-astiat ulkoisesti kunnossa	Kunnossa		
Paisunta-astioiden toiminta normaali	Kunnossa		
Paisunta-astioissa on huoltosulku	Kunnossa		
Paisunta-astian 1 esipaine	1,3		
Paisunta-astian 2 esipaine	1,3		
Paisunta-astian 3 esipaine	1,3		



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto

Tarkastuspäivä: 21.9.2022

18.10.2022 13:01

Paisunta-astian 4 esipaine	1,3		
Lianerottimet ehjät	Kunnossa		
Lianerottimet puhdistettu	Kunnossa		
Varoventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Sulkuventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Säätöventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Kesäsulkujen toiminta kunnossa	Kunnossa		
Mittaristo puhdistettu	Kunnossa		
Mittaristo toimii oikein	Kunnossa		
Säätö- ja toimilaitteet toimivat oikein	Kunnossa		
Säätö- ja toimilaitteet säädetty asianmukaisesti	Kunnossa		
Verkostojen paineet tarkastettu	Kunnossa		
<i>Lämmitysverkoston glykolipitoisuus</i>	Ei arvioida		
<i>Glykolia lisätty järjestelmään</i>	Ei arvioida		
Keskus siivottu ja puhdistettu huollon jälkeen	Kunnossa		
Verkoston 1 meno- ja paluuveden lämpötila (°C)	36,5 30,0		
Verkoston 2 meno- ja paluuveden lämpötila (°C)	44 28,2		
<i>Verkoston 3 meno- ja paluuveden lämpötila</i>	Ei arvioida		
<i>Verkoston 4 meno- ja paluuveden lämpötila</i>	Ei arvioida		
Keskuksen vesipisteen viemäröinti auki	Kunnossa		
Keskuksen lattiakaivo	Kunnossa		
Kattilahuone (Kirjaa tunnus tähän)			
<i>Kattilahuoneen siisteys ja järjestys</i>	Ei arvioida		
<i>Öljynsiirtolaitteet kunnossa ja toimivat</i>	Ei arvioida		
<i>Liekin palamisen tarkastus silmämääräisesti eri tehoilla</i>	Ei arvioida		
<i>Käynnistäminen ja pysäytys testattu</i>	Ei arvioida		
<i>Öljyn sumutuspaine</i>	Ei arvioida		
<i>Öljyn lämpötila</i>	Ei arvioida		
<i>Palamisilman lämpötila</i>	Ei arvioida		



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto

Tarkastuspäivä: 21.9.2022

18.10.2022 13:01

<i>Öljypolttimen käyttölaskinmittarit toimivat ja puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Öljymäärämittari toimiva ja puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Öljypolttimen lämpömittarit toimivat ja puhdistettu</i>	Ei arvioida		
<i>Moottorin laakeriäänet normaalit</i>	Ei arvioida		
<i>Öljypoltin puhdas</i>	Ei arvioida		
<i>Suuttimet puhtaat</i>	Ei arvioida		
<i>ilmanottoaukko puhdas</i>	Ei arvioida		
<i>valokenno puhdas</i>	Ei arvioida		
<i>Öljypolttimen avaamisen varolaitteen toiminta koekäytetty ja toimii</i>	Ei arvioida		
<i>Kattilahuone siivottu ja puhdistettu huollon jälkeen</i>	Ei arvioida		

Yhteenveto

Huomiot

Patteriverkon vaihdin vuotaa liittimistä

Huollon aikana suoritettavat välittömät korjaustoimenpiteet



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto

Tarkastuspäivä: 21.9.2022

18.10.2022 13:01

Korjausesitykset

Parannusesitykset