

**Vikavirtasuojien mittausraportti ja hätäseispainikkeiden testaus**

Tarkastuspäivä 19.4.2024

Tarkastaja Roope Ruhanen

Kohde Valmet Automation

Osallistujat Mika Helassalo

Osoite Lentokentänkatu 11 Tampere

Ryhmä	Tunnus/vaihe	Laukaisuvirta (mA)	Laukaisuaika (ms)	Painiketestaus	Lisätietoja
PIQ-Labra: JKA-19					
1	F4	18	58	X	
	F5	21	39	X	Mitattu pistorasiasta
	F6	21	58	X	Mitattu pistorasiasta
2	F4	21	64	X	
	F5	24	215	X	
	F6	21	58	X	Mitattu pistorasiasta
3	F4	27	53	X	
	F5	18	68	X	Mitattu pistorasiasta
	F6	24	25	X	Mitattu pistorasiasta
4	F4	21	13	X	
	F5	30	51	X	
	F6	24	58	X	Vaihdettu uuteen, mittaustulos uudesta vikavirtasuojasta
5	F4	18	48	X	
	F5	15	39	X	
	F6	24	51	X	
6	F4	21	48	X	Vaihdettu uuteen, mittaustulos uudesta vikavirtasuojasta
	F5	18	59	X	
	F6	24	25	X	Mitattu pöydän pistorasiasta
7	F4	15	49	X	Vaihdettu uuteen, mittaustulos uudesta vikavirtasuojasta
	F5	18	48	X	Mitattu pöydän pistorasiasta
	F6	18	48	X	Mitattu pöydän pistorasiasta
8	F4	18	69	X	Mitattu pöydän pistorasiasta
10	F4	21	91	X	Mitattu pistorasiasta
11	F4	21	68	X	Vaihdettu uuteen, mittaustulos uudesta vikavirtasuojasta
	F5	27	56	X	
12	F4	21	58	X	
	F5	21	58	X	Vaihdettu uuteen, mittaustulos uudesta vikavirtasuojasta
13F2	L ₁	18	39	X	
	L ₂	18	39	X	
	L ₃	18	39	X	
17F2	L ₁	21	28	X	
	L ₂	21	28	X	
	L ₃	18	31	X	

Lisätietoa

Mitatut vikavirtasuojat tai vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ovat AC- tai A-tyyppiä 30 mA nimellisvirralla

Mittaukset suoritettu nousevalla vikavirralla, tämä vaikuttaa laukaisuaikoihin

Käytetty mittalaite: Amprobe Telaris 0100-Plus

Varalla olevia vikavirtasuojia ei mitattu