

Valmet Technologies Oy
Lentokentäkatu 11, Tampere

Lämpökuvauksessa 2023 havaittujen puutteiden korjausten raportointi

Toimenpidelista: Sähkökeskukset ja lämpöhavainnot

JKB-112: Releille luotu ilmavälit tilamahdollisuuksien mukaan

JKD-211: Särisevät kontaktorit vaihdettu.

JKC-LVI11: Särisevät kontaktorit vaihdettu.

Muuta sähkökeskustarkastuksessa havaitut puutteet:

NKE-110

1. Irtojohtimet päätetty liittää. Liittimet kiinnitetty.
2. Kaapelien kiinnitykset lisätty.
3. Etsitty vanhat merkinnät ja poistettu.
5. Kaapelit päätetty jakorasioihin.

JKA-111

1. Keskusmerkinnät yhtenäistetty mahdollisuuksien mukaan.
2. Johtimet ja liittimet päätetty ja kiinnitetty asianmukaisesti.

JKA-18

1. Keskukselta poistettu vanha pääkaavio, joka ei pitänyt paikkaansa. Keskukselle jäi uusi pääkaavio, jonka yhtenevyys keskusmerkintöjen kanssa tarkastettu.

VJ3

1. Keskusmerkinnät ja pääkaavio yhtenäistetty mahdollisuuksien mukaan.

JKA-LVI01

1. Keskusmerkinnät ja pääkaavio yhtenäistetty.
2. Puuttuvat sormisuojat lisätty.
3. Asennettu kaksi valaisinta keskuksen eteen.
4. Jännitteettömyys todettu ja kaapeli päätetty jakorasiaan.
5. Lähdössä varoitustarra valmiina. Lisätty varoitustarra pääkeskukselle T1SPK11.
6. Johtimet päätetty liittää, liittimet kiinnitetty.

JKA-LVI10

1. Tarpeeton rele poistettu keskukselta.
2. Irtoliittimet kiinnitetty.

JKA-LVI11

1. Keskukselle asennettu valaisin.

JKA-VJK

1. Irtojohtimet päätetty asianmukaisesti

JKC-LVI11

1. Irtojohtimet päätetty kiinteisiin liittimiin.
2. Kaapelit päätetty jakorasioihin.

JKC-220

2. Ei havaittu roikkuvia kaapeleita, mutta viereisellä keskuksella (JKC-210) niitä oli. Kaapeleille asennettu kouru ns. roikkuvalla osalla.

IJ-1

1. Keskusmerkinnät yhtenäistetty pääkaavion kanssa mahdollisuuksien mukaan.
3. Irtoliittimet ja irralliset johtimet päätetty asianmukaisesti.
4. Varokekansi lisätty.

VJ-1

1. Uudessa valaistuksessa sulakemerkinnät näkyvät. Keskuskaavio korjattu sulakemerkintöjen mukaisesti ja keskuskaavion kaksoiskappale poistettu keskukselta.
2. Liittimet ja johtimet päätetty ja kiinnitetty asianmukaisesti.

VJ-2

1. Uudessa valaistuksessa sulakemerkinnät näkyvät. Keskuskaavio korjattu sulakemerkintöjen mukaisesti ja keskuskaavion kaksoiskappale poistettu keskukselta.
2. Liittimet ja johtimet päätetty asianmukaisesti.

JKE-410

1. Pääkaaviot ja keskusmerkinnät yhtenäistetty.

JKC-410

1. Irtoliittimet ja irralliset johtimet päätetty asianmukaisesti.
2. PE- ja N-kisko napsautettu takaisin paikalleen, ehjyys tarkistettu.

4.12.2023

Roope Ruhanen