

Savunpoistojärjestelmän huoltoraportti #16014

Paikka: 001729 Valmet Automation

Päivämäärä: 12.9.2023

Auditoija: Terjo Peltola

100

3 havaintoa luotu

Yhteenveto osioista

Kohdetiedot 9 kysymystä	100
Keskuslaitteet 4 kysymystä	100
Ryhmä tiedot 2 kysymystä	100

Kohdetiedot

9 kysymystä

Yhteyshenkilö / Puh.

L&T Mika Helassalo 050 385 0758

Keskus: Valmistaja / Tyyppi:

- D+H RZN 4316-E 3 kpl
- D+H RZN 4308-E 1 kpl
- Harikko 1 kpl
- Ethermaan 1 kpl

Keskukset kpl.

6

Kunnossapito-ohjelma:

Ok

Järjestelmän käyttöjännite:

24V

Ryhmät kpl.

18

Keskusten sijainnit:

- Laukaisukeskus aulan paloilmioittimen vieressä
- Harikko aulan sähkötila
- D+H RZN 4308-E PIQ -hallin seinä
- Ethermaan ryhmien A4 ja A5 välinen porrashuone
- D+H 4316-E ryhmien A4 ja A5 välinen porrashuone
- D+H 4316-E keittiön alakerta huone 1910

Laukaisukaaviot:

Ok

Savunpoistojärjestelmän huoltoraportti havainto #16014-1



Kuvaus

Ei vastausta

Laukaisupainikkeiden sijainnit:

Aulan paloilmittimen vieressä.

Keskuslaitteet

4 kysymystä

100

Akut kpl.

10

Akut Ah:

- D+H 4308-E 7Ah
- D+H 4316-E 7Ah
- D+H 4316-E 12Ah
- Harikko 7Ah
- Ethermaan 12Ah

Akkujen latausjännite:

Ok

Savunpoistojärjestelmän huoltoraportti havainto #16014-2

Kuvaus

27,5

Akut uusittu pvm:

- 1 keskus D+H RZN 4316E - (laukaisukeskus)
- 2 keskus HARIKO - 9/2020
- 3 keskus D+H RZN 4316E - 9/2021
- 4 keskus D+H RZN 4316E - 11/2022
- 5 keskus ETHERMAAN - 11/2022
- 6 keskus PIQ halli RZN 4308-E - 11/2022

Avaajalaitteet

3 kysymystä

Valmistaja:

D+H

Tyyppi:

Magneetti, sähköinen

Määrä kpl.

100 kpl

Luukut / ikkunat

2 kysymystä

Luukut/ ikkunat kpl.

100 kpl

Luukut/ ikkunat tyyppi:

Kupuluukku, seinäluukku, ikkuna

Ryhmä tiedot

2 kysymystä

100

Ryhmät:

Ok

Koelaukaistu ryhmät:

Ok

Savunpoistojärjestelmän huoltoraportti havainto #16014-3

Kuvaus

Testattu ryhmät B1-B5, C1 ja D1

Yleiset huomiot

2 kysymystä

Puutteita / korjattavaa:

Ei vastausta

Muuta huomioitavaa:

Ei vastausta