

LOISTEHON KOMPENSOINNIN KORJAUSRAPORTTI

8.12.2022

KOHDE:

Valmet Technologies Oy
Lentokentänkatu 11
33900 Tampere

T1 SPK11

Kompensointi on kunnossa ja toimii oikein.

Ensimmäisen portaan kondensaattori vaihdettiin T2 SPK22
kompensoinnista otettavaan varaosaan.

Seuraava kompensoinnin vuosihuolto on 11/2023.

Kohde				Työn tilaaja			
Valmet Technologies Oy				L&T Kiinteistötekniikka Oy			
Osoite				Yhteyshenkilö			
Lentokentänkatu 11				Juho Sissonen			
Postinumero ja -toimipaikka				Puhelin			
33900 Tampere				045 151 1355			
Yhteyshenkilö kohteessa				Sähköposti			
Mika Helassalo / L&T				juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi			
Puhelin				Laskutusosoite		Asiakasnumero	
050 3850 758				L&T Kiinteistötekniikka Oy		2087	
Sähköposti				PL 29427			
				00021 LASKUTUS			
Keskus		Virtamuuntaja		Pääkatkaisijan In		Huoneen lämpötila	
T1 SPK11		1600/5A		2000 A		+ 21 °C	
Kompensoinnin sulakkeet				Kompensoinnin kaapeli			
3x400A/OESA400D3PL (Lähtö 4)				2 x AMCMK 3x120+41cu			
Kompensoinnin tyyppi				Sarjanumero			
D225/25+4x50-400-50/189-1218				F0300525			
Kompensointiteho		Viritystaajuus		Portaat			
225 kvar		189 Hz		25 + 4x50 kvar			
Säätimen tyyppi		Sarjanumero		Porrastustapa		Tavoitetehtokerroin	
A12		K0323063		N		0,99i	
						Havahtumisraja ind/kap	
						0,11 0,11	
porr.	Kond.yksikkö	Qn / Un	In	L1-L2	L1-L3	L2-L3	
no.	Sarjanumero	kvar / V	A	µF	µF	µF	Lisätiedot
1	C0312 094	40/525	44	222	225	223	*1
2	C0309 405	80/525	88	437	439	443	
3	C0309 406	80/525	88	431	430	430	
4	C0309 507	80/525	88	423	430	425	
5	C0309 408	80/525	88	427	437	435	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Tarkastuksen yhteenveto: Kompensointi on kunnossa ja toimii oikein.							
*1 Kondensaattori vaihdettiin T2 SPK22 purettuun varaosaan.							
Siivous		2022	Virtaliitosten jälkikiristys	2022	Lämpökuvaus	2022	
Suodattimet		2	kpl	Tyyppi	P1104		
Korjauksen suoritti: Maunu Ahonen puh: 040 596 4616 info@hameensahko.fi							