

Valmet Technologies Oy, Lentokentäncatu 11 Tampere
LIITE 4 D

TURVAJÄRJESTELMÄT

1. SPRINKLERIJÄRJESTELMÄ

(ohje perustuu Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton julkaisuun
Sprinklerilaitoksen ylläpito Suojeluohje 1998)

Yleistä

- Sprinklerilaitteisto on toimintavarmuuden ylläpitämiseksi valvontatarkastettava ja huollettava määrääjoin. Korjaukset tulee toteuttaa siten, että niiden toteutusaikana paloturvallisuus säilyy hyvänä. Muutos- ja laajennustyöt tulee valmistella niin, että niiden haitta on mahdollisimman vähäinen ja lyhytaikainen. Sprinklerilaitteiston hyvä ylläpito edellyttää myös riittävää varaosahuoltoa ja toimintahäiriöitä ehkäisevää huoltoa.
- Sprinklerilaitteisto tulee pitää toimintakykyisenä aina, kun se on mahdollista. Jos laitteistosta joudutaan tekemään toimintakyvyttömäksi, tulee siitä aina tehdä ilmoitus hätäkeskukseen tai palokunnalle. Lisäksi vakuutusyhtiön kanssa neuvoteltava sprinklerilaitteiston sulkemisesta ja palovartioiden järjestämisestä, jos laitteisto tai osa laitteistosta jää irtikytketyksi työajan ulkopuoliseksi ajaksi tai jos sulkemisesta aiheutuu muuten huomattavaa palovahinkovaaran lisääntymistä.

Valvontatarkastukset ja huollot

- Valvontatarkastuksia ja huoltoja hoitamaan tulee sprinklerilaitteistolle valita hoitaja ja hänelle varamies. Heidän nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeron on oltava aina nähtävissä sprinklerikeskuksessa, paloilmotuskeskuksella ja valvomossa. Jos sprinklerilaitteiston hoitaja vaihtuu, tulee uusi hoitaja perehdyttää tehtäviinsä ensi tilassa ja hänen nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeron ilmoittaa vakuutusyhtiölle kuukauden kuluessa vaihdoksesta.
- Jos sprinklerilaitteiston ylläpito jakaantuu kahdelle tai useammalle hoitajalle, tulee ylläpidosta vastaavan henkilön huolehtia siitä, että tehtävien jako on selvä ja että kaikki tämän ohjeen työt ja velvoitteet on uskottu jonkin hoitajan tehtäväksi.
- Valvontatarkastuksen helpottamiseksi on laadittu Sprinklerilaitteiston tarkastuspöytäkirja- ja sprinkleri 10 -lomakkeita, joita voi tilata vakuutusyhtiöstä tai Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitosta. Lomakkeet tulee säilyttää aina seuraavaan sprinkleritarkastajan määräaikaistarkastukseen asti.
- Huollot, joille on määrätty tarkastustiheys ja valvontatarkastukset, jotka suoritetaan kuukausien tai vuosien välein, tulee sisällyttää sprinklerilaitteiston ennakko-ohjelmaan, jolloin ne tulevat säännöllisesti suoritetuiksi.
- Viikkojen välein tehtävät valvontatarkastukset voidaan ennakoida sprinklerilaitteiston tarkastuspöytäkirjalomakkeille.
- Valvontatarkastuksen ja huoltojen suorittamisesta annetaan seuraavassa luettelossa ohjeita. Tarkastuksien ja huoltojen suoritustiheydet on merkitty sarakkeeseen.

Lyhenteet ovat: v = vuosi, kk = kuukausi, vk = viikko.

Huoltotöiden suorittaminen

- Huoltotöiden suorittaminen edellyttää koulutusta ja perehtyneisyyttä sprinklerilaitteistojen teknisiin ominaisuuksiin ja toimintavaatimuksiin. Tällaisen koulutuksen saa laitetoimittajalta tai laitteen

asentaneelta sprinkleriliikkeeltä, joka antaa huoltotöiden suorittamista varten tarvittavat ohjeet ja koulutuksen.

2. SPRINKLERILAITTEISTON VALVONTATARKASTUS- JA HUOLTO-OHJEET

Sprinklerilaitteiston osa	Tarkastus	Huolto
2.1	Asennusventtiilit lisävarusteineen Yleistä järjestystä ja siisteyttä asennusventtiilien luona tulee valvoa viikoittain. Asennusventtiilit tulee suojata ulkoisia vahinkoja vastaan. Asennusventtiiliasemat tulee aina pitää puhtaina, kuivina ja lämpiminä.	1 vk
2.1.1	Paineet Tarkastuspöytäkirjaan merkitään asennusventtiilin ylä- ja alapuolen paine ennen ja jälkeen palohälytyskokeen. Yleisen vesijohdon paineen alarajahälytyksen toiminta koetetaan kuukausittain suoritettavan palohälytyskokeilun yhteydessä.	1 vk – 1 kk 1 kk
2.1.2	Palohälytyskoe Palohälytyskoe suoritetaan avaamalla koetusventtiili. Hälytyskokeen suoritustiheys sovitaan Hätäkeskuksen tai palolaitoksen kanssa. Kokeilutiheys ei kuitenkaan saa olla yhtä kuukautta pitempi. Ennen hälytyskoetta ilmoitetaan hätäkeskukseen kokeen suorittamisesta. Hälytyskokeen jälkeen suoritetaan sprinklerilaitteiston uudelleen virittäminen valmiusasentoon ja sen jälkeen varmistetaan hälytyksen perille meno Hätäkeskukseen.	1 vk – 1 kk

Jos hälytysaika (aika koetusventtiilin avaamisesta hälytyskellon soimiseen) on muuttunut huomattavasti aikaisemmin todetusta, on vika korjattava.

2.1.3

Koelaukaisu ja huolto