ANALÝZA A DÔSLEDKY NESYMETRICKÉHO ZAŤAŽENIA TROJFÁZOVEJ SIETE ANALYSIS AND EFFECTS OF UNSYMMETRICALLY LOADED THREE-PHASE NETWORK

Michal Pokorný, Juraj Altus, Milan Novák, Alena Otčenášová

Katedra elektrickej trakcie a energetiky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita, Veľký diel, 010 26 Žilina, Slovensko

Abstrakt V článku je analyzovaná prúdová a napäťová nesymetria spôsobená rôznymi druhmi nesymetrických spotrebičov v sústavách vn a vvn. Poukazuje sa na rôzne definície nesymetrie v porovnaní s hodnotami udávanými prístrojmi na meranie kvality elektrickej energie. Vzhľadom na nesymetriu prúdov sú aj účinníky a výkony vo vedeniach odlišné od situácie pri súmerných trojfázových odberoch.

Summary The paper analyses current and voltage unbalance caused by various unsymmetric loads in MV and HV networks. It refers to a different unbalance definitions and compares them with the values measured by apparatus dedicated to the power quality measurements. If the current unbalance exists, power factors and powers in the electrical lines are not the same as for the symmetrical three-phase loads.

1. ÚVOD

Napäťová nesymetria v sústavách vn a pretože nespôsobuje v súčasnosti problémy, nevyvolávajú nesymetrické spotrebiče napäťovú nesymetriu, ktorej veľkosť (posudzovaná podľa súčiniteľa napäťovej nesymetrie ρ_U) by presahovala limitné úrovne. To je dané najmä veľkosťou impedancie siete v mieste spoločných napájacích bodov, v ktorých sú nesymetrické spotrebiče pripojené. Táto impedancia je vo väčšine prípadov relatívne malá, vzhľadom na dostatočne veľké skratové výkony siete v týchto bodoch. Medzné hodnoty napäťovej nesymetrie stanovuje norma STN EN 50160 [4], kde je uvedené, že spätná zložka napätia nesmie presiahnuť 2 % zo súslednej zložky.

Prúdová nesymetria nie je podľa noriem kvalitatívnym parametrom elektrickej energie. Môže teda nadobúdať ľubovoľné hodnoty. Pri malých spotrebičoch ani veľká prúdová nesymetria nemá ďalšie negatívne vplyvy, veľké nesymetrické spotrebiče však už môžu negatívne ovplyvniť symetriu napätí.

Pri postupnom zavádzaní nových noriem STN zameraných na kvalitatívne parametre elektrickej energie (napr. [4], [5]) sa výrobcovia, distributéri i spotrebitelia elektrickej energie čoraz častejšie zaoberajú meraním týchto parametrov. Nesymetrické spotrebiče môžu v niektorých prípadoch spôsobovať určité problémy najmä pri interpretácii polohy fázorov prúdov, toku výkonov a podobne.

2. DEFINÍCIE NESYMETRIE

Pri trojfázových sústavách sa za nesymetrické (aj podľa noriem, napr. STN IEC 50 (161), [3]) vo všeobecnosti považujú také tri fázory, ktorých veľkosti nie sú rovnaké a/alebo ich vzájomné natočenie

v komplexnej rovine nie je rovnaké, t. j. 120° ("klasická" definícia nesymetrie). To platí pre napätia i pre prúdy. Ak posudzujeme sústavu napätí a prúdov, potom k pod-mienkam symetrie (rovnaké veľkosti a vzájomné natočenia fázorov) pristupuje ešte podmienka rovnakého sledu fáz napätí a prúdov.

Väčšinou sa pri meraní a určovaní limitných hodnôt nesymetrie vychádza zo súčiniteľov nesy-metrie, ktoré sa určujú po rozklade nesymetrickej sústavy fázorov na súmerné zložkové sústavy súslednú a spätnú a nulovú (netočivú) sústavu, ako pomer absolútnych hodnôt spätnej a súslednej zložky, napr. pre prúdy


$$\rho_i = \frac{I_-}{I_-} \cdot 100 \quad (\%) , \qquad (1)$$

kde je I_- a I_+ absolútna hodnota spätnej, resp. súslednej zložky prúdu. Podobný vzťah platí aj pre napätia. Tu sa za symetrické považujú také tri fázory, ktoré pri rozklade na súmerné zložky nevytvoria spätnú zložkovú sústavu a súčiniteľ nesymetrie má nulovú hodnotu.

Táto druhá definícia symetrie však nie vo všetkých prípadoch vyžaduje splnenie rovnakej veľkosti fázorov a fázových posunov medzi nimi ako bolo uvedené vyššie. Najprv sa presvedčíme, že výpočet súčiniteľa nesymetrie pre spotrebič zapojený do trojuholníka je možné vykonať z prúdov spotrebiča I_{AB} , I_{BC} , I_{CA} , s rovnakým výsledkom, ako pri výpočte z prúdov vo fázach prívodného vedenia I_{A} , I_{B} , I_{C} - pozri obr. 1. Pri výpočte z prúdov spotrebiča

$$\rho_{i} = \frac{I_{-}}{I_{+}} \cdot 100 = \frac{\left| \boldsymbol{I}_{AB} + \mathbf{a}^{2} \cdot \boldsymbol{I}_{BC} + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{I}_{CA} \right|}{\left| \boldsymbol{I}_{AB} + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{I}_{BC} + \mathbf{a}^{2} \cdot \boldsymbol{I}_{CA} \right|} \cdot 100 , \qquad (2)$$

kde a je komplexný jednotkový operátor, $a = 1 \angle 120^{\circ}$.



Obr. 1. Prúdy spotrebiča a prúdy v prívodnom vedení. Fig. 1. Appliance and supply line currents.

Z prúdov vo fázach vedenia určíme tú istú veličinu podobne

$$\rho_{i} = \frac{I_{-}}{I_{+}} \cdot 100 = \frac{\left| I_{A} + \mathbf{a}^{2} \cdot I_{B} + \mathbf{a} \cdot I_{C} \right|}{\left| I_{A} + \mathbf{a} \cdot I_{C} + \mathbf{a}^{2} \cdot I_{C} \right|} \cdot 100 \quad . \tag{3}$$

Ak do vzťahu (3) dosadíme nasledovné vzťahy medzi prúdmi spotrebiča a prúdmi vo fázach vedenia

$$I_{A} = I_{AB} - I_{CA}$$
, $I_{B} = I_{BC} - I_{AB}$, $I_{C} = I_{CA} - I_{BC}$, (4)

dostaneme po úprave

$$\rho_{i} = \frac{I_{-}}{I_{+}} \cdot 100 = \frac{\left| \left(-1 \right) \cdot \left(\mathbf{a}^{2} \cdot \boldsymbol{I}_{AB} + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{I}_{BC} + \boldsymbol{I}_{CA} \right) \right|}{\left| \boldsymbol{I}_{AB} + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{I}_{BC} + \mathbf{a}^{2} \cdot \boldsymbol{I}_{CA} \right|} \cdot 100 \quad (5)$$

Menovateľ vzťahu (5) je totožný s menovateľom vzťahu (2) a pre čitateľ platí:

- hodnota (-1) nemá vplyv na veľkosť absolútnej hodnoty,
- natáčanie jednotlivých fázorov jednotkovým operátorom a, resp. a² je periodicky posunuté voči vzťahu (2), výsledná veľkosť súčtu natočených fázorov ale bude rovnaká ako v čita-teli vzťahu (2).

Výpočet súčiniteľa prúdovej nesymetrie ρ_i podľa vzťahov (2) a (3) vedie k rovnakému výsledku.

Tu sa stretávame so známou skutočnosťou, že z prúdov spotrebiča vždy vieme určiť prúdy vo fázach vedenia, ale naopak to nie je jednoznačne možné. Rovnaké prúdy vo fázach vedenia môžu byť spôsobené rôznymi kombináciami prúdov spotrebiča zapojeného do trojuholníka. Ak sú prúdy vo vedení symetrické (t. j. podľa klasickej definície symetrie majú rovnakú veľkosť, rovnaký vzájomný fázový posun 120° a správny sled fáz), súčiniteľ prúdovej nesymetrie má hodnotu $\rho_i = 0$. Aj pri výpočte z prúdov spotrebiča vyjde nulová hodnota

súčiniteľa prúdovej nesymetrie a to aj v tom prípade, keď prúdy spotrebiča nespĺňajú klasickú definíciu symetrie.

Ďalej je možné dokázať, že tri fázory nevy-tvoria spätnú zložkovú sústavu, ak ich koncové body ležia vo vrcholoch rovnostranného trojuholníka. To platí pre prúdy spotrebiča i pre prúdy vo fázach vedenia. Podmienka nulovej spätnej zložky pre prúdy vo fázach vedenia:

$$I_{-} = \frac{1}{3} \cdot \left(I_{A} + \mathbf{a}^{2} \cdot I_{B} + \mathbf{a} \cdot I_{C} \right) = 0.$$
 (6)

Ak naozaj ležia koncové body fázorov I_A , I_B a I_C vo vrcholoch rovnostranného trojuholníka, musia mať všetky strany tohto trojuholníka rovnakú veľkosť. To je možné zapísať napr. nasledovne:

$$|I_{A} - I_{B}| = |I_{B} - I_{C}| = |I_{C} - I_{A}|$$
 (7)

Ak zo vzťahu (6) vyjadríme prúd $I_{\rm A}$ a dosadíme do prvej časti rovnosti (7) dostávame

$$|-a^2.I_{\rm B} - a.I_{\rm C} - I_{\rm B}|$$

a po úprave

$$|-\mathbf{a}^2.I_{\rm B} - \mathbf{a}.I_{\rm C} - I_{\rm B}| = |-(\mathbf{a}^2 + 1).I_{\rm B} - \mathbf{a}.I_{\rm C}| = |\mathbf{a}.I_{\rm B} - \mathbf{a}.I_{\rm C}| = |\mathbf{a}.I_{\rm B} - \mathbf{a}.I_{\rm C}| = |\mathbf{a}.I_{\rm B} - \mathbf{a}.I_{\rm C}|$$


Pretože všetky tri časti rovnosti (7)

$$|I_{\rm C}+{\bf a}^2.I_{\rm B}+{\bf a}.I_{\rm C}|=|(1+{\bf a}).I_{\rm C}+{\bf a}^2.I_{\rm B}|=|-{\bf a}^2.I_{\rm C}+{\bf a}^2.I_{\rm B}|=|{\bf a}^2.(I_{\rm B}-I_{\rm C})|=1.$$

Pretože všetky tri časti rovnosti (7) sú rovnaké a skúmané tri fázory tvoria súmernú sústavu (nevytvárajú spätnú zložku), je vyššie uvedený predpoklad o podmienkach symetrie splnený.

Je teda možné konštatovať, že tri fázory nevytvárajú spätnú zložkovú sústavu, ak majú správny sled fáz a ich koncové body ležia vo vrcholoch rovnostranného trojuholníka.

Príklady fázorových diagramov prúdov rôznych spotrebičov v zapojení do trojuholníka, ktoré pôsobia ako symetrické spotrebiče (nevytvárajú spätnú zložkovú



Obr. 2. Príklady prúdov spotrebiča v zapojení do trojuholníka kedy nevzniká spätná zložka: a) súmerné prúdy spotrebiča, b) "nesúmerné" prúdy spotrebiča, c) spotrebič s jednou chýbajúcou vetvou.

Fig. 2. Examples of delta connected appliance currents with zero negative sequence: a) appliance with symmetrical currents, b) appliance with "unsymmetrical" currents, c) appliance with one branch missing -8.48

sústavu), sú na obr. 2. V prípade c) je fázor prúdu I_{CA} síce nulový, ale môžeme uvažovať, že jeho koncový bod je totožný s počiatočným a leží v počiatku zvyšných dvoch fázorov I_{AB} a I_{BC} .

Situácia s nesymetriou, aká bola popísaná pre prúdy, je podobná i pre napätia, kde fázové napätia nevytvoria spätnú zložkovú sústavu i keď nie sú rovnako veľké a nie je medzi ich fázormi rovnaký uhol. Opäť stači, ak koncové body ich fázorov ležia vo vrcholoch rovnostranného trojuholníka. Meracie prístroje v týchto prípadoch posudzujú nesymetriu ako veľmi dobrú, pričom fázory fázových napätí nemusia vyhovovať klasickej definícii nesymetrie.

Poznamka k sledu fáz. Obyvkle sa pri nesumentych chromodna k sledu fáz. Obyvkle sa pri nesumentych chromodna k sledu fáz. Obyvkle sa pri nesuka k svostols čenoslova se provodnosti postava po

môžeme vypočítať veľkosť a polohu súslednej zložky pre fázy A-B

Pre splnenie tej.o 900-LA EE, EE, EE, EE realna aj inveginárna čar výrazv zulová:

$$I_{AB} = 66,67 \text{ A } \angle -30^{\circ}$$

In: $-I_{AB} - I_{BC} + I_{CA} = 0$:ml


sirtsmyzen jevobùrq Îstinisùèx îtilsièvy s Ak zvolíme napr. $I_{AB} = 100 \text{ A}$, $I_{BC} = 50 \text{ A}$, môzeme zo vzťahu (9) arcit I_{CA} , $\sim 100 \text{ A}$ $\sim 100 \text{ A}$

Hodnoty subinnelgas jžäky sepajągytmoty si žyotak modobětkatločytnuložyktošy itemaljaví zjakovor beging systemitožytnuložyktošy itemaljaví za krosiloběv spotebbíž p(iriu) smy qra uděvávět mej si pristika) spotebbíž p(iriu) smy qra uděvávět mej si si krosiloběv spotebbíž p(iriu) smy qra uděvávět sa pristika podobětka spotebbíž podobětka pristika podobětka pristika prist

- $\rho_1 = 100\%$, bez ohladu na velkost odobe imelio vyupeurujenizmiyezhijentovog zah bela ej % 001 > i ρ_1
- Pre dva spotreblee prypojene jayodželk jahodske zaruženė zaruženė vyratanė i proposos pre dva spotreblee i proposos proposos pre dva spotreblee i proposos proposos pre dva spotreblee i proposos pre dva spotreblee i proposos proposos
 - oba spotrebiće su rovnake o jevod koli jenbelene s
- spotrebiče s účinníkmi induktívneho charak-teru: ρ_i = 0 až 137 %,
 - ľubovoľná kombinácia spotrebičov: $\rho_i = 0$ až ∞ %, Pre trojfázový nesymetrický spotrebič:
- pri amplitúdovej nesymetrii (medzi prúdmi súrovnaké fázové posuny 120°); $\rho_i = 0$ až 100 %

pri fázovejo-hesymetrii oprúdy majú rovnakú veľkosť): p₁ = 0 az 273 %.

- pri kombinovanej pesymetrii (najvšeobecnej-ší prípad): $p_1 = 0$ ažado %.



 $(9) \mathcal{E} + \mathcal{E}_{AA} = \mathcal{E}_{AA} \mathcal$

Fig. 3. Phasor diagrams of unsymmetrical currents: a) currents and voltages, b) unsymmetrical currents, c) positive sequence currents.

Z uvedeného vyplýva, že pre určenie sledu fáz je výhodnejšie vziať za základ sled fáz napäťovej sústavy (u napätí nepredpokladáme tak výraznú nesymetriu ako u prúdov). Súsledná zložková sústava prúdov má potom rovnaký sled fáz ako pôvodná (nesymetrická) sústava napätí, s ktorou sú prúdy spotrebiča zviazané.

Pre spotrebič s polohami prúdov podľa fázoro-vého diagramu na obr. 3 (ale aj pre iné spotrebiče) je dokonca možné zvoliť veľkosti jednotlivých prúdov tak, že súsledná zložková sústava prúdov ani nevznikne. Ak položíme

$$I_{+} = \frac{1}{3} \cdot (I_{AB} + \mathbf{a} \cdot I_{PO} + \mathbf{a}^{2} \cdot I_{CA}) = 0$$
, (8)

pričom podľa obr. 3 sú polohy prúdov

 $I_{AB} = I_{AB} \angle -90^{\circ}$, $I_{BC} = I_{AB} \angle 150^{\circ}$, $I_{CA} = I_{CA} \angle -150^{\circ}$, čo po dosadení do vzťahu (8) dáva

$$I_{AB} \angle -90^{\circ} + I_{AB} \angle -90^{\circ} + I_{CA} \angle 90^{\circ} = 0$$
.

Pre splnenie tejto podmienky musí byť reálna aj imaginárna časť výrazu nulová:

Re: 0 + 0 + 0 = 0 ...platí pre všetky hodnoty veľkostí prúdov,

Im:
$$-I_{AB} - I_{BC} + I_{CA} = 0$$
. (9)

Ak zvolíme napr. $I_{AB} = 100$ A, $I_{BC} = 50$ A, môžeme zo vzťahu (9) určiť $I_{CA} = 150$ A. Pre tieto veľkosti prúdov bude $I_{-} = 0$ a súčiniteľ prúdovej nesymetrie $\rho_{i} \rightarrow \infty$.

Hodnoty súčiniteľa prúdovej nesymetrie môžu nadobúdať rôznu veľkosť, ktorá je [2]:


- Pre jeden spotrebič pripojený na združené napätie:
- ρ_i = 100 %, bez ohľadu na veľkosť odoberaného prúdu a účinník odberu.
- Pre dva spotrebiče, pripojené na dve rôzne združené napätia:
 - oba spotrebiče sú rovnaké: $\rho_i = 50 \%$,
 - spotrebiče s účinníkmi induktívneho charak-teru: ρ_i = 0 až 137 %,
 - ľubovoľná kombinácia spotrebičov: $\rho_i = 0$ až ∞ %,
- Pre trojfázový nesymetrický spotrebič:
 - pri amplitúdovej nesymetrii (medzi prúdmi sú rovnaké fázové posuny 120°): ρ_i = 0 až 100 %,
 - pri fázovej nesymetrii (prúdy majú rovnakú veľkosť): ρ_i = 0 až 273 %,
 - pri kombinovanej nesymetrii (najvšeobecnej-ší prípad): $\rho_i = 0$ až ∞ %.

3. VÝKONY A ÚČINNÍKY V TROJFÁZOVEJ SIETI

Jeden jednofázový spotrebič

Uvažujme jeden jednofázový spotrebič pripoje-ný na združené napätie $U_{\rm AB}$, ktorý odoberá prúd $I_{\rm AB}$ s účinníkom $\cos \phi_{\rm AB}$ induktívneho charakteru. Fázo-rový diagram prúdov a napätí je na obr. 4, odkiaľ je možné zistiť, že medzi účinníkmi platia nasledovné vzťahy:

$$\cos \phi_{A} = \cos (\phi_{AB} - 30^{\circ})
\cos \phi_{B} = \cos (\phi_{AB} + 30^{\circ}).$$
(10)



Obr. 4. Fázorový diagram napätí a průdov pre jeden spotrebič.

Fig. 4. Phasor 'iagram of voltages and currents for single appliance.

Z týchto vzťahov vyplýva, že pri zisťovaní účinníkov vo vedení je možné v niektorej fáze namerať kapacitný charakter účinníka a v inej fáze zasa pomerne nízke hodnoty účinníka induktívneho charakteru a to aj v tom prípade, že účinník jednofázového spotrebiča je v pásme 0,95 až 1,00. Ak sa pozrieme na dané spojenie z hľadiska výkonov, vopred vieme, že bilancia činných i jalových výkonov na spotrebiči a vo vedení musí byť totožná. Uvažujme, že činný výkon spotrebiča je $P_{\rm AB}$. Pri danom účinníku $\cos \varphi_{\rm AB}$ je odoberaný jalový výkon:

$$Q_{AB} = P_{AB} \cdot tg \, \phi_{AB} \tag{11}$$

Činné výkony vo fázach vedenia budú (pre tento prípad platí $I_A = I_{AB} = I_{B}$):

$$P_{A} = U_{A} \cdot I_{A} \cdot \cos\varphi_{A} = \frac{U_{AB}}{\sqrt{3}} \cdot I_{AB} \cdot \cos(\varphi_{AB} - 30^{\circ})$$

$$P_{B} = U_{B} \cdot I_{B} \cdot \cos\varphi_{B} = \frac{U_{AB}}{\sqrt{3}} \cdot I_{AB} \cdot \cos(\varphi_{AB} + 30^{\circ}) .$$
(12)

Ich súčtom a úpravou dostaneme

$$P_{A} + P_{B} = \frac{U_{AB}}{\sqrt{3}} \cdot I_{AB} \cdot \left[\cos(\varphi_{AB} - 30^{\circ}) + \cos(\varphi_{AB} + 30^{\circ})\right] = U_{AB} \cdot I_{AB} \cdot \cos(\varphi_{AB})$$

$$(13)$$

čo naozaj reprezentuje činný výkon spotrebiča. Tu sme však sčítali činné výkony s ohľadom na ich znamienko, čo je z matematického hľadiska v poriadku, ale z pohľadu vedenia sa musia činné výkony preniesť, a preto ich teraz budeme sčítať v absolútnych hodnotách. Potom výsledný prenáša-ný činný výkon vo vedení P_{SUM} určíme:

- Pre $\phi_{AB} \in (0^\circ; 60^\circ)$: vzťah pre P_{SUM} je zhodný so vzťahom (13).
- Pre $\phi_{AB} \in (60^{\circ}; 90^{\circ})$:

$$P_{\text{SUM}} = |P_{\text{A}}| + |P_{\text{B}}| = \frac{U_{\text{AB}}}{\sqrt{3}} \cdot I_{\text{AB}} \cdot \left[\cos\left(\varphi_{\text{AB}} - 30^{\circ}\right) - \cos\left(\varphi_{\text{AB}} + 30^{\circ}\right)\right] = U_{\text{AB}} \cdot I_{\text{AB}} \cdot \frac{\sin\varphi_{\text{AB}}}{\sqrt{3}}$$

$$(14)$$

Porovnaním vzťahov (13) a (14), keďže pre rozsah fázového posunu $\phi_{AB} \in (60^{\circ}; 90^{\circ})$ platí

$$\frac{\sin \varphi_{AB}}{\sqrt{3}} \ge \cos \varphi_{AB} , \qquad (15)$$

zistíme, že vedením prenášaný činný výkon je väčší, ako je činný výkon odoberaný spotrebičom. To sa ale týka účinníkov $\cos\phi_{AB} \in (0,5;\ 0),\ t.\ j.$ malého množstva jednofázových spotrebičov.

Podobné výsledky dostaneme aj pre jalové výkony:

$$Q_{A} + Q_{B} = \frac{U_{AB}}{\sqrt{3}} \cdot I_{AB} \cdot \left[\sin \left(\varphi_{AB} - 30^{\circ} \right) + \right.$$

$$\left. + \sin \left(\varphi_{AB} + 30^{\circ} \right) \right] = U_{AB} \cdot I_{AB} \cdot \sin \varphi_{AB}$$

$$(16)$$

Tu sme opäť sčítali jalové výkony s ohľadom na ich znamienko. Pri sčítaní v absolútnych dostaneme výsledný prenášaný jalový výkon vo vedení Q_{SUM} :

- Pre $\varphi_{AB} \in (30^\circ; 90^\circ)$: vzťah pre Q_{SUM} je zhodný so vzťahom (16).
- Pre $\phi_{AB} \in (0^{\circ}; 30^{\circ})$:

$$Q_{\text{SUM}} = \left| Q_{\text{A}} \right| + \left| Q_{\text{B}} \right| = \frac{U_{\text{AB}}}{\sqrt{3}} \cdot I_{\text{AB}} \cdot \left[-\sin(\varphi_{\text{AB}} - 30^{\circ}) + \right] + \sin(\varphi_{\text{AB}} + 30^{\circ}) = U_{\text{AB}} \cdot I_{\text{AB}} \cdot \frac{\cos\varphi_{\text{AB}}}{\sqrt{3}}$$

$$(17)$$

Porovnaním vzťahov (16) a (17), keďže pre rozsah fázového posunu $\phi_{AB} \in (0; 30^{\circ})$ platí

$$\frac{\cos \varphi_{AB}}{\sqrt{3}} \ge \sin \varphi_{AB} , \qquad (18)$$

bude aj vedením prenášaný jalový výkon väčší, ako je jalový výkon odoberaný spotrebičom. To sa týka účinníkov $\cos \phi_{AB} \in (0,866;\ 1),\ t.\ j.\ prevažnej väčši-ny jednofázových spotrebičov.$

Pretože prúdy tečúce dvomi zaťaženými fázami majú rovnakú veľkosť, budú aj veľkosti zdanlivých výkonov vo fázach rovnaké. Súčet absolútnych hodnôt zdanlivých výkonov vo fázach zodpovedá zdanlivému výkonu spotrebiča len v prípade symetrického trojfázového spotrebiča a v prípade nesymetrického spotrebiča sa musí použiť súčet v komplexnej rovine.


Súhrnne je možné konštatovať, že jednofázový spotrebič pripojený na združené napätie spôsobuje v prívodnom vedení cirkuláciu výkonov:

- pre φ_{AB} ∈(0°; 30°), t. j. cosφ_{AB} ∈(1; 0,866): vedením cirkuluje jalový výkon,
- pre $\phi_{AB} \in (30^\circ; 60^\circ)$, t. j. $\cos \phi_{AB} \in (0,866; 0,5)$: vedením necirkuluje výkon,

pre $\phi_{AB} \in (60^{\circ}; 90^{\circ})$, t. j. $\cos \phi_{AB} \in (0,5; 0)$: vedením cirkuluje činný výkon.

Príklady nesymetrických odberov

Uvažujme jednofázové spotrebiče s činným výkonom $P_{AB} = 5 \text{ MW}$ a rôznymi účinníkmi, pripo-jené na združené napätie $U_{AB} = 110 \text{ kV}$. Výsledky výpočtov výkonov vo vedení sú uvedené v tab. 1.



Obr. 5. Fázorový diagram napätí a prúdov pre dva spotrebiče.

Fig. 5. Phasor diagram of voltages and currents for two appliances.

V prípade merania vo fázach vedenia by sa teda pre jednofázový spotrebič zistilo, že činný i jalový výkon nie je na dve zaťažené fázy rozdelený rovnomerne a pri niektorých hodnotách účinníka záťaže sa vedením paradoxne prenáša väčší jalový alebo činný výkon (sčítaný v absolútnych hodno-tách) ako odoberá spotrebič.

Účinník cosφ _{AB}		0,95	0,6	0,4
Prúd spotrebiča $I_{AB}(A)$		47,85	75,76	113,64
Jalový výkon spotrebiča Q_{AB} (Mvar)		1,64	6,67	11,46
Zdanlivý výkon spotrebiča S _{AB} (MV.A)		5,26	8,33	12,50
Činné výkony vo vedení (MW)	Fáza A P _A	2,97	4,42	5,81
	Fáza B P _B	2,03	0,58	-0,81
	Celkový P _{SUM}	5	5	6,62
Jalové výkony vo vedení (Mvar)	Fáza A Q _A	-0,62	1,89	4,28
	Fáza B $Q_{\rm B}$	2,27	4,78	7,18
	Celkový Q _{SUM}	2,89	6,67	11,46
Výkon cirkulujúci vo vedení	Činný (MW)	-	-	0,81
	Jalový (Mvar)	0,63	-	· - s

Tab. 1. Príklady jednofázového spotrebiča 5 MW. Table 1. Examples of single-phase appliance 5 MW.

Dva jednofázové spotrebiče

Uvažujme teraz dva jednofázové spotrebi- če pripojené na združené napätia $U_{\rm AB}$, resp. $U_{\rm BC}$, ktoré odoberajú prúdy $I_{\rm AB}$, resp. $I_{\rm BC}$ s účinníkmi cos $\phi_{\rm AB}$, resp. cos $\phi_{\rm BC}$ induktívneho charakteru. Fázorový diagram prúdov a napätí je na obr. 5, odkiaľ je možné zistiť, že medzi účinníkmi vo fázach A a C platia rovnaké vzťahy ako v prípade jedného spotrebiča

$$\cos \varphi_{A} = \cos (\varphi_{AB} - 30^{\circ})
\cos \varphi_{C} = \cos (\varphi_{BC} + 30^{\circ}).$$
(19)

Pre fázový posun medzi napätím a prúdom v prostrednej fáze B sa dá odvodiť vzťah [2]

$$\phi_{\rm B} = 30^{\circ} - \arctan\left(\frac{\sqrt{3} \cdot k \cdot \cos \phi_{\rm BC} - k \cdot \sin \phi_{\rm BC} - 2 \cdot \sin \phi_{\rm AB}}{k \cdot \cos \phi_{\rm BC} + \sqrt{3} \cdot k \cdot \sin \phi_{\rm BC} + 2 \cdot \cos \phi_{\rm AB}}\right)$$

kde pomer veľkostí prúdov oboch spotrebičov $k = I_{BC}/I_{AB}$.

V prípade, že oba spotrebiče majú rovnaké veľkosti prúdov

$$\phi_{B} = 30^{\circ} - \arctan\left(\frac{\sqrt{3} - 2 \cdot \sin(\phi_{AB} + \phi_{BC})}{1 + 2 \cdot \cos(\phi_{AB} + \phi_{BC})}\right) \tag{21}$$

a v prípade, že oba spotrebiče sú úplne rovnaké, správa sa prostredná fáza B ako pri symetrickom trojfázovom spotrebiči, čiže $\,\phi_B = \phi_{AB}\,.$

Aj v tomto prípade dvoch spotrebičov môžu po napájacom vedení cirkulovať výkony. Niekoľko príkladov:

Spotrebiče odoberajú len činný výkon, vo vedení však tečie aj výkon jalový. Pre rovnaké spotrebiče: $I_{AB} = I_{BC}$ = 100 A, $\cos \varphi_{AB} = \cos \varphi_{BC} = 1 \text{ sú jalové výkony vo}$ fázach vedenia:

$$Q_A = -3,175 \; Mvar \; ,$$
 $Q_B = 0 \; ,$ $Q_C = 3,175 \; Mvar \; .$

Pre nerovnaké spotrebiče $I_{AB} = 100 \text{ A}, I_{BC} = 50 \text{ A},$ $\cos \phi_{AB} = \cos \phi_{BC} = 1$ sú jalové výkony vo fázach vedenia:

$$Q_A = -3,175 \text{ Mvar},$$

 $Q_B = 1,588 \text{ Mvar},$
 $Q_C = 1,588 \text{ Mvar}.$

Vedením cirkuluje aj činný výkon (celkový činný výkon prenášaný vedením je vyšší, ako činný výkon spotrebičov). K tomuto javu dochádza, ak účinník druhého spotrebiča má hodnotu menšiu ako 0,5, bez ohľadu na veľkosť prúdu a účinník prvého spotrebiča. Napr. pre výkony spotrebičov:

$$P_{AB} = 10,450 \text{ MW}, \quad Q_{AB} = 3,435 \text{ Mvar},$$


 $P_{BC} = 3,300 \text{ MW}, \quad Q_{BC} = 10,493 \text{ Mvar},$

t. j. pre $\cos\varphi_{AB} = 0.95$ a $\cos\varphi_{BC} = 0.3$, sú výkony vo fázach vedenia:

$$P_{\rm A} = 6,217 \text{ MW},$$
 $Q_{\rm A} = -1,299 \text{ Mvar},$
 $P_{\rm B} = 8,913 \text{ MW},$ $Q_{\rm B} = 9,028 \text{ Mvar},$

 $P_{\rm C} = -1.379$ MW, $Q_{\rm C} = 6.199$ Mvar. Vo fáze C sa činný výkon prenáša od spotrebiča do zdroja,

t. j. opačne ako v ostat-ných dvoch fázach. Schéma toku výkonov medzi vedením a spotrebičom pre vyššie uvedený príklad je na obr. 6.



Obr. 6. Schéma toku výkonov.

Fig. 6. Power flow diagram.

4. ZÁVER

Veľké nesymetrické spotrebiče, medzi ktoré patria v prvom rade trakčné transformovne striedavých elektrických dráh a veľké elektrické pece, odoberajú nesymetrické prúdy, ktoré môžu aj v súmerných elektrických sieťach zapríčiniť vznik napäťovej nesymetrie. Nesymetrický spotrebič spôsobí, že po vedení, na ktoré je pripojený, sa prenášajú väčšie výkony než aké spotrebič odoberá (výkony vo vedení cirkulujú), v dôsledku toho ním tečú väčšie prúdy a vznikajú vyššie straty [1].

Pri meraní elektrických veličín vo vedeniach a spotrebičoch, v ktorých tečú nesymetrické prúdy, je potrebné jednotlivo analyzovať každý prípad tak, aby bolo možné namerané výsledky správne interpretovať.

LITERATÚRA

- [1] POKORNÝ, M. PALEČEK, J.: Asymmetry in 110 kV Networks Supplying Electric Railways 25 kV, 50 Hz, XIX. Conference SPETO '96 Gliwice-Ustroň, pp. 397-399
- [2] POKORNÝ, M.: Nesymetricky zaťažované vedenia vvn, VŠDS Žilina, 1996
- [3] STN IEC 50 (161) Medzinárodný elektro-technický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita, 1993
- [4] STN EN 50160 Napäťové charakteristiky elektrickej energie dodávanej verejnými rozvodnými sústavami, 1998
- [5] STN IEC 1000-2-1 Elektromagnetická kompati-bilita (EMC). Časť 2: Prostredie. Oddiel 1: Popis prostredia elektromagnetické prostredie pre nízkofrekvenčné rušenie šírené vedením a signálmi vo verejných rozvodných sieťach, 1993