Itens comprados — não imprimir nem cortar

Compre ou reaproveite os itens abaixo. Os modelos em modelos_REFERENCIA/ servem para posicionamento e visualização: **não são desenhos para fabricação desses equipamentos**.

Item	Quantidade	Conferência
Ventoinha 120 × 120 × 30 mm	1	Furos reais versus passo de 105 mm dos STL; tensão, corrente e sentido do fluxo
Célula de carga 85 × 15 × 15 mm	1	Rosca/profundidade dos quatro furos, cabeamento e capacidade
M4 × 20, cabeça comum, para painel/pés/sensor	16	12 fixações dos seis pés + 4 da base do sensor
M4 escareados × 20	4, se usar base bipartida	Fixações das talas; escarear manualmente o painel
M4 × 55	4	Parte 5 + ventoinha + parte 1
M4 × 20, eixo do regulador	1	Arruela de retenção com diâmetro externo próximo de 12 mm; não prensar disco
M3 × 40	4	Parte 1 + grade + espaçador + parte 2
M3 escareados × 12	2	Alavanca/disco; cabeças niveladas
M3 × 35	1	Eixo da asa
M3 × 25	6	Janela; conferir pilha e trocar por maior se necessário
Parafusos da rosca real da célula	4	Dois fixos por baixo + dois da extremidade móvel; comprimento conferido na peça
Porcas e arruelas M3/M4	Conforme as fixações	Prever engate completo e folga de pontas; não colocar arruela sob cabeça escareada
Cola apropriada para MDF	Conforme consumo	Alinhar antes de curar; limpar resíduos de corte
Selador compatível com MDF	Conforme consumo	Curar antes de instalar; conferir espessura final nos encaixes
Vedação fina para a janela	1 contorno	Aproximadamente 0,5 mm depois da compressão
Fita removível para retenção/vedação	Conforme consumo	Emendas dos dutos, colmeia e ligação externa
Calços/apoios estáveis sob o painel	Conforme bancada	Pelo menos 20 mm livres sob o painel para talas/porcas/parafusos
Fonte, controlador da ventoinha e medição eletrônica	Conforme equipamento	Não dimensionados nesta revisão mecânica; identificar componentes reais

A tampa transparente é uma peça separada de fabricação: 02_CORTE_LASER/ACRILICO_3mm, 172 × 120 × 3 mm, uma unidade, ou reaproveite a tampa já cortada. Ela não integra a lista de equipamentos que não serão cortados.

Os comprimentos de parafusos são referências para a geometria nominal. Confira espessuras, arruelas, engate das porcas e ausência de contato com partes móveis na montagem real.