
請依下列步驟更新 PIKE II 3008 FW phase 12

1. 開機看到 LSI Corporation MPT SAS3 BIOS 訊息。




2. 稍後會出現 "Press Ctrl-C" 訊息,這時請按下鍵盤的 Control + C。



3. 若按下 Control + C 成功,則可在螢幕上看到 "please wait"訊息。




4. 稍後會進入 RAID option ROM 介面,確認目前版本為 **10.00.00.00**。 指標移 到 Asus SAS3008,按下 Enter 鍵。




5. Capture SAS address: 5000E0180140Z1205(範例), 務必記錄下 完成後重新開機進入 DOS 隨身碟。




6. 請輸入指令 clean,完成後請先關機,然後再開機進入 DOS 隨身碟。



7. 請輸入指令 3008P12i, 完成後繼續燒錄 MAC address。




8. 輸入 sas3flsh -o -sasadd 5000E0180140Z1205 (範例),燒錄 MAC address。 完成後關機,然後再開機。



9. 開機看到 Avago Technologies MPT SAS3 BIOS 訊息。



10. 稍後會出現 "Press Ctrl-C" 訊息,這時同樣請按下鍵盤的 Control + C。



11. 進入 RAID option ROM 後,確認 MPT firmware revision 為 12.00.00.00,並確認 SAS address 無誤。

