Контроллер умного окна





Устройство для управления рулонной шторой. Умеет:

- 1. Прятаться внутри трубы рулонной шторы. Ставится с другого конца от механической крутилки и имеет такой же габарит. Механическая крутилка сохраняется т.к. вручную шторами тоже удобно управлять.
- 2. Двигать шторой, в том числе зеброй.
- 3. Датчиком освещенности следить, чтобы шторы пропускали необходимое количество света.может делиться этой инфой с другими шторами.
- 4. Датчиком холла контролить текущее положение шторы, даже если шторой управляют вручную через цепочку.
- 5. Автокалибровать положения полностью свернутой шторы концевиком если пропало электричество и штору двигали вручную.
- 6. Общаться с дополнительной переферией по i2c / uart (если есть).
- 7. Опрашивать датчик открытого окна (если есть).

Печатные платы

Дизайн в kicad. Печатная плата распаивается непосредственно на двигатель.





Корпус и другие детали

Печатается на 3D принтере. Дизайн в openscad. Часть деталей предназначена для стыковки вала двигателя с трубой для рулонных штор ø32мм, остальная часть — для крепления двигателя и печатной платы к окну/стене/раме.

Список деталей:

- 1. Чехол для стыковки вала и трубы 32мм;
- 2. Корпус контроллера с хомутным соединением с корпусом двигателя и винтовым с печатной платой;
- 3. Кронштейн для крепления к окну конца трубы с двигателем;
- 4. Звездочка для шариковой цепи с креплением к 32мм трубе;
- 5. Кронштейн для крепления к окну конца трубы со звездочкой.

Покупные компоненты

- 1. Ткань для рулонной шторы;
- 2. Труба для рулонных штор ø32мм;
- 3. Двигатель с редуктором JGA25-370;
- 4. Блок питания AC 220 → 12V для питания двигателя;
- 5. Полномостовой драйвер А4950;
- 6. DC-DC преобразователь 5-25V → 3.3V;
- 7. ESP8266-12E / ESP8266-12F;
- 8. (опция) SMD или DIP фоторезистор (LDR) для них на плате предусмотрено 2 места. Можно сделать выносным.
- 9. (опция) концевой выключатель подключается через JST-PH (2мм шаг) разъём. Open drain.
- 10. (опция) датчик открытия окна подключается через JST-PH (2мм шаг) разъём. Open drain
- 11. (опция) I2C периферия подключается через JST-EH (2.5мм шаг) разъём. Питание 3.3В.
- 12. (опция) UART периферия подключается через JST-EH (2.5мм шаг) разъём программирования. Питание нужно брать от разъёма I2C.

Выбор двигателя

На 100-200 оборотов в минуту. Большее число оборотов теоретически может не дать нужного крутящего момента, меньшее число оборотов может сделать ручное раскручивание шторы проблематичным. Крутящий момент при 100 оборотах в минуту у большинства двигателей будет порядка 1 кг для барабана шторы с радиусом 2 см.

Прошивка

Открытая прошивка ESPHome. Плата имеет разъёмы для загрузки собственной прошивки.