Microcontroladores

Semana 14 Por Kalun Lau

Agenda:





- Manejo del DHT11/DHT22
- Manejo del HC-SR04
- Funcionamiento del DS18B20 (1-wire)







DHT11/DHT22

- Sensores para medir la humedad y temperature del ambiente.
- Ampliamente usados en proyectos de sistemas embebidos con Arduino.



DHT11

- Ultra low cost
- 3 to 5V power and I/O
- · 2.5mA max current use during conversion (while requesting data)
- Good for 20-80% humidity readings with 5% accuracy
- Good for 0-50°C temperature readings ±2°C accuracy
- No more than 1 Hz sampling rate (once every second)
- Body size 15.5mm x 12mm x 5.5mm
- 4 pins with 0.1" spacing

DHT22 / AM2302 (Wired version)

- Low cost
- 3 to 5V power and I/O
- 2.5mA max current use during conversion (while requesting data)
- Good for 0-100% humidity readings with 2-5% accuracy
- Good for -40 to 80°C temperature readings ±0.5°C accuracy
- No more than 0.5 Hz sampling rate (once every 2 seconds)
- Body size 15.1mm x 25mm x 7.7mm
- · 4 pins with 0.1" spacing

3

El DHT11

- Aspectos iniciales:
 - Al revisar la hoja técnica del DHT11 podemos ver que el DHT11 tiene un rango de voltaje de operación de 3V a 5.5V por lo que la conexión hacia el Curiosity Nano IC18F57Q43 será de manera directa.
 - Dependiendo del modelo de DHT11 puede que tenga integrado la resistencia de pull-up, sobre todo lo que tienen el sensor montado en una PCB:
 - Hoja técnica: https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf






El DHT22


- También se le puede encontrar como AM2302 AOSONG
- De funcionamiento similar al DHT11, pero con mayor resolución en las medidas de temperatura y humedad






- El DHT11 es producido en China
- La hoja técnica originalmente esta en chino y fue traducido de manera artesanal.








Data consists of decimal and integral parts. A complete data transmission is 40bit, and the Proceso de envío de datos Data format: 8bit integral RH data + 8bit decimal RH data + 8bit integral T data + 8bit decimal data + 8bit check sum. If the data transmission is right, the check-sum should be the last 8bit of del DHT11 al MCU "8bit integral RH data + 8bit decimal RH data + 8bit integral T data + 8bit decimal T data". voltage-length means data "0" • En el proceso de envío de Start to transmit datos (son 5 bytes ó 40 bits) start to trans-mit 1-bit data SINGLE-BUS SIGNAL unsigned char DHT11_Read(void){ unsigned char x = 0, data = 0; Signal Lines for(x=0;x<8;x++){ MCU Signal while(!PORTBbits.RB0); __delay_us(35); Lee un date de ocho bits (Figure 4 Data "0" Indication if(PORTBbits.RB0){ data = ((data<<1) | 1); else{ data = (data<<1);</pre> SINGLE-BUS SIGNAL Signal Lines Explanation while(PORTBbits.RB0); MCU Signal DHT Signal return data; Figure 5 Data "1" Indication


Entendiendo las operaciones de desplazamiento de datos en un registro




11

La nueva librería DHT (LIB_DHT)

- Referencia: https://github.com/tocache/Microchip-PIC18F57Q43/tree/main/ELEC225%202024-1%20Examples/Prueba_DHT22_I2CLCD.X
- Soporta dispositivos DHT11 y DHT22



a



Uso de las librerías I2C_LCD y LIB_DHT

```
#include "I2C LCD.h"
#include "LIB_DHT.h"
unsigned int temperatura=0;
unsigned int humedad=0;
void configuro(void){
   OSCCON1 = 0x60;
    OSCFRQ = 0x06;
    OSCEN = 0x40;
void main(void) {
    configuro();
    I2C_LCD_INIT();
    while(1){
        temperatura = DHT_GetTemp(DHT22);
         __delay_ms(500);
        humedad = DHT_GetHumid(DHT22);
         __delay_ms(500);
        I2C_POS_CURSOR(1,0);
        I2C_ESCRIBE_MENSAJE2("Temp: ");
        I2C_LCD_ESCRIBE_VAR_INT(temperatura, 3, 1);
        I2C_ENVIA_LCD_DATA(0xDF);
        I2C_ENVIA_LCD_DATA('C');
```

```
I2C_POS_CURSOR(2,0);
I2C_ESCRIBE_MENSAJE2("Humid: ");
I2C_LCD_ESCRIBE_VAR_INT(humedad, 3, 1);
I2C_ESCRIBE_MENSAJE2("% RH");
}
```

El sensor HC-SR04

- El sensor HC-SR04 es un módulo que permite medir la distancia entre éste y un objeto entre un rango de 3cm y 300cm.
- Trabaja con alimentación de 5V por lo que se necesitará de un conversor de niveles lógicos 3.3V-5V, se recomienda emplear el TXS0108 en caso de que el microcontrolador trabaje en LVTTL
- Los transductores trabajan en 40KHz de frecuencia de sonido (rango ultrasónico – no es audible)






15

El sensor HC-SR04


- El sensor envía una ráfaga de 8 pulsos a 40KHz.
- El sonido viaja a una distancia doble con respecto al objeto donde se reflejó el sonido
- El sonido viaja a 340m/s a nivel del mar y a 20°C




_

El sensor HC-SR04

- Tener en cuenta que la emisión ultrasónica no es muy directiva, a mayor distancia que recorre el sonido emitivo mayor será la dispersión.
- Mínima distancia a medir: 2cm
- Máxima distancia a medir: 4m (sin interferencias)



17



1m = 1000cm El sensor HC-SR04 • Cálculo de la distancia entre el sensor y el obstáculo: Velocidad del sonido: 343 m/s (a sivel del mar y a 20°C)

Lo 0.0343 cm/us - convetido según resolución del

Timos y los distanción a medir Distancia = (velocided del serido) x duración

2 en microagados

Distancia = (0.0343) x Lunación = 0.017


2 cida y welta

Distancia (cm) = tiempo (us)

58.31

El sensor HC-SR04

- Posee dos puertos:
 - Trigger: El microcontrolador host le envía al puerto "trigger" del HC-SR04 un pulso activo en alto de 10us para que este último envíe ocho pulsos de sonido de 40KHz.
 - Echo: Luego del envío de los ocho pulsos de sonido de 40KHz el HC-SR04 enviará un pulso al microcontrolador host con determinado ancho, este ancho representará el tiempo del eco y mediante un cálculo matemático se obtendrá la distancia entre el módulo y el objeto.



21


```
#include <xc.h>
#include "cabecera.h"
                                                                        El sensor HC-SR04
#include "I2C LCD.h"
#define _XTAL_FREQ 32000000UL
void configuro(void){

    Código propuesto para leer la

   OSCCON1 = 0x60:
   OSCFRQ = 0x06;
                                                                             distancia usando el HC-SR04
   OSCEN = 0x40:
    //Configuracion de E/S para los HCSR04
                     //REØ como salida
    TRISE = 0xFF:
    ANSELE = 0xFE;
                      //RE0 como digital
    TRISCbits.TRISC1 = 1; //RC1 como entrada
   ANSELCbits.ANSELC1 = 0; //RC1 como digital
                                                                               void main(void) {
   T1CLK = 0x01;
                     //Timer1 con fuente de reloj FOSC/4
                                                                                   configuro();
   T1CON = 0x32;
                      //presc 1:8, rd16=1, async, timer1 OFF = 1us x cta
                                                                                   //Inicializacion del I2C LCD
                                                                                   I2C_LCD_INIT();
unsigned int Read_HCSR04(void){
                                   unsigned int calculo(unsigned int valor){
                                                                                   I2C_POS_CURSOR(1,0);
   TMR1H = 0:
                                      float tiempo;
                                                                                   I2C_ESCRIBE_MENSAJE2("Medidor HC-SR04");
    TMR1L = 0;
                                                                                   while(1){
                                      unsigned int distancia;
   LATEbits.LATE0 = 1;
                                                                                       I2C_POS_CURSOR(2,0);
                                      tiempo= (float)valor;
    __delay_us(10);
                                                                                      I2C ESCRIBE MENSAJE2("Dist: "):
                                      tiempo= tiempo / 5.8;
   LATEbits.LATE0 = 0;
                                                                                       I2C_LCD_ESCRIBE_VAR_INT(calculo(Read_HCSR04()),3,1);
                                      distancia = (int)tiempo + 1;
   while(PORTCbits.RC1 == 0);
                                                                                      I2C_ESCRIBE_MENSAJE2(" cm");
                                      return distancia:
   T1CONbits.ON = 1;
                                                                                       __delay_ms(100);
   while(PORTCbits.RC1 == 1):
   T1CONbits.ON = 0;
    return (TMR1);
```

• Desarrollar un medid


• Desarrollar un medidor de distancia empleando el sensor HC-SR04



23

```
Ejemplo 2024-2
       #include "cabecera.h"
       #include "I2C_LCD.h"
10
       #define _XTAL_FREQ 32000000UL
                                                          unsigned int HCSR04 software (void) {
11
                                                                 unsigned int tiempo;
12
       unsigned int tiempo = 0;
                                                                 //primero: pulso positivo de 10us en REO LATEDits.LATEO = 1;
                                                      43
                                                      44
   void configuro(void) {
                                                      45
                                                                   delay_us(10);
15
           //conf de la fuente de reloj
                                                                 LATEbits.LATE0 = 0;
                                                      46
           OSCCON1 = 0x60;
16
                                                                 while (PORTCbits.RCl == 0); //esperar a que ECHO sea :
           OSCFRQ = 0x06;
17
                                                      48
                                                                 tiempo = 0;
           OSCEN = 0x40;
18
                                                      49
                                                                 dol
           //conf las E/S
19
                                                      50
                                                                     tiempo++;
           TRISEbits.TRISE0 = 0; //RE0 salida
                                                      51
                                                                     __delay_us(1);
           ANSELEDITS.ANSELEO = 0; //REO digital
           TRISCbits.TRISC1 = 1; //RC1 entrada
                                                      53
                                                                  while (PORTCbits.RCl == 1);
           ANSELCbits.ANSELC1 = 0; //RC1 digital
                                                      54
24
           TRISB = 0xFC; //RB0 y RB1 como salidas
                                                                 return tiempo;
                                                      55
25
           ANSELB = 0xFC; //RB0 y RB1 como digitales
26
           //condiciones iniciales
                                                      56
                                                          void main(void) {
           LATEbits.LATE0 = 0;
                                                      58
                                                                 configuro();
28
           //inicializacion del I2C_LCD
                                                                 pantallazo();
                                                      59
29
           12C_LCD_INIT();
30
                                                      60
                                                                 while(1){
                                                      61
                                                                     tiempo = HCSR04_software();
   void pantallazo(void) {
                                                                     I2C_POS_CURSOR(1,0);
                                                                     I2C_ESCRIBE_MENSAJE2("Ultrasonico!");
33
           I2C_POS_CURSOR(1,0);
                                                       63
           I2C_ESCRIBE_MENSAJE2("Medidor de dist.");
34
                                                      64
                                                                     I2C POS CURSOR(2,0);
           12C_POS_CURSOR(2,0);
                                                                     12C ESCRIBE MENSAJE2("Tiempo: ");
35
                                                       65
           12C_ESCRIBE_MENSAJE2("Hecho por Kalun");
                                                                     I2C_LCD_ESCRIBE_VAR_INT(tiempo, 5, 0);
36
                                                      66
             delay_ms(3000);
37
                                                                     _delay_ms (1000); TEC_ESCRIBE_MENSIZEZ ("M5");
38
           I2C_BORRAR_LCD();
```

- No sale exacto!
- La base de tiempo no es precisa en la rutina de temporizado empleando do..while
- La base de tiempo es mas de 1uS por el tiempo de ejecución de las instrucciones




```
Ejemplo 2024-2

    Utilizando el Timer1 como base de tiempo

                                                               unsigned int HCSR04_hardware(void){
                                                                     //rutina empleando el Timer1 como base de tiempo de 1us
      #define _XTAL FREQ 32000000UL
11
                                                           65
                                                                      //primero: pulso positivo de 10us en REO
12
     unsigned int tiempo = 0;
                                                           66
                                                                     LATEbits.LATE0 = 1;
                                                                       _delay_us(10);
13
                                                                     LATEbits.LATE0 = 0;
14
   69
                                                                     TMR1H = 0;
15
          //conf de la fuente de reloj
                                                           70
                                                                     TMR1L = 0;
16
         OSCCON1 = 0x60;
                                                                    while (PORTCbits.RC1 == 0);
                                                           71
17
         OSCFRO = 0x06;
                                                            72
                                                                     T1CONbits.ON = 1; //encendemos Timer1 para que cuente
18
          OSCEN = 0x40;
                                                                     while (PORTCbits .RC1 == 1);
                                                           73
19
          //conf las E/S
                                                            74
                                                                     T1CONbits.ON = 0;
20
         TRISEbits.TRISE0 = 0; //RE0 salida
                                                           75
                                                                     return TMR1;
21
         ANSELEbits.ANSELEO = 0; //REO digital
                                                           76
22
          TRISCbits.TRISC1 = 1; //RC1 entrada
                                                                  return TMR1;
                                                            75
23
         ANSELCbits.ANSELC1 = 0; //RC1 digital
                                                               void main (void) {
         TRISB = 0xFC; //RB0 y RB1 como salidas
ANSELB = 0xFC; //RB0 y RB1 como digitales
24
25
                                                                     configuro();
                                                                     pantallazo();
          //conf del Timer1 para la base de tiempo de lus
                                                            79
                                                                     while (1) {
         T1CLK = 0x01; //Timer1 con fosc/4
T1CON = 0x32; //presc 1:8, Timer1 en OFF!
                                                                          12C_POS_CURSOR(1,0);
                                                            80
28
                                                                          I2C_ESCRIBE_MENSAJE2("Time HW:");
          //condiciones iniciales
29
                                                                          12C_LCD_ESCRIBE_VAR_INT(HCSR04_hardware(),5,0);
                                                            82
30
          LATEbits.LATE0 = 0;
                                                                         I2C ESCRIBE MENSAJE2 ("us");
                                                            83
31
          //inicializacion del I2C_LCD
                                                                         I2C_POS_CURSOR(2,0);
                                                            84
          12C_LCD_INIT();
32
                                                                         12C_ESCRIBE_MENSAJE2("Time SW:");
                                                            85
33
                                                            86
                                                                          12C_LCD_ESCRIBE_VAR_INT(HCSR04_software(),5,0);
                                                            87
                                                                         I2C_ESCRIBE_MENSAJE2("us");
   void pantallazo(void) {...8 lines }
                                                                          __delay_ms(1000);
                                                            89
   # unsigned int HCSR04 software(void) {...18 line
```

Ejemplo 2024-2

- Utilizando el valor de tiempo obtenido con el Timer1 y empleando la ecuación para hallar la distancia en una calculadora, se puede obtener la distancia con una calculadora.
- Se puede evidenciar el gran error de temporizado con la rutina do..while



27

Ejemplo 2024-2

 Convirtiendo a distancia:

```
unsigned int calculo (unsigned int valor) {
79
          float tiempo;
80
          unsigned int distancia;
81
          tiempo = (float) valor;
82
          tiempo = tiempo / 58.31;
83
          distancia = (int)tiempo;
84
          return distancia;
85
86
87
   □ void main(void) {
88
          configuro();
89
          pantallazo();
90
          while(1){
91
              12C_POS_CURSOR(1,0);
              12C_ESCRIBE_MENSAJE2("Dist HW:");
92
              I2C_LCD_ESCRIBE_VAR_INT(calculo(HCSR04_hardware()),3,0);
93
              I2C ESCRIBE MENSAJE2 ("cm");
94
95
              I2C POS CURSOR(2,0);
              I2C_ESCRIBE_MENSAJE2("Dist SW:");
96
97
              12C_LCD_ESCRIBE_VAR_INT(calculo(HCSR04_software()),3,0);
98
              12C_ESCRIBE_MENSAJE2("cm");
              delay ms(1000);
99
100
101
```

• Convirtiendo a distancia:


29

```
2024-2
                 #include "cabecera.h"
                 #include "I2C_LCD.h"
9
10
11
12
32
33
41
42
43
44
8
                 #define _XTAL_FREQ 32000000UL
                                                                                                                                                                                • Mejorando resolución hasta
         + void configuro (void) [...20 lines ]
                                                                                                                                                                                        el milímetro
         + void pantallazo(void) {...8 lines }
         unsigned int HCSR04_hardware(void){
                           //rutina empleando el Timerl como base de tiempo de lus
                            //primero: pulso positivo de 10us en REO
                          LATEbits.LATE0 = 1;
                              _delay_us(10);
                           LATEbits.LATE0 = 0;
                           TMR1 = 0;
                                                                                                                                                                     68 - void main(void) {
 8
                           while (PORTCbits.RCl == 0);
                                                                                                                                                                                                configuro();
                            TlCONbits.ON = 1; //encendemos Timerl para que cuente
                                                                                                                                                                                                pantallazo();
                           while (PORTCbits.RC1 == 1);
                                                                                                                                                                                                  while(1){
                            TlCONbits.ON = 0; //apagamos el Timerl
                                                                                                                                                                                                        I2C POS CURSOR(1,0);
 53
                           return TMR1;
                                                                                                                                                                       73
                                                                                                                                                                                                          I2C_ESCRIBE_MENSAJE2("Dist HW:");
54
55
56
57
58
59
60
61
                                                                                                                                                                                                          //I2C_LCD_ESCRIBE_VAR_INT(HCSR04_conversion(HCSR04_hardware()),3,2);
         unsigned int HCSR04_conversion(unsigned int valor) {
//calculo para obtener la distance en constance en const
                                                                                                                                                                                                         I2C_LCD_ESCRIBE_VAR_INT(HCSR04_conversion(HCSR04_hardware()),4,3);
                                                                                                                                                                                                         i2c_escribe_mensaje2("m");
                            //calculo para obtener la distanca en cm a partir
                                                                                                                                                                                                          I2C POS CURSOR(2,0);
                            //del temporizado obtenido en el TMR1
                                                                                                                                                                                                          I2C_ESCRIBE_MENSAJE2("Time HW:");
                           float tiempo;
                                                                                                                                                                       79
                                                                                                                                                                                                          I2C_LCD_ESCRIBE_VAR_INT(HCSR04_hardware(),5,0);
                           unsigned int distancia;
                                                                                                                                                                                                          I2C ESCRIBE MENSAJE2("us");
                           tiempo = (float)valor;
                                                                                                                                                                      81
                                                                                                                                                                                                           __delay_ms(1000);
62
63
                          //tiempo = tiempo / 58.31; //distancia en cm tiempo = tiempo / 5.831; //distancia en mm
                                                                                                                                                                      82
                           distancia = (int)tiempo;
                           return distancia;
```

Ejemplo 2024-2

• Mejorando resolución hasta


el milímetro



31

El sensor DS18B20


- Creado por Dallas Semiconductor
- Dallas Semiconductor fué absorbida por Maxim Integrated en el año 2002
- Analog Devices absorbe a Maxim Integrated en el año 2021
- Emplea comunicación 1-wire (un solo cable para la transmission de datos en forma bidireccional y también para energía)
- Se pueden conectar diferentes dispositivos 1-wire a microcontrolador empleando un solo cable (topología tipo bus)



El sensor DS18B20

Benefits and Features


- Unique 1-Wire[®] Interface Requires Only One Port Pin for Communication
- Reduce Component Count with Integrated Temperature Sensor and EEPROM
 - Measures Temperatures from -55°C to +125°C (-67°F to +257°F)
 - ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C
 - · Programmable Resolution from 9 Bits to 12 Bits
 - No External Components Required
- Parasitic Power Mode Requires Only 2 Pins for Operation (DQ and GND)
- Simplifies Distributed Temperature-Sensing Applications with Multidrop Capability
 - Each Device Has a Unique 64-Bit Serial Code Stored in On-Board ROM
- Flexible User-Definable Nonvolatile (NV) Alarm Settings with Alarm Search Command Identifies Devices with Temperatures Outside Programmed Limits
- Available in 8-Pin SO (150 mils), 8-Pin μSOP, and 3-Pin TO-92 Packages





33

El sensor DS18B20


- El principal inconveniente es que la rutina para poder comunicarnos con el DS18B20 lo tienes que hacer por software, es bien escaso encontrar microcontroladores que Tengan implementado en hardware la comunicación 1-wire.
- En los microcontroladores generalmente puedes encontrar periféricos de comunicación serial solo I2C y UART.
- Afortunadamente hay implementaciones (librerías) que se pueden portar al PIC18F57Q43







¿Cómo funciona el I2C_LCD_ESCRIBE_VAR_INT()?



Fin de la sesión		