AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

12920/15 09 2026
Nr ...../ .....

2.0.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

Incheiat astazi 15/09/2026 intre:

S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,

si

ARTROM STEEL TUBES S.A. , Loc. Slatina, Jud. Olt, Strada:Draganesti, nr. 30, reprezentata prin Dl/Dna SINCA IOANA, in calitate de Sefa2 STATIE, nr telefon: 0372.498.192;

cu prilejul interventiei de service la urmatoarele echipamente:

- Echipamente foraj 1;
- Echipamente foraj 2;
- Echipamente foraj 3;
- Instalatie de clorinare pe recirculare;

Locatia aplicatiei:

Incinta ARTROM STEEL TUBES, Strada Draganesti, nr 30 , Slatina – Jud Olt.

S-au efectuat urmatoarele lucrari de service :

- La toate cele 4 statii cu ecomix – WS2QC – tank 36x72 :
  - S-au curatat sistemele de absorbtie saramura din rezervorare;
  - S-au verificat setarile statiilor;
  - S-au initializat cicluri de regenerare pentru verificare buna functionare etape de spalare.

- La toate cele 3 statii de clorinare :
  - S-a verificat buna functionare a sistemelor de dozare;
  - S-au verificat setarile fiecarei pompe de dozare TPG 603;

AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

- La sistemul de recirculare si clorinare bazin:
  - o S-a verificat sistemul de clorinare si panoul automat de analiza;
  - o S-a curatat sistemul de analiza clor si camera de analiza;
  - o S-au prelevat probe de apa si s-au facut teste de clor liber in apa.

    - Valoare clor liber rezidual in rezervor [proba 1] ..0,38...mg/L
    - Valoare clor liber rezidual in rezervor [proba 2] ..0,41....mg/L

S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

Obs:* - la una dintre filtre s-a constatat că mecanismul intern era spart și nu funcționa
- S-a înlocuit cu piese din stoc și funcționează.

Recomandari:* A se comanda următoarele piese pt. service:
- cartus filtrant 5 microni - 10 buc.
- cartus filtrant PRM 10 microni - 10 buc.
- bile curățare senzor.
- kit reactiv clor liber 100 teste
- filtru impurități NW800 2 bucăți.
- WS2 diffuse cap assembly 3 bucăți.

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România

AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

- ansamblu piston vane clack 2" - 10 buc.

Beneficiar: ARTROM STEEL TUBES SA
DIR. GEN. ADJ. OPERATIUNI
NEACSU CONSTANTIN
Semnatura si numele in clar

Furnizor: S.C. AKRO SRL

ARTROM STEEL TUBES S.A.
ROONRC
J1991000009283
CUI: RO1510210
SLATINA - ROMÂNIA

Dem IDRE
BINCA IOANA

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România