
GRUNDFOS
1 – A se monta manometru cu vas cu membrana 8L PN10.
T-ul din aspiratie sa fie montat intre clapeta si robinet, iar
in T sa se monteze senzorul 0-1 bar.
Pompele trebuie alimentate dintr-un TA avand siguranta tripolara pentru fiecare. Trebuie
aduse cablurile de alimentare langa fiecare pompa.


REFULARE
ASPIRATIE