제9강 (8장)

교락법과 일부실시법

- 8.1 교락법
- 8.2 일부실시법


제9강 교락법과 일부실시법

8.1 교락법

◆ 기본개념

- 동일 조건에서 다 실험을 실시할 수 없는 경우
 - 예를 들어, 반씩 또는 1/4씩 나누어 실험을 실시하면 교락법
 - 예를 들어, 반만 또는 1/4만 실험을 실시하면 일부실시법 이런 경우 일부 효과들은 서로 교락된다.

Q. 어떻게 실험해야 파악하고자 하는 효과들이 서로 교락되지 않도록 할 수 있을까?



◆ 인수분해식을 이용한 블록화 (단독교락: 두 개의 블록으로 나눔)

$$I = A \qquad A = \frac{1}{4}(a-1)(b+1)(c+1) = \frac{1}{4}(a+ab+ac+abc-(1)-b-c-bc) \qquad (7.35)$$

$$I = AB \qquad AB = \frac{1}{4}(a-1)(b-1)(c+1) = \frac{1}{4}((1) + ab + c + abc - a - b - bc - ac) \qquad (7.38)$$

◆ 인수분해식을 이용한 블록화 (이중교락: 4개의 블록으로 나누는 경우)

• I = ABC로 잡는 경우

(1)
$$ABC = \frac{1}{8}(a-1)(b-1)(c-1)(d+1)$$


= $\frac{1}{8}((a+b+c+ad+bd+cd+abc+abcd) - (1) - d - ab - ac - bc - abd - acd - bcd)$

또 다른 것으로 I = BCD를 잡는 경우

(2)
$$BCD = \frac{1}{8}(a+1)(b-1)(c-1)(d-1)$$

= $\frac{1}{8}(b+c+d+ab+ac+ad+bcd+abcd) - (1) - a - bc - bd - cd - abc - acd - abd)$

• (1)과 (2)에서 (+,+),(+,-),(-,+),(-,-)인 것들로 구분한다.




[그림 8-3] *ABC*와 *BCD*를 교락시킨 **2⁴**요인배치법

$$ABC$$
와 BCD 가 교략요인이면 $ABC \times BCD = AB^2C^2D = AD$ 도 교략요인임 $(2^n$ 요인배치법에서는 $A^2 = B^2 = C^2 = D^2 = 1$ 로 여김

◆ 교락의 종류

완전교락: 매 반복마다 블록과 교락되는 효과가 같음



〈그림 8-6〉 완전교락된 23요인배치법

◆ 교락의 종류

부분교락: 매 반복마다 블록과 교락되는 효과가 같지 않음

에 처음에는 ABC, 두 번째는 AC, 세 번째는 BC를 블록효과와 교락시키는 경우

반복 I 블록1 블록2

abc	ab
а	ас
b	bc
С	(1)

반복|| 블록1 블록2

abc	ab
ас	bc
b	а
(1)	С

반복Ⅲ 블록1 블록2

abc	ab	
bc	ас	
а	b	
(1)	С	

〈그림 8-7〉 부분교락된 23요인배치법


스 그는 호 기 - 으 으 정보통계학과 **백재욱** 교수


제9강 교락법과 일부실시법

8.2 일부실시법



- =부분요인배치법
- =fractional factorial design






정의대비(defining contrast)

어떤 요인이 블록(또는 어느 요인)과 교락되는지 표현하는 식 옆의 경우 I=ABC임 양변에 C를 곱하면 C=AB가 나옴

[그림 8-8] 두 블록 중 한 블록에서만 실험을 실시하는 일부실시법

 \bullet $I = ABC \circ \circ \circ$

```
A의 효과? 어느 효과와 교락되어 있나? A=BC? …………(8.25)
B의 효과? 어느 효과와 교락되어 있나? B=AC? …………(8.26)
C의 효과는 AB의 효과와 교락되어 나타난다. C=AB? ……(8.27)
```



◆ 2⁵⁻² 기본개념

예

I=ABCDE & I=ABC => ABCDE*ABC=DE도 정의대비 I=ABCDE=ABC=DE

- Q. 주효과 D가 어떤 것과 교락되는가?
- A. D=ABCE=ABCD=E 주효과 D와 주효과 E가 서로 교락됨!

예제 8.3

온도(A), 습도(B), 압력(C), 진동(D) 네 요인이 제품의 강도에 미치는 영향을 조사하기 위한 2^4 요인배치법에서 16회 실험이 너무 많아 정의대비 I=ABCD를 이용하여 2개의 블록으로 나누어 1/2번만 실험하는 2^{4-1} 형 일부실시법을 적용한 결과가 다음과 같다. 이 경우 별명관계를 구하고 분산분석표를 작성하라.

$$(1) = 95.29$$
 $ab = 86.58$ $ac = 88.70$ $bc = 86.79$ $bd = 89.38$ $abcd = 89.57$

풀이

1) 별명관계(I=ABCD)

A=BCD, B=ACD, C=ABD, D=ABC, AB=CD, AC=BD, AD=BC (8.34))

〈표 8-6〉 변동의 계산(예이츠계산법)

처리조합	자료	(1)	(2)	(3)	(4)	요인변동
		(1)	(4)	(3)	(4)	$(4)^2/(2^{n-p}r)$
(1)	95.29	95.29	181.87	357.36	723.11	65359
a		86.58	175.49	365.75	-0.51	0.033
b		88.70	185.83	-6.80	-18.47	42.64
аъ	86.58	86.79	179.92	6.29	0.47	0.03
С		96.45	-8.71	-10.62	-12.29	18.88
ac	88.70	89.38	1.91	-7.85	2.77	0.96
bc	86.79	90.35	7.07	6.38	13.09	21.42
a <u>bc</u>		89.57	-0.78	-5.91	8.39	8.80
đ		-95.29	-8.71	-6.38	8.39	
ad	96.45	86.58	-1.91	-5.91	13.09	
<u>bd</u>	89.38	88.70	-7.07	10.62	2.77	
a <u>bd</u>		-86.79	-0.78	-7.85	-12.29	
<u>c.d</u>	90.35	96.45	181.87	6.80	0.47	
a <u>cd</u>		-89.38	-175.49	6.29	-18.47	
bcd		-90.35	-185.83	-357.36	-0.51	
abcd	89.57	89.57	179.92	365.75	723.11	

⟨표 8-7⟩ 분산분석표

요인	제곱합	자유도	평균제곱	F_0
A(또는 BCD)	0.03	1	0.03	0.06
<i>B</i> (또는 <i>ACD</i>)	42.64	1	42.64	86.14*
C(또는 ABD)	18.88	1	18.88	38.14*
D(또는 ABC)	8.80	1	8.80	17.78
<i>AD</i> (또는 <i>BC</i>)	21.42	1	21.42	43.27*
<i>AB</i> (또는 <i>CD</i>)	$0.03)_{0.00}$	$_{1}^{1}_{2}$	0.495	
<i>AC</i> (또는 <i>BD</i>)	$0.03 \\ 0.96 $ 0.99	1 j^2	0.495	
Т		7		

R 실습

gang <- c(95.29, NA, NA, 86.58, NA, 88.7, 86.79, NA, NA, 96.45, 89.38, NA, 90.35, NA, NA, 89.57)


 $\begin{array}{l} \operatorname{temp} < -\operatorname{c}(0,\,1,\,0,\,1,\,0,\,1,\,0,\,1,\,0,\,1,\,0,\,1,\,0,\,1) \\ \operatorname{humid} < -\operatorname{c}(0,\,0,\,1,\,1,\,0,\,0,\,1,\,1,\,0,\,0,\,1,\,1,\,0,\,0,\,1,\,1) \\ \operatorname{press} < -\operatorname{c}(0,\,0,\,0,\,0,\,1,\,1,\,1,\,1,\,1,\,0,\,0,\,0,\,0,\,1,\,1,\,1,\,1) \\ \operatorname{vib} < -\operatorname{c}(0,\,0,\,0,\,0,\,0,\,0,\,0,\,0,\,0,\,1,\,1,\,1,\,1,\,1,\,1,\,1) \\ \operatorname{gang.data} < -\operatorname{data.frame}(\operatorname{gang. temp. humid. press. vib)} \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{stemp} < -\operatorname{factor}(\operatorname{gang.data} \operatorname{stemp. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"A0",\,"A1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid} < -\operatorname{factor}(\operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"C0",\,"C1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid} < -\operatorname{factor}(\operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"C0",\,"C1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid} < -\operatorname{factor}(\operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"C0",\,"C1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"D0",\,"D1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"D0",\,"D1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"D0",\,"D1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"D0",\,"D1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"D0",\,"D1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"D0",\,"D1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"D0",\,"D1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"D0",\,"D1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"D0",\,"D1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"D0",\,"D1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(0,\,1), \, \operatorname{labels} = \operatorname{c}(\operatorname{"D0",\,"D1"})) \\ \operatorname{gang.data} \operatorname{shumid. levels} = \operatorname{c}(\operatorname{Unlow} \operatorname{Unlow} \operatorname{Un$

	Df	Sum Sq	Mean Sq
temp	1	0.03	0.03
humid	1	42.64	42.64
press	1	18.88	18.88
vib	1	8.80	8.80
temp:vib	1	21.42	21.42
temp:humid	1	0.03	0.03
temp:press	1	0.96	0.96
8 observations deleted due to missingness			

<u>anova <- aov(gang~temp+ humid+ press+ vib+ temp*vib+ temp*humid+ temp*press, data=gang.data)</u> summary(anova)

R 실습


new.gang.data = gang.data[which(gang.data\$gang>0),]
with(new.gang.data, interaction.plot(x.factor=temp, trace.factor=vib, response=gang,
fun=mean, type="b", legend=T, ylab="강도", main="Interaction Plot", pch=c(1,19)),
na.rm=TRUE)



R 실습

```
par(bg=rgb(1,1,0.8), mfrow=c(2,2))
boxplot(gang~temp, data=new.gang.data, main="gangdo by temperature",
xlab="Temperature",ylab="gangdo")
boxplot(gang~humid, data=new.gang.data, main="gangdo by humidity",
xlab="humidity",ylab="gangdo")
boxplot(gang~press, data=new.gang.data, main="gangdo by pressure",
<u>xlab="pressure",ylab="gangdo")</u>
boxplot(gang~vib, data=new.gang.data, main="gangdo by vibration",
xlab="vibration",ylab="gangdo")
par(mfrow=c(1,1))
```

R 실습



험계획과 응용

다음 시간 안내

제10강 (9장)

다구치 실험계획