14강. 반응표면분석

◈ 담당교수 : 백재욱 교수

■ 정리하기

- 1, 반응표면분석 3단계
 - 0단계: 2수준 일부실시법에 의해서 반응변수에 영향을 미칠 것으로 기대되는 많은 인자 중에서 핵심인자를 선별한다. 1단계: 선별된 핵심인자에 대한 축차적인 실험계획과 분석에 의해 최적조건 근처의 설명변수들의 영역으로 이동한다 (최대경사법).
 - 2단계: 최적조건 근처에서 이차모형을 가정하고, 중심합성계획으로 실험 실시하여, 관심영역에서 반응변수의 예측치를 최적화하는 계량인자의 최적조건을 찾고 재현성을 확인한다.
- $\hat{y}=75.0857+1.65x_1+0.6x_2$ 에서 최대경사법은 중심점 (0,0)을 기준으로 x_1 방향으로 1.65단위 증가할 때마다 x_2 방향으로 0.6단위 증가시킨다.
- 3. 중심점 (0,0)의 위치에서 최대경사의 방향으로 $\Delta,2\Delta,3\Delta,\dots$ 만큼씩 진행하면서 $(\langle \pm 11-2\rangle$ 참조) 예측대로 반응치가 높아지는지 점검하다가, 반대로 낮아지면 바로 전 단계로 돌아가서 관심영역을 새로 만들어 실험해본다.
- 4. 이차 반응표면모형은 $y=\beta_0+\sum_{i=1}^3\beta_ix_i+\sum_{i=1}^3\beta_{ii}x_i^2+\sum_{i=1}^2\sum_{j=i+1}^3\beta_{ij}x_ix_j+\varepsilon$ 으로 최소의 실험으로 적합시킬 수 있는 실험계획은 중심합성계획(CCD: central composite design)이다.
- 5. 중심합성계획은 2^3 상자점(2^3 factorial points), 중심점(center points)과 축점(axial points)의 세 부분으로 구성되어 있다 (〈그림 11-4〉참조).
- 6. 〈표 11-3〉의 데이터에 앞의 이차 반응표면모형을 적합시킨 결과 다음과 같은 추정식을 얻는다. $\hat{y}=11.48-1.14x_1+0.12x_2+1.08x_3-0.86x_1^2-1.14x_2^2-1.22x_2^3-0.41x_1x_2-0.56x_1x_3+0.21x_2x_3$
- 7. 앞의 모형에 대한 적합성 결여는 없는 것으로 판단되며, 잔차도 특정한 패턴을 보이지 않는다(교재 참조).
- 8. 반응표면이 위로 볼록한 모양을 보이므로 최적조건을 찾을 수 있다. 그 결과 f,temp(= \$\var{x}_1\$)의 경우 -0.938 (원래의 scale로 환산하면 101,2348) c.temp(= \$\var{x}_2\$)의 경우 0.226 (원래의 scale로 환산하면 11,1306) additive(= \$\var{x}_3\$) 의 경우 0.682 (원래의 scale로 환산하면 1,5093) 이때 y의 예측값은 12,454가 나온다.