UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA EL66A - MICROCONTROLADORES

Prof.: Guilherme de Santi Peron Ronnier Frates Rohrich Rubens Alexandre de Faria

LAB 04 - Serial e A/D

Roteiro:

Utilizando um diagrama de estados e transições, implementar circuito para ler um sinal analógico do conversor A/D ADC0832 e mostrar o sinal graficamente no PC utilizando o Matlab.

Requisito:


Será **OBRIGATÓRIO** a entrega do diagrama de estados e transições (DET) no início das atividades laboratoriais. A equipe só poderá apresentar o laboratório caso o DET tenha sido entregue.

Funcionamento:

- 1. Interligar o ADC0832 do kit ao microcontrolador;
- Colocar na entrada do conversor A/D um sinal analógico proveniente de um sensor. Poderá ser utilizado um sensor de temperatura (NTC), de luminosidade ou similar. Se for necessário, utilizar um circuito para adequação do sinal, como amplificador operacional, aos níveis de tensão de entrada do conversor A/D (0 a 5V).
- 3. Pode-se utilizar um canal (referenciado a GND) ou dois canais no modo diferencial, dependendo do sensor utilizado.
- 4. Fazer uma rotina para aquisição de sinais analógicos na frequência de amostragem a ser programada pelo usuário através do teclado matricial. Esta frequência deve ser mostrada no LCD, podendo já ser valores pré-definidos;
- 5. Assim que pressionar a tecla '*' do teclado, o sinal começa a ser enviado para o computador em fluxo contínuo. Caso ela seja pressionada novamente, o sinal para de ser enviado.
- 6. Utilizar a interface SPI do microcontrolador;
- 7. Fazer uma rotina de recepção e tratamento dos dados no MATLAB, mostrando os dados adquiridos em um gráfico, com atualização periódica (simulando tempo-real). O código em anexo serve como referência para o desenvolvimento.

Atenção:

 a. Cuidar com o bounce das teclas, que deverá ser feito por hardware ou por software;



```
%run('clean');
      clear all:
      close all;
      s = serial('COM7'); %assigns the object s to serial port
      set(s, 'InputBufferSize', 100); %number of bytes in inout buffer
      set(s, 'FlowControl', 'hardware');
      set(s, 'BaudRate', 9600);
set(s, 'Parity', 'none');
      set(s, 'DataBits', 8);
10
      set(s, 'StopBit', 1);
      set(s, 'Timeout',10);
12
      disp(get(s,'Name'));
13
      prop(1) = (get(a, 'BaudRate'));
14
      prop(2)=(get(s,'DataBits'));
15
      prop(3)=(get(s, 'StopBit'));
16
      prop(4) = (get(a, 'InputBufferSize'));
      disp(['Port Setup Done!!',num2str(prop)]);
18
                          topens the serial port
      fopen(s);
19
20
      disp('Running');
21
    while(t < 2000) %Runs for 2000 cycles - if you cant see the symbol, it is "less than" sign. so while (t less than 200)
22
23
24
         a = fread(s); %reads the data from the serial port and stores it to the matrix a
25
         a=max(a); % in this particular example, I'm plotting the maximum value of the 2568 input buffer
26
    in x =[x a]: % Merging the value to an array, this is not very computationally effective, as the array size is dynamic.
                       4Consider pre allocation the size of the array to avoid this. But beware, You might loose some important
29
                        Adata at the end!
         plot(x);
         axis auto:
         grid on;
         title('Leitura Serial');
         xlabel('Tempo em (S)') % x-axis label
         ylabel('Qtd de Luz') % y-axis label
36
37
         h.XDataSource = 'x';
         h.YDataSource = 'y';
39
         grid on;
40
         ylim([0 300])
         disp([num2str(t),'th iteration max= ',num2str(a)]);
41
42
         hold on;
43
         t-t+1; %increment cycle
44
         a=0: %Clear the buffer
45
         drawnow;
46
      fclose(s): %close the serial port
47
```