

## I/35 Valašské Meziříčí, okružní křižovatka se silnicí I/57 a II/150

Investor:


Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4

Projektant:

HBH Projekt spol. s r.o. Kabátníkova 5 602 00 Brno zak. číslo 10/07/75

Stupeň:

Investiční záměr



11/2007

Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

na projekt:

I/35 Valašské Meziříčí, okružní křižovatka se silnicí I/57 a II/150

1) Identifikační údaje pr	rojektu :
číslo projektu:	
název projektu:	I/35 Valašské Meziříčí, okružní křižovatka se silnicí I/57 a II/150
místo realizace (kraj):	Zlínský

Předpokládané celkové investi	ční náklady v cenové úro	vni roku: 2008	
položka	tis. Kč (bez DPH)	tis. Kč (vč. DPH)	
Veřejné rozpočty – doprava -	69 296	82 462	
(SFDI, kap. 327 –MD, OP Doprava, OPI, FS, TEN-T, EIB)			
Ostatní veřejné zdroje (uvést zdroj) obec, okres, kraj	-	-	
Soukromé zdroje	-	-	
Celkem	69 296	82 462	

Předpokládané celkové neinves	-rok-		
položka	tis. Kč (bez DPH)	tis. Kč (vč. DF	PH)
Veřejné rozpočty – doprava -	-	-	
(SFDI, kap. 327 –MD, OP Doprava, OPI, FS, TEN-T, EIB)			
Ostatní veřejné zdroje (uvést zdroj)	-	•	•
Soukromé zdroje	-	_	
Celkem	-	-	-

#### 2) Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu

Stávající okružní křižovatka "u kostelíka" ve Valašském Meziříčí převádí dopravně významné komunikace I.třídy. Silnice I/35 a I/57 vstupují do křižovatky společnou trasou, peáží, ze severu od Hranic na Moravě. V křižovatce se trasy obou komunikací oddělují - silnice I/35 pokračuje východním směrem na Rožnov pod Radhoštěm, zatímco silnice I/57 pokračuje na jih průtahem města Valašské Meziříčí směrem na Vsetín. Ze západní strany je do křižovatky rovněž připojena silnice II/150 přivádějící dopravu ze směru z Bystřice pod Hostýnem. Podél všech čtyř komunikací jsou po obou stranách vedeny chodníky pro pěší. Na silnici I/35 cca 100m severně stávající křižovatky se nachází oboustranná autobusová zastávka hromadné dopravy.

Intenzita dopravy na uvedených komunikacích dosahuje v současné době takových hodnot, kdy se naplňuje kapacita stávající okružní křižovatky a na vjezdech od Hranic na Moravě a Vsetína se tak tvoří dlouhé fronty. Kongesce způsobují každoroční zvýšení počtu dopravních nehod a dopravní zácpy, které v budoucnu povedou až k naprostému ochromení dopravy ve městě (viz statistiky nehod v příloze H1).

Na stávající křižovatce byl zpracován dopravní průzkum a křižovatka byla posuzována z hlediska kapacity. Výsledky prokázaly, že stávající O.K. nevyhovuje již dnes dopravnímu zatížení (překročení kapacity - viz příloha H2 Výsledky dopravního průzkumu). V současné době probíhá zadání aktualizace studie západního obchvatu města Valašského Meziříčí, jehož výstavba bude možná nejdříve za 10 až 15 let, a proto je nutné stávající okružní křižovatku přestavět na křižovatku s větší kapacitou.

Řešení, které odstraní problém dopravních nehod a kongescí na okružní křižovatce sil. I/35, I/57 a II/150 ve Valašském Meziříčí, spočívají zejména v:

- přestavbě okružní křižovatky na křižovatku s větší kapacitou
- distribuce dálkové dopravy mimo střed města výstavba severního a západního obchvatu Valašského Meziříčí v trasách přeložek silnic I/35 a I/57

Vzhledem k tomu, že projekční připravenost obou obchvatů je na úrovni studie jeví se nejúčinnější metodou vedoucí k odstranění nehodové lokality a i ke zvýšení kapacity křižovatky její celková přestavba.

#### 3) Požadavky na technické řešení

Návrhové parametry úpravy okružní křižovatky vycházejí z TP 135 Projektování okružních křižovatek (září 2005) a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (leden 2006).

Okružní křižovatka je navržena o vnějším průměru D=44m, s turbínovým uspořádáním jízdních pruhů na okružním jízdním pásu. V křižovatce se propojují dvě silnice I. tříd a jedna silnice II.třídy. Křižovatka má čtyři paprsky - směr Hranice na Moravě, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín a Bystřice pod Hostýnem. Z hlediska typu usměrnění se jedná o zvláštní okružní křižovatku. Křižovatka je mimo větev Hranice-

Bystřice (z I/35 na II/150) v ostatních kvadrantech doplněna o 3 spojovací větve (tzv. bypassy). Vjezdové větve ze směrů od Hranic a od Vsetína jsou navrženy jako dvoupruhové, ostatní jako jednopruhové. Okružní jízdní pás v části, kde je dvoupruhový, má šířku 8m. Výjezdová větev směrem na Hranice je řešena jako dvoupruhová, ostatní pak jako jednopruhové. Dělicí ostrůvky jsou navrženy tak, aby v místě přechodů pro chodce byla šířka ostrůvku min. 2m, přechody jsou navrženy přes tři větve (mimo nejzatíženější směr Hranice). Silnice I/35, I/57 a II/150 jsou řešeny jako sběrné komunikace funkční třídy B.

Z důvodů nového odkanalizování okružní křižovatky je nutné některé inženýrské sítě v prostoru křižovatky přeložit (kanalizační sběrače, zásobovací vodovod apod.). Z důvodů zajištění nepřerušené dodávky vody a funkčnosti kanalizací budou součástí jednotlivých stavebních objektů i provizorní přeložky těchto inženýrských sítí během výstavby. Jedná se o poměrně náročnou stavbu - jednak velkým množstvím inženýrských sítí na malém prostoru uvnitř intravilánu města, ale také nutností zachování provozu na silnicích I. a II. tříd a zajištění průjezdnosti křižovatky, včetně zachování pěších tras, což bude vyžadovat koordinaci stavebních prací a součinnost Města Valašské Meziříčí při omezení silničního provozu a pěších tras.

#### 4) Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů

Nově navržená okružní křižovatka se nachází v místě stávající O.K., dojde však ke zvětšení jejího průměru a plošného rozsahu, včetně navazujících silničních komunikací a chodníků. V prostoru rozšířené vozovky se nachází i sochy, které bude nutné přemístit. K zajištění odvodnění křižovatky je nutné vybudovat novou kanalizaci, její realizace si vyžádá nutné přeložky ostatních inženýrských sítí – stoky dešťové kanalizace, vodovody, kabely NN, VO a místního rozhlasu, NTL plynovody aj. Součástí rekonstrukce jsou také nezbytná dopravní opatření během výstavby. Prostor křižovatky a okolních ploch bude upraven a ozeleněn.

Návrh členění jednotlivých objektů stavby vychází z dostupných podkladů:

### OBJEKTY ŘADY 000 - DEMOLICE, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

051 Příprava území stavby

### OBJEKTY ŘADY 100 - POZEMNÍ KOMUNIKACE

- 101 Okružní křižovatka na sil. I/35
- 111 Úprava silnice II/150
- 151 Provizorní dopravní značení
- 155 Dopravní značení
- 161 Chodníky na okružní křižovatce
- 181 Provizorní úpravy během výstavby
- 191 Rekonstrukce komunikací používaných stavbou

### <u>OBJEKTY ŘADY 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ</u>

- 301 Rekonstrukce kanalizace okružní křižovatky
- 302 Úprava kanalizace ve správě SmVaK
- 303 Úprava kanalizace ve správě fy Energoagua
- 304 Přeložka vodovodu

#### OBJEKTY ŘADY 400 - ELEKTRO

- 421 Přeložka NN kabelů
- 441 Úprava veřejného osvětlení okružní křižovatky
- 461 Přeložka místního rozhlasu

#### OBJEKTY ŘADY 500 - PLYNOVODY

501 Přeložka NTL plynovodu

### OBJEKTY ŘADY 700 - POZEMNÍ OBJEKTY

711 Portály

#### <u>OBJEKTY ŘADY 800 - VEGETACE, REKULTIVACE, ÚPRAVA ÚZEMÍ</u>

801 Vegetační úpravy pro ŘSD ČR

802 Vegetační úpravy pro Město Valašské Meziříčí

#### 5) Územně technické podmínky

Dle platného územního plánu sídelního útvaru Valašské Meziříčí je křižovatka silnic I/35, I/57 a II/150 zakreslena v ÚP jako okružní. Zájmové území budoucí stavby tvoří již nyní okružní křižovatka, po realizaci úpravy křižovatky tak nedojde ke změně využití území. Úprava okružní křižovatky navazuje na již realizovanou opravenou část vnitřního průtahu města – estakádu přes trať ČD.

Rozšíření okružní křižovatky je navrženo na úkor veřejných ploch zeleně a chodníků.

V těsné blízkosti stávající okružní křižovatky stojí tři barokní sochy. Tyto však nejsou zapsány jako kulturní památky České republiky. Rozšířením okružní křižovatky budou dotčeny sochy v severovýchodním a jihozápadním rohu, v rámci stavby se počítá s jejich přemístěním za hranici křižovatky.

Nejbližšími budovami k okružní křižovatce jsou rodinné domy, prodejna nábytku, prodejna automobilů, základní škola apod. Budovy nebudou stavbou bezprostředně dotčeny, ani návrh stavebních úprav nijak nelimitují.

V oblasti křižovatky je vedena celá řada inženýrských sítí - stoky dešťové kanalizace, vodovody, kabely NN, VO a místního rozhlasu, NTL plynovody aj., které bude nutné přeložit.

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. se v zájmovém území stavby nenachází žádný z chráněných segmentů přírody.

Vzhledem k umístění stavby v bezprostřední blízkosti centra města Valašské Meziříčí a nutnosti zachovat nepřerušený provoz na silnicích I.tříd, jsou nezbytná náležitá dopravní opatření během výstavby (provizorní značení, zajištění průjezdnosti a průchodnosti přes prostor staveniště apod.) a jejich časová koordinace s jinými akce v rámci města.

#### 6) Majetkoprávní vztahy

Rozšíření křižovatky si vyžádá zábory okolních pozemků, které jsou většinou ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí nebo soukromých osob. Pro výstavbu bude nutné také část pozemků využít jako dočasných záborů stavby pro realizaci přeložek inženýrských sítí, zařízení staveniště apod.

# 7) Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.

Z praktického hlediska by při neřešení dopravní situace došlo k zahlcení křižovatky, což by se projevilo absolutní neprůjezdností centra Valašského Meziříčí. Město by tak bylo nepřístupné nejen pro soukromá vozidla, ale i pro vozidla hromadné dopravy a vozidla integrovaného systému (sanitky, hasiči, policie), což z bezpečnostního hlediska není možné připustit.

Požadavky na jakost díla, na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, na hygienu práce jsou standardní v rozsahu staveb tohoto typu. Během výstavby bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle platné legislativy.

Do finanční rozvahy jsou započteny náklady na plnění povinnosti souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců podle Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12.června 1989. Jedná se o náklady na zajištění BOZP ze strany zhotovitele podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce a zákona č.309/2006 Sb., o dalších požadavcích na zajištění BOZP a náklady na zajištění koordinace BOZP ze strany zadavatele stavby dle části třetí uvedeného zákona č. 309/2006 Sb.

# 8) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu majetku

Zajištění bezpečného provozu na vybudované křižovatce včetně zajištění údržby komunikací je zabezpečeno správcem komunikace - pro silnice I/57 a I/35 (včetně celé okružní křižovatky) je to Ředitelství silnic a dálnic ČR, pro silnici II/150 (mimo prostor okružní křižovatky) údržbu a správu zabezpečuje Ředitelství silnic Zlínského kraje. Celkový přehled budoucích správců viz následující tabulka:

### ŘSD ČR, Správa Zlín

051	Příprava území stavby
101	Okružní křižovatka na sil. I/35
151	Provizorní dopravní značení
155	Dopravní značení
181	Provizorní úpravy během výstavby
301	Rekonstrukce kanalizace okružní křižovatky
711	Portály
801	Vegetační úpravy pro ŘSD ČR

#### Město Valašské Meziříčí

161	Chodníky na okružní křižovatce
302	Úprava kanalizace ve správě SmVak
304	Přeložka vodovodu
441	Úprava veřejného osvětlení okružní křižovatky
461	Přeložka místního rozhlasu
802	Vegetační úpravy pro Město Valašské Meziříčí

#### Ředitelství silnic Zlínského kraje

	,
444	Úprava silnice II/150
	LODIAVA SIIHICE 11/130
	Op. a. a. a

#### Energoaqua a.s.

#### ČEZ Distribuce a.s.

421	Přeložka NN kabelu
-----	--------------------

#### SMP, a.s.

501 Přeložka NTL plynovodu
----------------------------

#### 9) Přínosy k řešení problému zaměstnanosti

Výstavba okružní křižovatky nebude mít vliv na řešení problému zaměstnanosti.

# 10) Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu / shrnutí hodnocení výsledků a dopadů projektu

Dle prováděcích pokynů MDČR pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb ze dne 1.12.2003 čl. III Odlišné postupy, odst. 1 pís. d/, se v řešené oblasti křižovatky silnic I/35, I/57 a II/150 jedná o opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu či o odstranění nehodových lokalit a úseků.

Vzrůstající intenzita dopravy a přetíženost stávající křižovatky má za následek vzrůstající počet dopravních nehod - viz statistiky Policie ČR a MV ČR pro období 2006 - 2008 v příloze H1 a tabulce:

	2006	2007	2008	2008
			jen	předpoklad
období:	01-12	01-12	01-02	01-12
počet nehod:	13	29	8	40-50

zdroi PČR, MV ČR

Enormní nárůst dopravních nehod na sledované křižovatce a v blízkém okolí je nezbytné řešit přestavbou okružní křižovatky na křižovatku s maximální kapacitou (viz posudek kapacit v příloze H2). Plošně je nový návrh omezen okolními budovami školy a rodinného domu a jiné řešení není možné.

Z ekonomického hlediska se proto zamýšlená stavba nebude hodnotit programem HDM4, přínos stavby bude spočívat především v zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu, úsporách jízdních nákladů a ve výrazném snížení výdajů na údržbu. Zlepšení bezpečnostních parametrů silnice a dodržení hygienických norem a předpisů dojde i ke snížení dopravních rizik a tím k výraznému snížení ztrát na životech, zdraví a majetku.

### Výčet příloh

Příloha B: Identifikační údaje projektu – vzor 80

Příloha C: Bilance plánovaných invest. potřeb a zdrojů financování projektu – vzor 81

Příloha E: Stavební objekty projektu – vzor 83

Příloha F: F1 Přehledná situace 1:10 000

F2 Situace 1:500

Příloha H: H1 Vyjádření Policie ČR

H2 Výsledky dopravního průzkumu H3 Posouzení kapacity křižovatky

Zpracovatel žádosti: ŘSD ČR Správa Zlín Dne:

ředitel Správy Zlín ŘSD ČR

Ing. Karel Chudárek

Schválil (zodpovědný zástupce ŘSD ČR): Dne:

Ing. Tomáš Kaas ředitel výstavby

## Příloha B:

Identifikační údaje projektu – VZOR 80

## Příloha C:

Bilance plánovaných invest. potřeb a zdrojů financování akce – VZOR 81

## Příloha E:

Stavební objekty projektu – VZOR 83

			INVESTIČNÍ ZÁMĚR	·		,	VZOR 80
ÁZEV AK	CE	I/35 Valašské Meziříčí, okružní l	křižovatka se silnicí I/57 a II/150				
ÍSLO AK	CE	·				1	
NVESTOF		Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na	a Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4			1	
IČ:	65993390		Rodné číslo (v případě,že účastník nemá IČ) :			-	
						<u> </u>	
FRMÍNY	PŔĺPRAVY A	REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :					
	Název etapy	(112/102 / 1102 (IIIIIIII) :			zahájení	1	dokončení
8003		schválení projektové dokumentace		04	2008	12	2009
	71	avební části stavby)	01	2010	03	2010	
		ogické části stavby (strojů a zařízení)*					
		(stavební části stavby)		04	2010	10	2011
8007	Realizace techr	ologické části stavby (strojů a zařízení)*					
	Závěrečné vyho			04	2012	07	2012
DZHODI	JJÍCÍ PROJEI	KTOVANÉ PARAMETRY :	-		-	-	
	Název parame	etru	měr.jednotka			hodnota pa	arametru
8011	plochy vozov	ek I.třída - novostavba	m <sup>2</sup>		5000		
8012	plochy vozov	ek I.třída - rekonstrukce	m <sup>2</sup>		4000		
8013	plochy vozov	ek II.třída	m <sup>2</sup>		480		
8014	plochy chodn	íků	m <sup>2</sup>		1000		
	výkupy - trval		m <sup>2</sup>		4000		
8016	, , ,	•					
8017							
8018							
8019							
8020							

N 6 7 5 1	AVCE	BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE VZOR						PR 81 20		2008		
NÁZEV ČÍSLO A		l/35 Valašské Meziříčí, okružní křižovatka se silnicí l/57 a II/	150									
INVEST		Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 P	raha 4									
		Skut. Oček. Aktuál. <mark>Skutečnost</mark> Plánované plnění:								Zbývá	Hodnota	
Č.ř.		v mil.Kč na 3 des.místa Název ukazatele	do 31.12. 2006	skut. 2007	rok <b>2008</b>	akt.roku 2008	v roce 2009	v roce 2010	v roce 2011	v roce 2012	po 1.1. <b>2013</b>	ukazatele CELKEN
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě	2000	2007	0.731	0.731	0.376	2010	2011	2012	2013	1.10
0121	2	Náklady projektové dokumentace			2.318	2.318	0.678	1.928	0.340			5.264
	3 4	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě  Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu			0.783	0.783	0.336					1.119 0.000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby						1.350	1.350			2.700
8121	s	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby	0.000	0.000	3.832	3.832	1.390	3.278	1.690	0.000	0.000	10.190
8124 8125		Náklady stavební části stavby  Náklady technologické části stavby						34.415	34.415			68.830 0.000
8126	1	Náklady na dopravní prostředky										0.000
	2	Náklady na výpočetní techniku  Náklady na vojenskou techniku a zařízení										0.000
	4	Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení										0.000
	9	Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení										0.000
<b>8126</b> 8127	<b>S</b>	Náklady na stroje a zařízení  Náklady na programové vybavení	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Náklady na ocenitelná práva										0.000
	3 9	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti  Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený										0.000
8127	s	Náklady na nehmotný investiční majetek	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8128	1 2	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy	$\perp = \parallel$									0.000
	3	Odvody a poplatky za odneti zemedelske a lesni pudy  Náklady úplatného převodu pozemků										0.000
	4	Náklady úplatného převodu nemovitostí										0.000
	5 6	Úroky z úvěrů bez státní záruky Úroky z úvěrů se státní zárukou	+									0.000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů										0.000
	8 9	Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM Ostatní investiční náklady výše neuvedené	+									0.000
8128	s	Investiční náklady ostatní celkem	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů						1.721	1.721			3.442
812	S	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM		0.000	3.832	3.832	1.390	39.414	37.826	0.000	0.000	82.462
8130		Splátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu										0.000
8131 8132		Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky	-									0.000
8133	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci										0.000
	2 9	Splátky dodavatelských úvěrů										0.000
8133	S	Jiné investiční potřeby výše neuvedené Ostatní investiční potřeby	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
813	s	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB	0.000	0.000	3.832	3.832	1.390	39.414	37.826	0.000	0.000	
8141		Vlastní zdroje účastníka programu	i i									0.000
8142		Úvěry poskytnuté bez státní záruky										0.000
8143	1 9	Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB Úvěry poskytnuté se státní zárukou ostatní										0.000
8143	s	Úvěry poskytnuté se státní zárukou	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8144	1	Návratné fin.výpomoci (NFV) - posledně platný rozpočet										0.000
	2	NFV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu NFV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.Národního fondu										0.000
	4	NFV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.Státních fin.aktiv										0.000
<b>8144</b> 8145	<b>S</b>	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0143	2	Systémově určené výdaje (SUV) - posledně platný rozpočet SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu										0.000
	3	SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.Národního fondu										0.000
8145	4 S	SUV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.Státních fin.aktiv  Systémově určené výdaje státního rozpočtu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8146	1	Individuálně posuzované výdaje (IPV) -posledně platný rozp.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	IPV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.rezervního fondu IPV - převody do násl.roku ( -,+) prostř.Národního fondu										0.000
	4	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Nařodního lohdu										0.000
8146	s	Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8147	1 2	Dotace ze Státního fondu životního prostředí  Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury			3.832	3.832	1.390	39.414	37.826			0.000 82.462
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení			5.002	5.002		· · · · · · · ·	5020			0.000
01/7	9 <b>S</b>	Dotace z jiných státních fondů	0.000	0.000	2.000	2.020	4 202	20.44.	27.000	0.000	0.000	0.000
<b>8147</b> 8148	1	Dotace poskytnuté ze státních fondů  Dotace z rozpočtu obce	0.000	0.000	3.832	3.832	1.390	39.414	37.826	0.000	0.000	82.462 0.000
	2	Dotace z rozpočtu okresu										0.000
8148	3 <b>S</b>	Dotace z rozpočtu kraje  Dotace z územních rozpočtů	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8149	1	Příspěvky přijaté na sdruženou akci	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	Dodavatelské úvěry	$\perp$	-	-					_		0.000
8149	9 <b>S</b>	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené Jiné zdroje tuzemské	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8151	1	Dotace z fondu PHARE										0.000
	2	Dotace z fondu SAPARD  Dotace z fondu ISPA	1								-	0.000
	4	Dotace z kohezniho fondu EU										0.000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU										0.000
8151	9 <b>S</b>	Dotace z jiných fondů EU  Dotace poskytnuté z fondů EU	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8152	1	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice	0.000	3.550	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0450	9	Dotace z jiných fondů NATO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00-	0.00-	0.000	0.000	0.000
8152 8159	S	Dotace z fondů NATO  Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		SOLIHRN INVESTIČNÍCH ZDROJIL	0 000	0 000	3 833	3 832	1 390	39 414	37 826	0 000	0 000	

SPECIF	FIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE	VZOR 83
NÁZEV AKCE	I/35 Valašské Meziříčí, okružní křižovatka se silnicí I/57 a II/150	
ČÍSLO AKCE		
INVESTOR	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4	


číslo řádku	STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY *	náklady realizace celkem
1	SO 101 kružní křižovatka na sil. I/35	27 315 000
2	SO 111 Úprava silnice II/150	1 360 000
3	SO 151 Provizorní dopravní značení	3 884 000
	SO 155 Dopravní značení	2 072 000
5	SO 161 Chodníky na okružní křižovatce	1 942 000
6	ostatní objekty řady 100	13 044 000
7	objekty řady 300	11 238 000
8	objekty řady 400	2 027 000
9	objekty řady 500	1 111 000
10	objekty řady 700	3 884 000
11	objekty řady 800	953 000
	celkem	68 830 000


<sup>\*</sup> Pouze rozhodující SO a PS

# Příloha F:

F1 Přehledná situace 1:10 000

F2 Situace 1:500





## LEGENDA:



## <u>SEZNAM OBJEKTŮ:</u>

OBJEKTY ŘADY 000 – DEMOLICE, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

051 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ STAVBY

OBJEKTY ŘADY 100 – POZEMNÍ KOMUNIKACE

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA SIL. I/35 ÚPRAVA SILNICE II/150 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

CHODNÍKY NA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATCE

PROVIZORNÍ ÚPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ POUŽÍVANÝCH STAVBOU

OBJEKTY ŘADY 300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

301 REKONSTRUKCE KANALIZACE OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY

303 ÚPRAVA KANALIZACE VE SPRÁVĚ fy ENERGOAQUA

304 PŘELOŽKA VODOVODU

OBJEKTY ŘADY 400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

421 PŘELOŽKA NN KABELU 441 ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY 461 PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU

OBJEKTY ŘADY 500 – PLYNOVODY

501 PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU

OBJEKTY ŘADY 700 – POZEMNÍ OBJEKTY

711 PORTÁLY

OBJEKTY ŘADY 800 – VEGETACE A REKULTIVACE

801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY PRO ŘSD, SPRÁVA ZLÍN

802 VEGETAČNÍ ÚPRAVY PRO MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Souřadnicový systém S-JTSK. Výškový systém Rov

		Souraanicovy	system 5-c	IISK, vyskovy system Bpv
VYPRACOVAL	DATUM	ÚČEL	MĚŘÍTKO	
ING. SKŘIČKA	LISTOPAD 2007	IZ	1: 500	1 Domikt
NÁZEV VÝKRESU	,		ČÍSLO VÝKRESU	Projektová kancelář
SITU	ACE		F2	pro dopravní a inženýrské stavby Kabátníkova 5, 602 00 BRNO

# Příloha H:

- H1 Vyjádření Policie ČR
- H2 Výsledky dopravního průzkumu
- H3 Posouzení kapacity křižovatky

#### Petr Skřička

From: Policie ČR - SJmk ODP [mailto:odpsjmk@mvcr.cz]

Sent: Wednesday, April 02, 2008 8:49 AM

To: Petr Skřička

Subject: Re: Okružní křižovatka sil. I/35 a I/57 ve Valašském Meziříčí

Dobrý den,

posílám Vám počty dopravních nehod v uvedené křižovatce. Následky neuvádím, protože se jedná především o nehody bez osobních následků.

#### Křižovatka silnic I/35, I/57 a II/150 - Valašské Meziříčí

Počty dopravních nehod za období:

1.1 29.2.2008	8 (předpoklad rok 200840 až 50)
rok 2007	29
rok 2006	13

Rozborem nehodovosti bylo zjištěno, že v souvislosti s provozem v předmětné křižovatce a její blízkosti dochází v posledních letech k razantnímu nárůstu dopravní nehodovosti. Tento trend je patrný i z vývoje nehodovosti v daném úseku v prvních měsících roku 2008. Z uvedeného je patrné, že v souvislosti s provozem v dané křižovatce a její blízkosti dochází k téměř stoprocentnímu nárůstu nehodovosti ročně. Tento nevyhovující stav je nutno okamžitě řešit stavebními úpravami předmětné křižovatky.

S pozdravem

kpt. Lubomír Sedlák PČR SJmk Brno tel:974 622 063



# VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KŘIŽOVATKA SILNIC I/35 A I/57

## PRŮZKUM DOPRAVY A POSOUZENÍ KAPACITY

#### Obsah:

- Zadání 1)
- 2) Dopravní průzkum
- 3) Posouzení kapacity křižovatky

### Přílohy:

- 1) Kartogram intenzity dopravy za průzkum
- 2) Kartogram intenzity dopravy špičková hodina
- 3) Výpočty posouzení kapacity stávající okružní křižovatky

#### 1. Zadání

Intenzita dopravy na okružní křižovatce silnic I/35 a I/57 ve Valašském Meziříčí dosahuje hodnot, při kterých se na jednotlivých vjezdech, zejména od Hranic, tvoří fronty vozidel. Městský úřad proto zadal studii, která by měla stanovit způsob vyřešení tohoto problému, kterým může být úprava stávající křižovatky, případně i její přestavba na jiný typ. Podkladem pro tuto studii je i tento elaborát, který má za úkol zjistit intenzity dopravy na křižovatce.

#### 2. Dopravní průzkum

Průzkum intenzit dopravy byl proveden jeden pracovní den v červnu 2006 v době od 7 do 11 a od 13 do 17 hodin, tedy v době předpokládané nejvyšší intenzity dopravy. Vozidla byla sledována po čtvrthodinách v jednotlivých odbočujících směrech, přičemž vozidla byla rozdělena na osobní, nákladní spolu s autobusy a kamiony. Výsledky průzkumu jsou vyjádřeny graficky v kartogramech – celkové intenzity v příloze 1, intenzity ve špičkové hodině v příloze 2.

#### 3. Posouzení kapacity křižovatky

Křižovatka byla posuzována podle ČSN 73 6102 "Projektování křižovatek na silničních komunikacích" a podle TP č. 135 "Okružní křižovatky".

Křižovatka byla posuzována pro stávající stav a pro výhled v nejrůznějších kombinacích tak, aby bylo možno posoudit vliv jednotlivých možných opatření. Výsledky výpočtů jsou dokladovány v příloze 3. Červeně jsou označeny řádky s překročenou kapacitou vjezdu, fialově údaje, kdy intenzita vjezdu ještě nepřekročila kapacitu, ale doba čekání na vjezd a délka fronty jsou již nepřijatelné.

Z výsledků výpočtu <u>a</u> je zřejmé, že kapacita křižovatky ve špičkové hodině je již dnes překročena. Z výsledků výpočtu <u>b</u> až <u>c</u> je zřejmé, že zmenšením (zvětšením) velikosti křižovatky o 20 % lze dosáhnou snížení (zvýšení) kapacity asi o 7 %, další rozšíření křižovatky již podle použité metodiky nepřináší zvýšení kapacity. Z výpočtu <u>d</u> vyplývá, že i když je ve špičkové hodině kapacita překročena, je při běžném denním provozu ve výši 90 % hodinové špičky intenzita dopravy na hranici kapacity. Intenzity vyšší než 90 % špičkové hodnoty byly v průběhu dopravního průzkumu po dobu asi 4 hodiny, z toho

vyplývá, že 20 hodin během dne je (teoreticky) kapacita křižovatky vyšší, než intenzita dopravy.

V dalších výpočtech se již uvažovalo se změnou provozního uspořádání, tedy s přidáním zvláštních pruhů pro pravá odbočení. Z výpočtu <u>e</u> vyplývá, že tímto opatřením se sice zvýší kapacita křižovatky, ale stále zůstává ve špičkové hodině na hranici. Další zvýšení kapacity křižovatky by bylo možné při zvětšení jejího průměru ev. při návrhu o.k. s turbínovým uspořádáním (nutno posoudit metodou mikroskopické dynamické situace).


V Brně, srpen 2006

Ing. Břetislav Regner

## Kartogram intenzity dopravy - intenzity za průzkum

## Valašské Meziříčí - křižovatka silnic I/35 a I/57


OA						NA						KAM						SUM	A				
vjezd	1	2	3	4	suma	vjezd	1	2	3	4	suma	vjezd	1	2	3	4	suma	vjezd	1	2	3	4	suma
1		1150	1823	712	3685	1		285	401	155	841	1		134	271	32	437	1	0	1569	2495	899	4963
2	1132		1009	990	3131	2	337		233	159	729	2	141		15	11	167	2	1610	0	1257	1160	4027
3	1519	778		335	2632	3	492	263		77	832	3	219	44		0	263	3	2230	1085	0	412	3727
4	785	1193	249		2227	4	170	197	63		430	4	45	8	1		54	4	1000	1398	313	0	2711
suma	3436	3121	3081	2037	11675	suma	999	745	697	391	2832	suma	405	186	287	43	921	suma	4840	4052	4065	2471	15428



## Kartogram intenzity dopravy - hodinová špička

## Valašské Meziříčí - křižovatka silnic I/35 a I/57

OA						NA						KAM						SUM	A				
vjezd	1	2	3	4	suma	vjezd	1	2	3	4	suma	vjezd	1	2	3	4	suma	vjezd	1	2	3	4	suma
1		97	204	112	413	1		96	46	61	203	1		40	16	12	68	1	0	233	266	185	684
2	136		128	132	396	2	24		28	20	72	2	16		4	0	20	2	176	0	160	152	488
3	204	100		40	344	3	68	24		8	100	3	64	12		0	76	3	336	136	0	48	520
4	112	132	40		284	4	20	52	8		80	4	4	4	0		8	4	136	188	48	0	372
suma	452	329	372	284	1437	suma	112	172	81.6	89.2	455	suma	84	56	20	12	172	suma	648	557	474	385	2064



## Posouzení kapacity křižovatky

Označ.	Délka	Intenzita		enzita dopr			Rezerva	Stupeň	Čekací	Délka
			na rondelu			Kapacita	kapacity	využití	doba	čekající
vjezdu	větvemi	provozu	Qk	Qa	Qe	Le	R	vjezdu %	střed [s]	fronty [m]
		ůzkumu (š	•		_					
1	15		424	928		966	-56		chyba	nelze
2	15		752	841	600	689	89		31	
3	15		821	595	772	670	-102		chyba	nelze
4	10	3	948	498	468	495	27	94	78	61
b) Inter	nzity z pr	růzkumu, k	ĸřižovatka	menší o 2	20 %					
1	12			928	1023	880	-143	116	chyba	nelze
2	12		752	841	600	611	11	98	•	
3	12	3	821	595	772	614	-158	126	chyba	nelze
4	8		948	498	468	464	-4		chyba	
c) Inter	<u> </u>	•		větší o 20						
1 2 3 4	19 19 19 19 19	3 3 3	424 752 821 948	928 928 841 595 498	1023 600 772 468	1082 794 744 635	59 194 -28 167	76 104	17 chyba	17 nelze
1 2 3 4	19 19 19 19	3 3 3 3 3	424 752 821 948	928 841 595 498 <b>běžný de</b>	1023 600 772 468	794 744 635 z), stávají	194 - <mark>28</mark> 167	76 <mark>104</mark> 74	17 chyba 19	17 nelze 15
1 2 3 4 4 4) 90 %	19 19 19 19 19	3 3 3 3 3 * <b>špičkové</b>	424 752 821 948 <b>hodiny (=</b>	928 841 595 498 <b>běžný de</b> 835	1023 600 772 468 <b>nní provo</b> 2	794 744 635 <b>z), stávají</b> 1020	194 -28 167 <b>cí staveb</b> i	76 104 74 ní stav	17 chyba 19 29	17 nelze 15
1 2 3 4 4) 90 %	19 19 19 19 19 intenzit	3 3 3 3 3 ****************************	424 752 821 948 <b>hodiny (=</b> 382 677	928 841 595 498 <b>běžný de</b> 835 757	1023 600 772 468 <b>nní provo</b> 921 540	794 744 635 <b>z), stávají</b> 1020 771	194 -28 167 <b>£í staveb</b> i 99 231	76 104 74 ní stav 90 70	17 chyba 19 29 15	17 nelze 15 45 14
1 2 3 4 d) 90 %	19 19 19 19 5 intenzit 15 15	3 3 3 3 3 <b>* špičkové</b> 3 3 3	424 752 821 948 <b>hodiny (=</b> 382 677 739	928 841 595 498 <b>běžný de</b> 835 757 536	1023 600 772 468 <b>nní provo</b> 921 540 695	794 744 635 <b>z), stávají</b> 1020 771 753	194 -28 167 <b>cí staveb</b> r 99 231 58	76 104 74 ní stav 90 70 92	17 chyba 19 29 15 44	17 nelze 15 45 14 51
1 2 3 4 <b>d) 90</b> %	19 19 19 19 19 intenzit	3 3 3 3 3 <b>* špičkové</b> 3 3 3	424 752 821 948 <b>hodiny (=</b> 382 677	928 841 595 498 <b>běžný de</b> 835 757	1023 600 772 468 <b>nní provo</b> 921 540	794 744 635 <b>z), stávají</b> 1020 771	194 -28 167 <b>£í staveb</b> i 99 231	76 104 74 ní stav 90 70 92	17 chyba 19 29 15	17 nelze 15 45 14 51
1 2 3 4 4 d) 90 % 1 2 3 4	19 19 19 19 5 intenzit 15 15 15	3 3 3 3 3 <b>* špičkové</b> 3 3 3	424 752 821 948 hodiny (= 382 677 739 854	928 841 595 498 <b>běžný de</b> 835 757 536 449	1023 600 772 468 <b>nní provo</b> : 921 540 695 421	794 744 635 <b>z), stávají</b> 1020 771 753 596	194 -28 167 <b>£í stavebi</b> 99 231 58 175	76 104 74 ní stav 90 70 92 71	17 chyba 19 29 15 44	17 nelze 15 45 14 51
1 2 3 4 4 4 90 % 1 2 3 4 4	19 19 19 19 5 intenzit 15 15 15	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	424 752 821 948 hodiny (= 382 677 739 854	928 841 595 498 <b>běžný de</b> 835 757 536 449	1023 600 772 468 <b>nní provo</b> : 921 540 695 421	794 744 635 <b>z), stávají</b> 1020 771 753 596	194 -28 167 <b>£í stavebi</b> 99 231 58 175	76 104 74 ní stav 90 70 92 71	17 chyba 19 29 15 44 19	17 nelze 15 45 14 51 13
1 2 3 4 4 4 9) Inter	19 19 19 19 intenzit 15 15 15 10	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	424 752 821 948 hodiny (= 382 677 739 854	928 841 595 498 <b>běžný de</b> 835 757 536 449	1023 600 772 468 nní provoz 921 540 695 421	794 744 635 <b>z), stávají</b> 1020 771 753 596	194 -28 167 Eí stavebl 99 231 58 175	76 104 74 ní stav 90 70 92 71 oruzích	17 chyba 19 29 15 44 19	17 nelze 15 45 14 51 13
1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	19 19 19 19 5 intenzit 15 15 10 nzity z pr	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 <b>uzkumu (š</b>	424 752 821 948 hodiny (= 382 677 739 854	928 841 595 498 <b>běžný de</b> 835 757 536 449 <b>nodina) pr</b>	1023 600 772 468 nní provoz 921 540 695 421 avá odboč 752.4 368	794 744 635 <b>z), stávají</b> 1020 771 753 596 <b>čení na zv</b> l	194 -28 167 2í stavebi 99 231 58 175 áštních p	76 104 74 ní stav 90 70 92 71 oruzích	17 chyba 19 29 15 44 19	17 nelze 15 45 14 51 13



HBH Projekt spol. s r.o. Kabátníkova 5 602 00 Brno

DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel.: 236 080 550 Fax: 236 080 560 E-mail: dhycr@dhy.com

www.dhv.cz

### Rekonstrukce okružní křižovatky silnic I/57, I/35 a II/150 (U Kostelíka) ve Valašském Meziříčí

Závěrečná zpráva

Zakázka č. B-08-2a-10

Zpracovatel: Ing. Pavel Doubek

Březen 2008 divize dopravy a infrastruktury



#### 1. ÚVOD

Předmětem posudku je ověření dopravní propustnosti křižovatky "U Kostelíka" (Nádražní x Masarykova x Rožnovská) a porovnání přínosů jednotlivých variant. Bylo posuzováno těchto 15 variant (viz zákres na následujících stranách):

- 1) **Stávající stav** stávající stavební stav křižovatky;
- 2) **Varianta 1** stávající okružní křižovatka doplněna o spojovací větve na všech paprscích křižovatky;
- 3) **Varianta 2a** zvětšený vnější průměr stávající okružní křižovatky + spojovací větve na všech paprscích křižovatky;
- 4) **Varianta 2b** zvětšený vnější průměr stávající okružní křižovatky + spojovací větve na všech paprscích křižovatky + dvoupruhový okružní jízdní pás;
- 5) **Varianta 3** zvětšený vnější průměr stávající okružní křižovatky + spojovací větve na všech paprscích křižovatky + dvoupruhový okružní jízdní pás a dva dvoupruhové vjezdy (tato varianta byla pozměněna po dohodě s objednatelem);
- 6) **Varianta 4** stávající okružní křižovatka + spojovací větve na všech paprscích křižovatky + odstředivé výjezdy (dle řešení Ing. Maliny);
- 7) **Varianta 5** průsečná křižovatka se světelným signalizačním zařízením (dále jen SSZ);
- 8) **Varianta 6** zvětšený vnější průměr stávající okružní křižovatky + spojovací větve na všech paprscích křižovatky + SSZ;
- 9) **Varianta 7** okružní křižovatka se spirálovitým uspořádáním + spojovací větve na všech paprscích křižovatky;
- 10) Varianta 8 okružní křižovatka se spirálovitým uspořádáním s dvěma dvoupruhovými vjezdy (ve směru Hranice a Vsetín) a jednopruhovými výjezdy + spojovací větve na všech paprscích křižovatky;
- 11) Varianta 8a okružní křižovatka se spirálovitým uspořádáním s dvěma dvoupruhovými vjezdy (ve směru Hranice a Vsetín) a jednopruhovými výjezdy + spojovací větve na všech paprscích křižovatky s výjimkou větve Hranice Bystřice;
- 12) **Varianta 8b** okružní křižovatka se spirálovitým uspořádáním s dvěma dvoupruhovými vjezdy (ve směru Hranice a Vsetín) a jednopruhovými výjezdy + spojovací větve na všech paprscích křižovatky s výjimkou větve Bystřice Vsetín;
- 13) Varianta 8c okružní křižovatka se spirálovitým uspořádáním s dvěma dvoupruhovými vjezdy (ve směru Hranice a Vsetín), jednopruhovými výjezdy + spojovací větve na všech paprscích křižovatky s výjimkou větví Bystřice Vsetín a Hranice Bystřice;
- 14) **Varianta 8d** okružní křižovatka se spirálovitým uspořádáním s dvěma dvoupruhovými vjezdy (ve směru Hranice a Vsetín) a jedním dvoupruhovým výjezdem (ve směru Hranice) + spojovací větve na všech paprscích křižovatky;
- 15) **Varianta 9** okružní křižovatka se spirálovitým uspořádáním s dvěma dvoupruhovými vjezdy (ve směru Hranice a Vsetín) a jedním dvoupruhovým výjezdem (ve směru Hranice) + spojovací větve na všech paprscích křižovatky s výjimkou větve Hranice Bystřice.




## 2. POSUZOVANÉ VARIANTY


## Stávající stavební stav









#### Varianta 2a







### Varianta 2b

























### Varianta 8a






#### Varianta 8b





#### Varianta 8c





#### Varianta 8d







#### 3. POSOUZENÍ

Posudek byl proveden **metodou mikroskopické dynamické simulace**, která simuluje chování každého jednotlivého vozidla. Definicí parametrů jednotlivých typů vozidel lze dosáhnout shodné skladby dopravního proudu jako v realitě a v rámci jednoho typu vozidel také rozmanitosti výskytu vozidel podle jejich provozně technických vlastností a chování řidičů. Počty vozidel na jednotlivých relacích jsou definovány maticemi dopravních vztahů pro libovolný počet časových intervalů a typů vozidel.


Výhodou zvoleného softwaru AIMSUN NG jsou jeho možnosti vytvářet věrohodné dopravní modely pomocí dostatečného množství parametrů. Podmínkou pro kalibraci a ověření platnosti modelu jsou kvalitní data o chování vozidel v reálném prostředí.

Dopravní zatížení jednotlivých variant křižovatky "U Kostelíka" (Nádražní x Masarykova x Rožnovská) bylo provedeno pro odpolední dopravní špičku v čase 14:00 – 15:00 na základě dopravního průzkumu, který provedla firma ADIAS s r.o. Posouzení a kalibrace modelu bylo provedeno pro stávající stav a všech 15 navrhovaných variant přestavby O.K. pro r.2006 a výhledový stav v roce 2026 (20 let po současném roce dle studie ADIAS s.r.o.). Nárůst intenzity dopravy je uvažován dle koeficientů růstu dopravy vydaných ŘSD ČR. <u>Výpočty nezahrnují vliv úbytku/nárůstu intenzit vlivem výstavby dalších komunikací v oblasti - zprovoznění přeložky silnice I/35, výstavba západního obchvatu města Valašského Meziříčí apod.</u>

#### 4. VYHODNOCENÍ - STÁV. STAV

Pro popsání a porovnání chování dopravních proudů v jednotlivých variantách je využito statistických výstupů z programu AIMSUN NG. Všechny posuzované ukazatelé v tabulkách jsou průměrné hodinové hodnoty v uvažované odpolední špičce 14-15 hodin. Tabulka č.1 představuje porovnání dopravně-inženýrských výstupů z celé dopravní sítě pro jednotlivé varianty. Tabulka č.2 představuje porovnání dopravně-inženýrských výstupů jednotlivých variant pro jednotlivá ramena křižovatky.

Porovi	nání dopravně	é-inženýrských	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	modelovar y v roce 200		jednotlivé	varianty	posuzo	vané
VARIANTA	poptávka po průjezdu křížovatkou [voz/h]	prům. počet projetých vozidel křížovatkou [voz/h]	prům. počet neprojetých vozidel křížovatkou [voz/h]	podíl projetých vozidel [%]	prům. rychlost vozidla [km/h]	prům. cestovní doba vozidla [s]	prům. zpoždění vozidla [s]	prům. doba staní vozidla [s]	prům. poče zastavení [-/voz]
stávající stav	2064	2064	0	100%	27,6	141	59	43	3,2
1	2064	2064	0	100%	36,6	101	18	9	1,2
2a	2064	2064	0	100%	36,9	100	18	9	1,1
2b	2064	2064	0	100%	36,5	101	18	9	1,1
3	2064	2064	0	100%	37,0	99	15	7	1,0
4	2064	2064	0	100%	34,9	106	21	11	1,3
5	2064	2064	0	100%	26,6	163	92	74	2,1
6	2064	1831	233	89%	12,5	502	420	389	5,0
7	2064	2064	0	100%	37,2	99	15	6	0,9
8	2064	2064	0	100%	37,4	98	17	7	0,9
8a	2064	2064	0	100%	36,9	100	18	8	1,0
8b	2064	2064	0	100%	36,9	100	18	9	0,9
8c	2064	2064	0	100%	36,5	101	19	9	1,0
8d	2064	2064	0	100%	38,1	96	15	6	0,8
9	2064	2064	0	100%	37,6	97	16	6	0,8



Tabulka č. 1 – Porovnání dopravně-inženýrských výstupů z celé dopravní sítě pro jednotlivé varianty

nevyhovující doba zpoždění



								RAM	ENO							
VARIANTA		1 - smër	Hranice			2 - směr Rožnov				3 - smě	r Vsetin	4 - smër Bystrice p.H.				
	prům. rychlost vozidla [km/h]	prům. zpoždění vozidla [s]	prům. doba staní vozídla [s]	prům. počet zastavení [-/voz]	prům. rychlost vozidla [km/h]	prům. zpoždění vozidla (s)	prům. doba staní vozidla [s]	prům. počet zastavení [-/voz]	prům. rychlost vozidla (km/h)	prům. zpoždění vozidla [s]	prům. doba staní vozidla (s)	prům. počet zastavení [-/voz]	prům. rychlost vozidla [km/h]	prům. zpoždění vozidla [s]	prům. doba staní vozidla (s)	prům. poč zastaven [-/voz]
stávající stav	19,7	24,0	17,0	1,6	24,6	19,6	-1,0	11,6	density	9pd1	spd2	hspd1	54,0	11,0	-1,0	8,8
1	29,9	7.4	4,4	0,6	39,3	3,5	2,6	0,3	35,0	8,2	4,4	0,6	33,2	-0,5	7,0	0.7
2a	30,2	6,6	3,6	0,5	39,3	3,5	1,9	0,3	35,2	7,4	4,4	0,6	33,9	8,6	7,0	0,7
2b	30,4	6,6	3.6	0,5	38,1	4.1	3.2	0,4	35,0	8.2	4,4	0.6	32,0	11.2	8,7	8,0
3	32,8	3,5	1,5	0.3	39,0	4,3	1,9	0,3	36,7	5,2	3,0	0,4	35,0	7.2	5,2	0,6
4	31,0	6,0	2,0	0,4	39,1	3,6	1,3	0,4	32,9	9,1	6,7	0,7	26,7	17.7	13,7	1,1
5	27,0	26,0	21,0	0.8	23,1	36,0	31,0	0,8	21,1	42,0	37,0	0,9	21,8	37.0	31,0	0,9
6	3,1	280,2	273,5	3,8	25,8	38.8	33,9	0,6	4,5	247.5	219,6	2,3	3,2	317.4	293,4	2,8
7	35,0	3,5	21,0	0.2	37,0	5.5	1,9	0,3	38,5	3,0	1,5	0,3	32,3	9,7	6,7	0.7
8	33,8	4.2	1,5	0,3	35,4	6.9	2,9	0,4	33,4	8.4	5,2	0,5	32,2	10,0	7,1	0.7
8a	32,0	6,0	2.0	0,4	35.5	7,3	2,9	0,4	33,3	8,4	5,2	0,6	31,8	11,0	7.1	0,7
8b	33,9	4.2	2.2	0,3	35,3	6.9	2,9	0.4	33,1	9,1	5,9	0.5	29,8	13,0	9,0	0.8
8c	32,0	6.0	3.0	0,4	35,5	6.9	2,9	0,4	33,1	8,4	5,2	0.6	29,3	13,0	10,0	0,8
8d	34,2	3,9	1,5	0,3	36,9	5,6	1,3	0,3	35,6	5,9	3,7	0,4	32,3	10,0	7,0	0,7
9	32,8	5.0	2,0	0.4	36,7	5,6	1,3	0,3	35,3	5.9	3,7	0,4	32,0	10,0	7,0	0.7

Tabulka č. 2 – Porovnání dopravně-inženýrských výstupů jednotlivých variant pro jednotlivá ramena posuzované křižovatky v roce 2006

Pomocí mikroskopického modelování byly zjištěny možné kapacitní problémy křižovatky v jednotlivých variantách. Prvním kritériem, zda křižovatka kapacitně vyhoví, je její propustnost. Z tabulky č.1 je patrná nedostatečná kapacita pouze u varianty 6. Křižovatka propustí 1831 voz/h, měla by však propustit 2064 voz/h (což odpovídá 89% z požadované propustnosti. Celkem tedy křižovatka propustí o 233 vozidel méně než je požadováno. Druhým kritériem, zda křižovatka vyhoví, je střední čekací doba. Maximální únosná střední čekací doba pro okružní křižovatku platná v době první etapy posouzení je podle TP 135 do 60 sekund (závisí na funkčním významu vstupní komunikace). V současné době je maximální střední čekací doba podle platných předpisů ČSN 73 6102 do 45 sekund (i zde je závislost na funkčním významu vstupní komunikace). Pokud bude tato hodnota na nějakém vstupním ramenu křižovatky překročena, křižovatka kapacitně nevyhoví, i kdyby měla dostatečnou propustnost. V tabulce č.2 je tato hodnota překročena ve stávajícím stavu na ramenu 3 – ve směru Vsetín a ve variantě 6 na ramenu 1 – ve směru Rožnov, ramenu 3 – ve směru Vsetín a ramenu 4 – směr Bystřice.

Z výše uvedených poznatků křižovatka kapacitně nevyhoví pouze pro stávající stavební stav a variantu 6. Pro všechny ostatní varianty křižovatka kapacitně vyhoví.



### 5. VYHODNOCENÍ - VÝHLEDOVÝ STAV

Ve výhledovém stavu v roce 2026 bylo provedeno pro křižovatku U Kostelíku celkem 15 mikroskopických simulací – 14 variant s malou okružní křižovatkou a jedna varianta v podobě průsečné křižovatky se SSZ. Ve výhledovém stavu nebylo uvažováno s dopravním opatřením v podobě nově vybudovaných komunikací ( obchvaty ) nebo změny v organizaci dopravy, které by nějakým způsobem odlehčilo dopravnímu zatížení na posuzované křižovatce U Kostelíku. Dopravní zatížení posuzované křižovatky bylo dle podkladu studie ADIAS s.r.o. navýšeno o 31 % oproti stávajícímu stavu dle koeficientů ŘSD.

Pro popsání a porovnání chování dopravních proudů v jednotlivých variantách je využito statistických výstupů z programu AIMSUN NG. Všechny porovnávané ukazatelé v tabulkách jsou průměrné hodinové hodnoty v uvažované odpolední špičce. Tabulka č.3 představuje porovnání dopravně-inženýrských výstupů z celé dopravní sítě pro jednotlivé varianty. Tabulka č.4 představuje porovnání dopravně-inženýrských výstupů jednotlivých variant pro jednotlivá ramena.

Porc	vnání dopravr	ně-inženýrských		é modelovar ky v roce 202		ednotlivé v	arianty	posuzova	ané
VARIANTA	poptávka po průjezdu křížovatkou [voz/h]	prům. počet projetých vozidel křížovatkou [voz/h]	prům. počet neprojetých vozidel křižovatkou [voz/h]	podíl projetých vozidel [%]	prům. rychlost vozidla [km/h]	prům. cestovní doba vozidla [s]	prům. zpoždění vozidla [s]	prům. doba staní vozidla [s]	prům, počet zastavení [-/voz]
stávající stav	2704	2160	544	80%	8,9	453	371	362	8,0
1	2704	2433	271	90%	18,6	318	236	226	5,6
2a	2704	2454	250	91%	18,3	319	237	227	5,7
2b	2704	2465	239	91%	15,5	369	286	276	6,5
3	2704	2531	173	94%	31,3	193	111	104	2,1
4	2704	2420	284	89%	15,7	426	342	334	6,3
5	2704	2561	143	95%	16,5	402	330	301	4,6
6	2704	1911	793	71%	6,5	611	530	490	6,2
7	2704	2612	92	97%	30,9	181	97	88	2,4
8	2704	2567	137	95%	25,5	230	148	135	3,8
8a	2704	2571	133	95%	24,7	233	151	135	3,9
8b	2704	2552	152	94%	25,8	232	150	138	3,4
8c	2704	2550	154	94%	25,0	234	151	137	3,5
8d	2704	2608	96	96%	30,7	184	101	93	2,6
9	2704	2599	105	96%	29,9	188	105	95	3,1

nedostatečná kapacita křižovatky

Tabulka č. 3 – Porovnání dopravně-inženýrských výstupů z celé dopravní sítě pro jednotlivé varianty



								RAM	ENO							
/ARIANTA		1 - smër	Hranice			2 - smër	Rožnov			3 - smě	r Vsetin		4 - smër Bystrice p.H.			
	prům. rychlost vozidla [km/h]	prům. zpoždění vozidla (s)	prům. doba staní vozidla (s)	prům, počet zastavení [-/voz]	prům. rychlost vozidla [km/h]	prům. zpoždění vozidla [s]	prům. doba staní vozidla [s]	prům. počet zastavení [-/voz]	prům. rychlost vozidla [km/h]	prům. zpoždění vozidla (s)	prům. doba staní vozidla (s)	prům, počet zastavení [-(voz]	prům. rychlost vozidla [km/h]	prům. zpoždění vozidla [s]	prům. doba staní vozidla [s]	prům. poč zastaven [-/voz]
stávající stav	3,4	237.0	238,0	3,4	5,2	180.0	177,0	4,7	4.7	209.0	205,0	4,8	8,0	112.0	108,0	2,7
1	3,9	209.3	213,8	3,4	35,9	6.7	5,1	0,5	6,5		146,5	4,9	15,5	56.5	63,3	1,9
2a	4,1		206,5	3,5	35,9	6.7	5,1	0,5	6,5	160.7	147,2	4,8	14,1		72,4	2,1
2b	4,2		196,2	3,6	32,3	12.5	10,3	0,7	7,3		119,2	4,8	3,6	270.9	274,6	3,4
3	28,8	8,9	5,9	0,7	32,4	11,6	8.0	0.7	34,3	7,0	4,7	0,6	2,5	399.5	407,7	2,6
4	4,7	170.9	172,9	3,7	38,6	4.0	1,6	0,4	4,5	239.3	229,3	3,7	2,6	373.9	380,0	3,1
5	15,2		122,0	1,9	19,3	50,0	43,0	1.1	5.0		256,0	2,8	13,0		64,0	1.4
6	3,0	289.9	284,2	3,8	5,0	216.1	195,4	2.7	4,5	248.6	220,7	2,4	2,8	351.0	326,1	2,9
7	33,1	5,4	2,9	0,4	33,3	9,5	4,5	0,5	37,6	3,7	2,2	0,3	3,8	257.5	263,2	3,3
8	32,3	5.7	2.9	0,4	32,7	10.2	5,2	0,5	7,9	128.3	114,3	4,1	3,7		258,1	4,0
8a	29,0	18,0	10,0	1,2	32,6	10,8	4,8	0,6	8,1	124.1	109,3	4,0	3,7	264.0	264,7	3,9
8b	32,2	6,4	2,9	0,4	32,9	10,2	5,2	0,5	8,7	113.6	98,6	4,0	3,1	304.0	314,0	2,6
8c	28,2	10,0	5,0	0,6	32.9	10.2	5,2	0.5	9,3		91,6	3.9	3.0		317,0	2.8
8d	32,1	6,0	3,0	0.5	33,2	9,6	4,6	0,6	30,9	12,1	8,9	0,6	3,8	258.3	259,9	3,6
9	29,4	8.3	4,1	0,7	33,3	8.9	4.0	0,6	30,9	12,1	8,9	0,6	3.7		260,4	3,7

Tabulka č. 4– porovnání dopravně-inženýrských výstupů jednotlivých variant pro jednotlivá ramena

Pomoci mikroskopického modelování byly prověřeny případné kapacitní problémy křižovatky v jednotlivých variantách. Prvním kritériem, zda křižovatka kapacitně vyhoví, je její propustnost. Z tabulky č.3 je patrná nedostatečná kapacita u všech posuzovaných variant. Nejvyšší hodnoty propustnosti křižovatky bylo dosaženo u varianty 7 – 2612 voz/h (což odpovídá 97% z požadované propustnosti), u varianty 8d – 2608 voz/h (což odpovídá 96% z požadované propustnosti) a u varianty 9 – 2599 voz/h (což odpovídá 96% z požadované propustnosti). Propustnost (kapacita) křižovatky by však měla dosáhnout hodnoty 2704 voz/h. Celkem křižovatka propustí v nejlepším případě o 92 vozidel méně, než je očekávaná dopravní poptávka.

Z výše uvedených poznatků křižovatka kapacitně nevyhoví pro žádnou navrženou variantu ve výhledu v roce 2026. Propustnost křižovatky v jednotlivých variantách dosahuje nižší hodnoty, než je potřebná kapacita křižovatky.

### 6. ZÁVĚRY

nevyhovující doba zpoždění

- Žádná z posuzovaných variant dopravního uspořádání křižovatky U Kostelíka kapacitně nevyhověla pro obě časová období 2006 a 2026.
- > Jako jednoznačně nejméně vhodné řešení posuzovaného uzlu vyplývají varianty:
  - o varianta 1 stávající stavební stav,
  - varianta 6 zvětšený vnější průměr stávající okružní křižovatky + spojovací větve na všech paprscích křižovatky + SSZ,

které kapacitně nevyhověly ani v jednom časovém horizontu 2006 a 2026.



- Naopak nejpříznivěji se jeví varianty:
  - varianta 7 okružní křižovatka se spirálovitým uspořádáním s dvěma dvoupruhovými vjezdy i výjezdy (ve směru Hranice a Vsetín) + spojovací větve na všech paprscích křižovatky;
  - varianta 8d okružní křižovatka se spirálovitým uspořádáním s dvěma dvoupruhovými vjezdy (ve směru Hranice a Vsetín) a jedním dvoupruhovým výjezdem (ve směru Hranice) + spojovací větve na všech paprscích křižovatky;
  - varianta 9 okružní křižovatka se spirálovitým uspořádáním s dvěma dvoupruhovými vjezdy (ve směru Hranice a Vsetín) a jedním dvoupruhovým výjezdem (ve směru Hranice) + spojovací větve na všech paprscích křižovatky s výjimkou větve Hranice – Bystřice.

Všechny tři varianty kapacitně vyhoví ve stávajícím stavu a nevyhoví pro stav výhledový 2026, ale nabízejí oproti ostatním návrhům **nejvyšší kapacitní propustnost**, která je ve výhledu do roku 2026 v případě okružní křižovatky u varianty 7 na úrovni 97%, u varianty 8d na úrovni 96% a u varianty 9 rovněž na úrovni 97% očekávané dopravní poptávky.

U ostatních zbývajících variant dopravního uspořádání lze hovořit z hlediska propustnosti dopravy o poměrně vyrovnaném hodnocení. Také tyto návrhy by kapacitně vyhověly pro stávající stav 2006, ale nedisponují dostatečnou nabídkou propustnosti pro očekávané výhledové zatížen. Jejich výhledový deficit se pohybuje v rozmezí 5-11% požadované propustnosti.

- S dosažených výsledků mikroskopické simulace vyplývá, že nejvyššího efektu zvýšení propustnosti nevyhovujícího stávajícího stavu křižovatky U Kostelíka za předpokladu zachování křižovatky v podobě okružní křižovatky je **doplnění o spojovací větve**. Tento krok zvyšuje propustnost křižovatky o 10%. Každá další úprava okružní křižovatky přináší pouze malý podíl kapacitního přínosu a to za cenu vyšší pravděpodobnosti vzniku dopravní nehody, která souvisí s uspořádáním okružních křižovatek v podobě více pruhů vstupujících do okruhu křižovatky, spirálovitého uspořádání křižovatky a vícepruhového uspořádání jízdního pásu na okruhu při nedostatečném vnějším průměru středovém ostrůvku křižovatky. Minimální průměr středového ostrůvku pro dopravní uspořádání ve variantách s dvěma pruhy na okružním pásu by měl být 50 m, což ale prostorové poměry v území nedovolují.
- Lze předpokládat, že v horizontu 10 15 let dojde k vybudovaní západního obchvatu města Valašského Meziříčí, který citelně uleví dopravnímu zatížení na posuzované křižovatce a **křižovatka tak kapacitně** vyhoví i v celkovém výhledovém období 20ti let od zprovoznění.