

Objednávka: Doplnění skladu _ TEST

Interní zakázka: INT-000001

Zákazník: Interní zakázka

Řádek: 10

GPN: 81724091

Výkres: 304723-FN/B

Název: GInd Plt 40mm 329 S.S.(0720)

Revize: B

Množství: 10 ks

Termín: 2026-04-16

Expedice: 2026-04-16

Materiál: 1.4460

Logistický režim: sklad

Scan kód VP

WO-000001

**Materiál / dohledatelnost**

Kód materiálu: 0720 0814

Materiál: 1.4460

Rozměr: 81,4

Tavba / šarže: TEST

Číslo atestu: TEST

Délka na kus (mm): 100

Váha na kus (kg): 4.059

Scan kód pohybu materiálu: MVM-000002

Operace VP**[10] Řezání**

Norma: setup 10 min, čas / ks 10 min

WOO-000001

**POSTUP OPERACE**

Řezat D107 (0720) 2x L=82

POZNÁMKA OBSLUHY

Operátor: _____

[20] Soustružení

Norma: setup 10 min, čas / ks 10 min

WOO-000002

**POSTUP OPERACE**

Hrubovat an rozmer viz. hrubovací výkres blablabla

POZNÁMKA OBSLUHY

Operátor: _____

[30] Soustružení

Norma: setup 10 min, čas / ks 10 min

WOO-000003

**POSTUP OPERACE**

Soustružit stranu A

POZNÁMKA OBSLUHY

Operátor: _____

[40] Kontrola

Norma: setup 10 min, čas / ks 10 min

WOO-000004

**POSTUP OPERACE**

Mezioperacni kontrola - merit rozmer 120 +-0,01

POZNÁMKA OBSLUHY

Operátor: _____

[50] Soustružení

Norma: setup 10 min, čas / ks 10 min

WOO-000005

**POSTUP OPERACE**

Soustružit stranu B

POZNÁMKA OBSLUHY

Operátor: _____

[60] Frézování

Norma: setup 10 min, čas / ks 10 min

WOO-000006

**POSTUP OPERACE**

Frezovat stranu A

POZNÁMKA OBSLUHY

Operátor: _____

[70] Frézování

Norma: setup 10 min, čas / ks 10 min

WOO-000007

**POSTUP OPERACE**

Frezovat strana B

POZNÁMKA OBSLUHY

Operátor: _____

[80] Ruční

Norma: setup 10 min, čas / ks 10 min

WOO-000008

**POSTUP OPERACE**

Odjehlít

POZNÁMKA OBSLUHY

Operátor: _____

[90] Ruční

Norma: setup 10 min, čas / ks 10 min

WOO-000009

**POSTUP OPERACE**

PRAČKA

POZNÁMKA OBSLUHY

Operátor: _____

[100] Laser

Norma: setup 10 min, čas / ks 10 min

WOO-000010

**POSTUP OPERACE**

Značit 13121 31321

POZNÁMKA OBSLUHY

Operátor: _____

[110] Kontrola

Norma: setup 10 min, čas / ks 10 min

WOO-000011

**POSTUP OPERACE**

Vystupní kontrola

POZNÁMKA OBSLUHY

Operátor: _____

[120] Příjem sklad

WOO-000012

Norma: setup 1 min, čas / ks 1 min

**POSTUP OPERACE**

Naskladni

POZNÁMKA OBSLUHY

Operátor: _____

[130] Expedice

WOO-000026

Norma: setup 0 min, čas / ks 0 min

**POSTUP OPERACE**

—

POZNÁMKA OBSLUHY

Operátor: _____