Inspectorated Pentre Schaffi te Organia, Suchan Cantocusins al Vode fold Prohove betwyamental de Pompier Balchisti P. Commundant Delograment Lt. Horstose Vicentio

> Raport nr. 1 din 08.03.2010

> > Coitre,

Domnul Inspector Sef al Inspectoratului Pentru Situatii de Urgento a partian Cantocusino " al Vuolefulu: Prahova

Am oncarea a roporta.

În urma deplasării la dunecările de teren din comuna Stefasti ol Vudetului Prahora, am constatat următoarele

1. In notal Sourtests la Statia de Apa, deterità alunecarii de teren si parauloi Varbilau este afectat (nu mos peate fi apa pe a lungime de ziguranta) drumul de acces in Statia de im cat are drumul), au a diferenta de la paraul Varbilau to drum de zon.

Este afectat un stalp de energie electrica de langa drum, acesta filmat instinat. (stalpul face alimentarea Statierale per se affor la 240 m de statie).

Poate fi afectata conducta de alimentoire eu apo a de toren (malul drept al paraulus Varbilau - m amante).

2. În satul Thegereni în urma alunecării de teren și a princiului Sarumurăi (f. msc) este afectat malul stang (în amonte) pe a lungime de v 200 m și a lățime de 20 la 50 m, diferență de nivel v. 5 m. se acest mal re face accesul spre iarel comunal și spre fam. Badean este fam te inclinat.

Elena, în alreptul căresa un stâlp ale energie electrică Alunecarea este la 2 20 m de grajdul și vom de

3. În sutul Scurtesti, Valea Poenii la nr. 27 la numite-Bogolan loana (+ persound), dotorità unei dunecări de teren și a cursului apei - Valea Paenii - poate fr afectată locuința aflată la 1,5 m de dunecare. Hunecarea de teren are a lungime de ~ 50 m lungime, ~ 6.8 m lotime . și a diferența de nivel ~ 6 m.

Fald de cele roportate va rog sa ordenati

14. Af