ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA VADU SAPAT
NR. 26.48.2010

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 26.08.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Vadu Sapat.

La efectuarea constatarii au participat urmatorii:

- Primar: Zamfiresca Vasile

Reprezentant I.S. J.J. Prahova: Mr. Tudoroiu Nicolae

Descrierea situațioi:

Verificările au fost efectuate ca urmare a notelor de constatare/evaluare întocmite de către C.L.S.U. — Vedu Săpat prin care semnala avarierea și distrugerea parțială a trei drumuri locale pie ruite și o parte asfaltate și a două podețe tubulare, unde au fost constatate următoarele:

- Drumul local 21 din satul Vadu Săpat a fost afectat pe o lungime de 500 m, din

 Drumul local 69 den satul Ghinoaica și cătunul Mazal, a fost afectat pe o lungime de aproximațiv 2 km.

 Ploile torențiale cu intensitate foarte mare din data de 25.07.2010, s-au colectat pe drumul pietruit antrenand materialul din pietruirea existentă (balast) și îmbrăcămintea astăltică în zona intersecțiilor cu drumul asfaltat.

- Au fost distruse 2 rodețe tubulare (punct Hula – care face legătura cu rezervația arheologică Budur asca și punct Branzoi care face legătura pietonală cu satul Ungureni). De ascinenca s-a distrus canalul Pereat construit din dale de beton, pe o lungime de aproximativ 100 m, prin desprinderea și răsturnarea dalelor.

- În prezent s-au efectuat lucrări de curățare a drumurilor și evacuare a aluviunilor aduse de ploi de cărre primăria comunei Vadu Săpat

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 2 (două) exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Juderalui Prahova Mr. Tudoroiu Nicolae

> Primăria Comunei Vadu Săpat Primar Zamfirescu Vasile

VADU SE

Anexă

Macheta nr. 1

The state of the s	w I	and the second s		
COMUNĂ VASO SAL	200	PERIDADE CAND LOCALITATEA A FOST INUNDAJĂ LUNIE Zulie		
The state of the s		Unitate māsurā	TOTAL	Afectate
		2	3	, — A
Inhastructură tehnico-edi comunală, din care:	III.	The state of the s	(galae	10
<u>drumuri</u>	The state of the s	km)	-	P C
poduri	where the backet size consequence are product.	riginar	7	5/12.
podete	COL - C. M. CONTROL BOOM ST. MAN.	numär		2
străzi, alei pietonale	The state of the s	Krn		
Suprafată egricolă	The second second standards when	ha ha	7432	
Suprafață forestieră		MA	300	0
Locuinte ¹	The state of the s	กับเกล้า	267	orano antigo de la companya de la co
Anexe gospodáresti ²	Per distributions or married and	numar	890	0
Oblective socia-economice		humár	10	0

Include: locuinte distruse, afectate și în pericol de prăbușire

locuide: anexe gospodăreșii distruse și afectate

