NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 29.05.2014 la sediul Primăriei comunei Bălțești

Urmare a notificării primăriei comunei Bălţeşti nr. 3777 din 06.05.2014 şi în baza ordinului Prefectului judeţului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 29.05.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren şi analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii;

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Chiroiu Teodor Consiliul Judetean Prahova
- Domnul Coandă Eugeniu S.G.A. Prahova
- Domnul Radu Ion Primăria comunei Bălţeşti Primar
- Domnul Barbu Marius Primăria comunei Bălțești Referent compartiment agricol

Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al comunei Bălțești, precum și din afirmațiile reprezentanților administrației publice locale, au fost afectate drumurile județene și locale, comisia constatând următoarele:

- pe drumul județean DJ102M km 8+887 (pod peste pârâul Sărățel), la confluența pârâului Ogniza cu Sărățel s-a produs inundarea terenurilor limitrofe (păşuni), datorită colmatării aibiilor și antrenarea plutitorilor existând vegetație specifică zonelor umede;
- pe drumul comunal DC45 km 1+100, drum Riguleşti distrus carosabil din piatră pe o lungime de aproximativ 700 m prin formarea de făgaşe, şanţuri şi depunere de material aluvionar;
- drumul local Paica I, distrus carosabil din piatră pe o lungime de aproximativ 200 m prin formarea de făgașe, șanțuri și depunere de material aluvionar;
- drumul local Paica Π, distrus carosabil din piatră pe o lungime de aproximativ 500 m prin formarea de făgașe, șanțuri și depunere de material aluvionar;
- drumul local Mihai, distrus carosabil din piatră pe o lungime de aproximativ 200 m prin formarea de făgașe, șanțuri și depunere de material aluvionar;
- drum local Valea Scurtă km 0+200, alunecare teren stânga cu antrenare parțială a carosabilului pe o lungime de aproximativ 25 m și o lățime de aproximativ 20 m.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Bălțești

Termen: permanent

2. Primăria Bălţeşti va continua monitorizarea fenomenelor şi în funcție de evoluție va lua măsuri specifice de punere în siguranță a drumurilor.

Răspunde: Conducerea primăriei Bălțești

Termen: permanent

3. Se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare a zonelor afectate pentru evitarea accidentelor rutiere.

Răspunde: Conducerea primăriei Bălțești

Termen: începând cu 29.05.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (pagu) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Chiroiu Teodor

S.G.A. Prahova

Coandă Eugenja

Primăria comunei Bălțeșți

Primar, Radu Ion

Referent compartiment agricol, Barbu Marius