
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA CHIOIDEANCA NR....../ 25.08.2010



NOTA DE CONSTATARE

Incheiata astazi 25. 18.2010 pe teritoriul comunei Chiojdeanca.

La efectuarea constatarii au participat urmatorii;

Primar Cristea Ion-Vasile

Reprezentant I.S.U.J. Prahova.:Lt. Ramulescu Adrian.

Descrierea situatiei:

- Din observa ille vizuale efectuate la deplasarea in teren s-a constatat ca in urma precipitati or din perioada iunie-iulie 2010 cat si torentilor formati pe DC 51 CHIOJDEAN CA-TRENU a fost afectat pe o lungime de 1,5 km in patru puncte distincte, in urma ploilor torentiale cu intensitate mare fiind deplasata patura asfaltica ne partea dreapta a drumului communal in directia de mers catre
- A fost afectata in bracamintea asfaltica de pe 2 podete tubulare (fiecare avand o suprafata de aproximativ 10 metri lungime) care preiau apa de pe versanti si o revarsa in Paraul Trenu
- De asemenea a fost afectat digul de protectie de pe Paraul Trenu pe o lungime de aproximativ 100 metrii(pe suprafata de aproximativ 30 metri digul este

Prezenta nota de constatare contine 2 (doua) pagini numerotate si s-a intocmit in 2 (doua) exemplare, care unul pentru fiecare parte semnatara.

> Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova Detasamentul de Popieri Mizil

Lt. Ramulessu Adrian

Primaria Comunei Chiaj dean Camaria Primar Cristea Ion-ValileHOJDEANCA

12 / CO / B

Arrexà

Macheta nr. 1

PAGE AND THE PAGE OF THE PAGE				
COMUNĂ CHI DINE HHAL		PERIOADE CÂND LOCALITATEA A FOST INUNDATĂ Iunie		
The state of the s	Unitate masura	TOTAL	Afectate	
Infrastructură tehnico-edilitară comunală, din care:		3	The second secon	
drumuri poduri	km		to a second of the second of t	
Podete	numěr		-45	
străzi,alei p etonale Suprafață agricolă	L numěr Km	_6	2	
Suprafață foresteră Locuințe	THE			
Anexe gospodărești ² Oblective socio-conomice	nurriër numër	Tomason	**************************************	
Include: oculate dist	. Jumar	-	Manager To a Company of the Company	

Include: peuinte distruse, afectate și în pericol de prăbușire linclude: anexe gospodărești distruse și afectate