## ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA SECARIA Nr. 1247 din 30.06.2018

## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 30.06.2018 la sediul Primăriei comunei Secaria

Urmare a solicitărilor Consiliului Județean Prahova și primăriei comunei Secaria și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 30.06.2018 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

- Mr. Nan Ciprian Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- ➤ Ing. Gradinaru Adrian S.G.A. Prahova
- > Ing. Ionita Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- Dl. Viceprimar Schiopu Ion Primăria comunei Secaria

## A. DESCRIEREA SITUATIEI:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

Precipitațiile abundente căzute în perioada 27.06.2018 – 30.06.2018 pe teritoriul administrativ al comunei Secaria (precipitatii de lunga durata cu caracter distructiv) au afectat grav drumul județean DJ 101 S punct "Cariera" in doua zone, dupa cum urmeaza:

- La aproximativ 220 m de zidul de sprijin din casete prefebricate existent pe partea dreapta a drumului, in dreptul carierei de piatra, s-a produs erodarea taluzurilor santului de scurgere de pe partea dreapta a drumului cu distrugerea acostamentului (latime aproximativ 1 m) pe o lungime de aproximativ 155 m, si distrugerea partii carosabile (latime aproximativ 1,50 m) pe o lungime de 80 m. Pe o lungime de aproximativ 75 m eroziunea a ajuns la marginea partii carosabile.
- La aproximativ 20 m de zidul de sprijin din casete prefebricate existent pe partea dreapta a drumului, in dreptul carierei de piatra, datorita scurgerilor torentiale de pe versantul de pe partea dreapta a drumului, apa pluviala s-a infiltrat in fundatia drumului, producand deplasarea elevatiei zidului de sprijin existent pe partea stanga (lungime aproximativ 20 m, inaltime elevatie 1,50-2,00 m), cedarea platformei pe o lungime de aproximativ 45 m, pe toata latimea drumului, cu formarea unui prag cu inaltimea de aproximativ 20 cm, valurirea, fisurarea si ruperea imbracamintii asfaltice pe banda stanga pe o lungime de aproximativ 20 m (in dreptul zidului de sprijin existent), cu diferente de nivel de 25-30 cm.

Evolutia fenomenului poate duce la distrugerea totala a drumului si interuperea completa a circulatiei intre comuna Secaria si comuna Valea Doftanei.

## B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Secaria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova si C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primaria Comunei Secaria

Termen: permanent

2. Se lua măsuri de semnalizarea a zonelor afectate, in vederea evitarii producerii unor accidente sau evenimente nedorite

**Răspunde:** Consiliul Judetean Prahova **Termen:** începînd cu 30.06.2018

3. Se vor identifica surse de finantare pentru demararea procedurilor de realizare/ întocmire a studiilor hidrologice, geotehnice si expertizelor tehnice, care se impun pentru zona afectata, în vederea stabilirii cauzelor si a măsurilor de interventie care se impun.

**Răspunde:** Consiliul Judetean Prahova **Termen:** începînd cu 30.06.2018

4. Se vor face toate demersurile necesare pentru întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică si hidrogeologică de către specialişti atestați în vederea analizării şi studierii zonelor afectate de fenomenul de alunecarea a terenului, pentru fundamentarea din punct de vedere tehnic, economic si funcțional a măsurilor și soluțiilor de intervenție ce se impun.

**Răspunde**: Consiliul Judetean Prahova **Termen**: începînd cu 30.06.2018

5. În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studiile/rapoartele de expertiză se vor întocmi documentații tehnice cu detaliile de execuție, vizate de către experții atestați, după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.

La propunerile experţilor/proiectanţilor, se vor executa lucrări de punere în siguranţă a zonei afectate imediat ce situaţia din teren o impune (ex.: lucrări pentru stoparea şi stabilizarea fenomenului de cedare a platformei etc.), în vederea evitării oricărui pericol.

**Răspunde**: Consiliul Judetean Prahova **Termen**: începînd cu 30.06.2018

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Mr. Nan Ciprian

S.G.A. Prahova

Ing. Gradinary Adrian

Consiliul Județean Prahova Ing. Ionita Correliu Adrian

Primarja comunei Secaria

Viceprimar, Schiopu Ion