R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA PODENII NOI Nr. 7178 din 02.09.2016

## PROCES VERBAL Încheiat astăzi 02.09.2016 la sediul primăriei PODENII NOI

Urmare adreselor Instituției Prefectului – județul Prahova cu nr. 14321/E/II/VI/29.08.2016, precum și în baza Ordinului Prefectului – Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 02.09.2016 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

Ing. Ioniță Corneliu Adrian – Consiliul Județean Prahova;

Mr. Vîlcu Gheorghe – Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova;

Slt. Gherghita Ionut – Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova;

Ing. Jilăveanu Laurențiu - Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova;

Primar Alionte Mihai – Primaria comunei Podenii Noi.

## A. DESCRIEREA SITUATIEI

Urmare a precipiotațiilor abundente din ultima perioadă s-a reactivat alunecarea de teren de pe drumul județean DJ 102 M, zona km 10+700, din satul Popești, care a dus la declanșarea unui fenomen de cedare a platformei drumului județean, în zona zidurilor de sprijin existente, pe o lungime de aproximativ 150,00 m. În această zonă s-au produs fisuri, crăpături și denivelări pronunțate ale îmbrăcăminții asfaltice, atât în profil longitudinal, cât și în profil transversal, pe lungimi cuprinse între 15,00 m și 25,00 m, ruperea rigolelor betonate din zona zidurilor de sprijin (pe ambele părți ale drumului), pe o lungime de aproximativ 100,00 m și o lățime de aproximativ 1 m și ruperea îmbrăcămunții asfaltice din zona adiacentă acestora pe o lățime de 0,5 - 1,5 m. De asemenea s-a produs dislocarea tuburilor podețului tubular existent, în zona din amonte (partea stângă a dtrumului), cu surparea îmbrăcăminții asfaltice în zona dislocării. Consiliul județean Prahova a intervenit pentru semnalizarea zonei prin montarea de indicatoare rutiere de avertizare "Drum cu denivelări" și restricție "Limitare de viteză" și montarea de bandă avertizoare longitudinal drumului, la limita zonelor afectate de rupture. De asemenea, Consiliul Județean Prahova a demarat procedurile de achiziție a serviciilor pentru întocmirea Ridicărilor Topografice, a Studiilor Geotehnice și a Expertizei Tehnice pentru această zonă.

## B. MĂSURI CARE SE IMPUN

1. Conform prevederilor art. 26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telephonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, I.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, S.G.A. Prahova, I.S.U. Prahova și C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Podenii Noi.

Termen: permanent

2. Se va monitoriza semnalizarea rutieră din zona afectată de pe DJ 102 M, și se vor lua măsuri de refacere a acesteia ori de câte ori este necesar, pentru evitarea accidentelor.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: permanent

3. Se va analiza posibilitatea includerii în programul de investiții și reparații pe anul 2017 a sumelor necesare pentru consolidarea și refacerea corpului și platformei drumului județean DJ 102 M, în zona afectată, pe baza recomandărilor și soluțiilor propuse în Expertiza Tehnică, pentru asigurarea unui trafic auto și pietonal în condiții normale de circulație.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 02.09.2016

Prezentul Proces Verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență aligidețului Prahova

Mr. Vîlcu Gheorghe

Slt. Gherghita Ionut

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

ing. Jilaveanu Laurențiu

Consiliul Județean Prahova

ing. Ioniță Corneliu Adrian

Primăria comunei Podenii Noj.

Primar, Alionte Mihai

ODENII N