R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA DRAJNA Nr. 10284 din 11.12.2014

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 11.12.2014 la sediul Primăriei comunei Drajna

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 17190/VI din 10.12.2014, a notificării primăriei Drajna nr. 10255/10.12.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 11.12.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Dorobantu Aron Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Primar Gonțea Violeta Primăria comunei Drajna
- Agent Poliția Locală Bughiu Gheorghe Primăria comunei Drajna

Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al comunei Drajna au fost afectate drumurile județene DJ230 și DJ100N, comisia constatând următoarele:

- în urma notei de constatare nr. 5675 din 01.07.2014, primăria a intervenit pentru protejarea malului pârâului Drajna și a drumului județean DJ230, prin construirea unei apărări de mal confecționată din trunchiuri de copaci și umplutură de balast. Datorită viiturilor din ultima perioadă produse pe pârâul Drajna s-a produs erodarea malului și tasarea umpluturii din balast pe o lungime de aproximativ 20 m cu o diferență de nivel de aproximativ 0,50 m. De asemenea, corpul drumului județean a fost distrus pe o lungime de aproximativ 15 m, lățime de aproximativ 2,5 m (1,5 m parte carosabilă și 1 m acostament), zona fiind semnalizată corespunzător;
- pe drumul județean DJ 100N, datorită apelor pluviale, scurse de pe versantul de pe partea stângă a drumului (sens de mers Teișani Drajna), care s-au înfiltrat în fundația drumului, au provocat ruperea și dislocarea betonului din platforma drumului pe o lungime de aproximativ 10, lățime de aproximativ 2 m. Menționăm că în această zonă se circula numai pe un singur sens de mers iar în prezent circulatia auto se desfăsoară cu foarte mare dificulatate.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Drajna

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri de punere în siguranță a platformei drumurilor județene DJ230 și DJ100N, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții normale de circulație. Se vor lua măsuri de semnalizare rutieră a zonei afectate de pe drumul județean DJ100N, pentru evitarea producerii de accidente rutiere

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 11.12.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Judetean Prahova

Ing. Dorobantu Aron

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei Drajna

COMUNA

Primar, Gonțea Violeta

Agent Poliția Locală, Bughiu Gheorghe