## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 24.06.2015 la sediul primăriei comunei Drajna

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 8307/VI din 02.06.2015, a notificării C.L.S.U. Drajna nr. 4603 din 28.05.2015 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 24.06.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- » Ing. Băloi Roxana Consiliul Județean Prahova
- » Ing. Marinescu Mircea Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- » Primar, Gonțea Violeta Primăria comunei Drajna
- » Viceprimar, Buzea Ionuț Primăria comunei Drajna

## DESCRIEREA SITUAȚIEI:

Din discuțiile purtate cu autoritățile publice locale și în urma deplasării în teren, s-a constatat:

- datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al comunei Drajna, în satul Ogretin, în zona amonte de podul rutier peste pârâul Ogretineanca, pe DJ 102B km 7+810, în dreptul proprietății fam. Ghețea, s-a produs coborârea cotei talvegului (aproximativ 1,5m), afectarea apărării de mal stâng din blocuri de beton (1,5 x 1,5 x 1,5) pe o lungime de aproximativ 50 m, din care pe o lungime de aproximativ 30 m au fost răsturnate, deplasate şi împrăștiate în albie, blocând albia pârâului Ogretineanca, iar pe o lungime de aproximativ 20 m au fost afuiate şi înclinate. De asemenea, au fost afuiate culeea malului stâng şi pila podului pe o adâncime de aproximativ 1,5 m. Eroziune malurilor şi coborârea cotei talvegului se contiuna şi în aval de pod, pe ambele maluri, pe o lungime de aproximativ 25 m (la pod nu se observă prezența unui prag de fund, ce ar fi menținut cota talvegului la o valoare corespunzătoare).
- în satul Ogretin, în dreptul prorietății fam. Stanciu s-a accentuat eroziunea malurilor pârâului Ogretineanca, fapt ce pune în pericol proprietatea, eroziunea fiind la aproximativ 1 m de grajd.

Menționăm că S.G.A. Prahova a întocmit și a supus aprobării Nota de fundamentare "Regularizare și apărări de mal pârâul Drajna și afluenți, comuna Drajna, județ Prahova".

## MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Drajna

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri pentru degajarea albiei pârâului Ogretinenca și a refacerii apărări de mal, amonte și aval de podul de pe drumul județean DJ102B.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova în colaborare cu S.G.A. Prahova

Termen: începând cu 24.06.2015

3. Se vor monitoriza fenomenele de eroziune și în funcție de evoluție se vor lua măsuri specifice de punere în sigurantă a proprietăților.

Răspunde: Conducerea primăriei Drajna

Termen: permanent

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

## Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

ing. Băloi Roxana

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Marinescu Mircea

Primăria comunei Drajna

Primar, Gonțea Violeta

Viceprimar, Buzea Ionut