R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA BREBU Nr. 7853 din 01.07.2016

## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 01.07.2016 pe teritoriul administrativ al comunei Brebu

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 10598/II/E/2/VI din 24.06.2016, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- ➤ Mr. Dobre Valeriu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 01.07.2016, în comuna Brebu, județul Prahova, în prezența domnului primar Adrian Gheorghe Ungureanu, din partea primăriei Brebu, unde am constatat faptul ca în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă pe raza comunei s-au produs urmatoarele efecte negative:
- 1. Punct amplasare bazin apa, sat Pietriceaua: s-a declansat o alunecare de teren in zona drumului comunal DC 4, pe o lungime de aprox. 20 m si o latime de aprox. 30 m, care a afectat zidurile de sprijin realizate pentru sustinerea platformei unde urmeaza sa fie amplasate bazinele de apa din satul Pietriceaua (deplasari, fisuri, crapaturi, rotiri) pe intreaga lungime de aprox. 44 ml, inaltimea aprox. 4 m si latime de aprox. 0.30 m;
- 2. DC 4C, sat Pietriceaua: eroziunea malului drept a valcelului de pe partea stanga a drumului a condus la declansarea unui fenomen de cedare si prabusire a corpului si platformei drumului pe o lungime de aprox. 40 ml, o latime de aprox. 6 m si o treapta de rupere de aprox. 2 m. . De asemenea la aprox. 100 m in aval a fost distrus podetul tubular peste paraul Lupa, din teava metalica Ø 700 mm, tip ochelari inclusiv corpul si platforma drumului pe o lungime de aprox. 6 m, o latime de aprox. 5 m si o diferenta de nivel de aprox. 3 m. Circulatia spre gospodariile din zona, aflate in aval de ruptura si podet (aprox. 50 gospodarii) se realizeaza numai pietonal.
- 3. DC 4C, sat Pietriceaua: s-a activat un fenomen de alunecare a versantului de pe partea dreapta a drumului pe o lungime de aprox. 40 m, o latime de aprox. 50 m si o panta de 35 40 grade, ce a distrus rigola pereata (din beton) pe o lungime de aprox. 40 ml. In zona rigolei distruse inaltimea masei de pamant alunecata este de 1,50 2 m.

- 4. Punct Camin Cultural, sat Pietriceaua: s-a reactivat o alunecare de teren pe o lungime de aprox. 50 m, o latime de aprox. 100 m si o diferenta de nivel de aprox. 50 m. Frontul alunecarii a ajuns la aprox. 2 m de peretele spate al caminului cultural Pietriceaua.
- 5. Punct DC 4C Ulita Garlei, sat Pietriceaua: datorita alunecarii de teren active a versantului de pe partea dreapta a drumului s-a agravat deteriorarea zidului de sprijin existent la baza versantului, construit din casete prefabricate tip R3 pe fundatie din beton, cu lungimea de aprox. 55 ml si inaltimea elevatiei de 2,5 m (5 casete), prin accentuarea deplasarilor si rotirilor. In prezent zidul de sprijin este rotit si inclinat cu un unghi de aprox. 15 grade spre platforma drumului, fiind in pericol de rasturnare. Primaria Brebu a executat pe partea dreapta a drumului o lucrare de consolidare a platformei, care se prezinta in stare buna.
- 6. Drum local ce face legatura intre satul Podu Cheii si DJ 102I: pe partea stanga a drumului s-a produs un fenomen de cedare si prabusire a corpului si platformei drumului pe o lungime de aprox. 20 m, o latime de aprox. 20 m si o treapta de rupere 0,50 1.00 m. Marginea zonei cedate a ajuns la marginea partii carosabile (asfalt). Acelasi fenomen s-a produs si la aprox. 100 m spre DJ 102I pe o lungime de aprox. 20 m, o latime de aprox. 20 m si o treapta de rupere de aprox. 1.00 m. Marginea zonei cedate a ajuns la aprox. 1 m in spatele parapetului metalic existent.
- 7. Dum local ce face legatura intre cartierul Seci si sat Brebu Manastirei: datorita izvoarelor existente in zona si eroziunii malului drept al valcelului existent pe partea stanga a drumului de acces (pietruit) s-a produs ruperea si prabusirea acestuia pe o lungime de aprox. 20 ml, latime de aprox. 4 m la nivelul platformei si 8 m la baza si o diferenta de nivel de aprox. 6 m. Circulatia spre gospodariile din zona, aflate in aval de ruptura (aprox. 7 gospodarii) se realizeaza numai pietonal.

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

Raportul de evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale produse în comuna Brebu se va întocmi de specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din C.J.S.U. Prahova, potrivit competențelor.

## MASURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă). I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente

tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Brebu

Termen: permanent

2. Se va interveni de urgență pentru semnalizarea rutieră a zonelor afectate în vederea evitării accidentelor, prin montarea de indicatoare rutiere.

Răspunde: Conducerea comunei Brebu

Termen: începând cu 01.07.2016

3. Primaria comunei Brebu va identifica de urgenta surse de finantare astfel incat în condițiile legii să demareze procedura de expertizare și identificare a soluțiilor de stabilizare a malurilor de pământ si punere în siguranță a obiectivelor afectate.

Răspunde: Conducerea comunei Brebu

Termen: urgent, începând cu 01.07.2016

4. În funcție de concluziile, solutiile si măsurile dispuse prin expertiza se vor face demersurile întocmirii proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și de identificarea surselor necesare realizării punerii în siguranță a zonelor menționate mai sus.

Răspunde: Conducerea comunei Brebu

Termen: urgent, începând cu 01.07.2016

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Jilăveanu, Laurențiu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Dobre Valeriu

Primăria comunei Brebu

Primar Dr. Ing. Adrian Gheorghe Ungureanu