ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA CORNU
Nr. 6787 din 04.10.2013

IN	FRAR	E
Nr. 47	7576	
Zive Oct luna _	10	An 20/3

## NOTA DE CONSTATARE încheiată astăzi 04.10.2013 pe teritoriul administrativ al comuna Cornu

Urmare a adresei Primăriei comunei Cornu nr. 6568 din 30.09.2013 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 474 din 29.07.2010, în data de 04.10.2013, s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

## La efectuarea constatării/evaluării în teren au participat următorii:

- Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Dorobantu Aron Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Nanu Cornel primar Primăria comunei Cornu
- Ing. Chiriac Mihaela inspector urbanism Primaria comunei Cornu

## A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

Urmare a ploilor abundente ce au căzut pe raza comunei Cornu în perioada 29.09-01.10.2013, la deplasarea în teren s-a constatat activarea si reactivarea alunecărilor de teren, după cum urmează:

- 1. În satul Cornu de Jos, pe strada Topșenilor, pe amplasamentul Mănăstirea Sfântul Ioan Evanghelistul și Sfânta Cuvioasă Eufrosina, s-a reactivat alunecarea de teren care se manifestă pe o lungime de aprox. 1000 m, lățime 150 m și o adâncime de 200 m. Evoluția fenomenului este activă, agresivă și continuă;
- 2. În satul Cornu de Jos, pe partea dreaptă a pârâului Balița s-a reactivat alunecarea de teren care a deteriorat grav strada Baliței pe o lungime de aprox. 140 m și o lățime de aprox. 25 m. Alunecarea de teren are un caracter activ, continuu și are un front de aprox. 200 m, o lățime de aprox. 80 m cu o diferență de nivel de aprox. 50 m. Evoluția alunecării de teren poate pune în pericol locuințele și gospodăriile din zonă, existând și pericolul izolării a cca. 30 de familii. CLSU Cornu a impus semnalizarea zonei și oprirea completă a circulației auto;
- 3. În satul Cornu de Jos, pe DJ 101R (strada Sinăii), în punctul Frâncu, s-a reactivat o alunecare de teren care a produs tasarea în totalitate a străzii pe o lungime de aprox. 55 m și o lățime de aprox. 15 m și o diferență de nivel de aprox. 1,5 m, afectând și proprietățile vecine. La momentul constatării, circulatia auto în această zonă este întreruptă, fiind singura cale de acces pentru cca. 40 de familii;
- 4. Pe DJ 205G, în punctul Swisscaps-Aenova, la intrarea în localitatea Cornu s-a reactivat alunecarea de teren care a provocat tasarea carosabilului pe o lungime de aprox. 50 m, o lățime de aprox. 10 m și o denivelare de aprox. 0,5 m. Circulația se desfășoară cu dificultate, iar evoluția fenomenului de tasare poate afecta și rețelele de utilități din zonă (apă, gaze, energie electrică);
- 5. În satul Cornu de Jos, pe strada Topșenilor, s-a reactivat alunecarea de teren, ce a afectat structura și infrastructura drumului pe o lungime de aprox. 30 m și o lățime de aprox. 3 m, cu o diferență de nivel de aprox. 25 cm. Evoluția alunecării de teren a dus la întreruperea completă a accesului auto către cele 10 gospodării din zonă, aceasta fiind singura cale de acces. La momentul constatării drumul era repus in funcțiune prin balastare;
- 6. În punctul "Savu", pe strada Murelor, s-a produs o eroziune a terasamentului drumului pe o lungime de aprox. 35 m, lățime de 0,5 m și o adâncime de 0,5 m. Circulatia se desfasoara cu dificultate intr-un singur sens;
- 7. In satul Cornu de Sus, strada Morii, s-a reactivat alunecarea de teren (activa din anul 2006), ce se afla la aproximativ 5 m de locuinta familiei Mihai, care prezinta fisuri in profunzime ce au afectat structura de rezistenta a imobilului. Locuinta este construita din anul 1958, avand fundatia din beton, structura din caramida, acoperis din lemn cu invelitoare tigla. La momentul constatarii fisurile au aparut in pardoseala, plafon, peretii interiori si exteriori si nu se impune evacuarea proprietarului.

## B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Cornu va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova si C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primaria comunei Cornu

Termen: permanent

2. Se vor face toate demersurile pentru obținerea fondurilor necesare elaborărării de urgență a documentațiilor tehnice cu detalii de execuție și studii hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) întocmite de proiectanți de specialitate, însușite prin semnatură și ștampilă de către verificatori de proiecte atestați de către M.L.P.A.T./M.D.R.A.P în domeniile de cerințe de calitate Af și A4 (pentru Mănăstirea Sfântul Ioan Evanghelistul și Sfânta Cuvioasă Eufrosina, cât și pentru strada Baliței).

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Cornu

Termen: începând cu 04.10.2013

3. Pe DJ 101 R (punct Frâncu) și DJ 205 G (punctul Swisscaps-Aenova) au fost realizate studiile geotehnice și au fost întocmite expertizele tehnice, urmând să se facă toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor în vederea execuției lucrărilor.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 04.10.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Virgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu **Ghe**orghe

Consiliul Județean Prahova

Ing. Dorobantu Aron

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

ing. Jilaveanu Isaurentiu

Primăria Cornu

Primar, Nanu Corne

Primăria Cornu

Inspector urbanism, Ing. Chiriac Mihaela