R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA GORNET Nr. 1968 din 21.06.2013

INTRARE Nr. 744801			
Nr.	770	1001	
Ziva	_luna	06	_An_20/3

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 21.06.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Gornet

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 8836/VI din 14.06.2013, a notificării primăriei comunei Gornet nr.1843 din 11.06.2013 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 21.06.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Sing. Racoviță Ioan S.G.A. Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Negoitescu Nicolae Primăria comunei Gornet Primar

Descrierea situației:

În urma precipitațiilor abundente din perioada 08.06 -10.06.2013 următoarele drumuri comunale neasfaltate (balastate), din comuna Gornet, au fost afectate astfel:

- în satul Gornet: strada Sărata este afectată pe aproximativ 100 m, strada Rezervorului este afectată pe aproximativ 330 m, strada Căminului este afectată pe aproximativ 100 m.
- în satul Cuib: strada Cimitirului pe aproximativ 650 m, strada Hau pe aproximativ 150 m, strada
 Miriceşti pe aproximativ 500 m, strada Dosăreşti pe aproximativ 300 m, strada
 Bisericii pe aproximativ 1000 m.
- 3. în satul Bogdănești: strada Bogdănești pe aproximativ 1000 m.
- 4. **D.C. 44** a fost afectat pe aproximativ 5 km.

Datorită torenților creați în urma ploilor abundente, pe drumurile mai sus menționate, balastul a fost spălat, apărând șleauri cu adâncimi de aproximativ 40 cm. Accesul către gospodăriile din aceste zone se face cu mare dificultate, iar accesul autospecialelor de intervenție ale serviciilor profesioniste ale I.S.U. Prahova și S.A.J. Prahova în unele zone fiind imposibil.

Pe drumul județean DJ 231, care face legătura dintre comunele Gornet și Păcureți, între km. 5+000 ÷ 6+000 a fost spălat balastul, formându-se șleauri cu adâncimi de aproximativ 40 cm, traficul în zonă desfășurându-se cu dificultate.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) şi în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. Gornet

Termen: permanent

2. Se vor întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor în vederea refacerii și balastării drumurilor locale și aducerea drumurilor la o stare normală de viabilitate și pentru asigurarea desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță.

Răspunde: C.L.S.U. Gornet Termen: începând cu 21.06.2013

2. Se vor întreprinde toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor în vederea refacerii și balastării drumului județean DJ 231 pentru aducerea drumului la o stare normală de viabilitate și pentru asigurarea desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 21.06.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova

Sing. Racoviță Ioan

Primăria comunei Gornet

Comuna

Primar Negoițescu Nicolae

Pagină 2 din 2