ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA BATRANI PRIMARIA

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA PRIMARIA COMUNEI BATRANI REGISTRATURA Doll

PROCES-VERBAL Incheiat astazi 17.05.2010

Comitetul Local pentru Situatii de urgenta format din urmatorii membrii: Necula Gheorghe-Primar, Enachescu Gheorghe-Viceprimar, Pandele Magdalena-Secretar, Marcu Maria-Ana-agent agricol, Girbea Vasile-Sef de post politie, Streaja Gheorghe-Medic uman, Sandulescu Constantin-Consilier local, Mirica Ciprian-Ion- consilier local, Mizgoiu Constantin-Puiu-consilier local, Beldina Ion-consilier local, Dobre Ioan- politist comunitar, Ene Lulu-politist comunitar, Hondrocea Petre-Director Scoala, astazi data de mai sus ne-am deplasat in teren unde am constatat urmatoarele:

- Alunecare de teren din punctul "aparare de mal DC 34 in punctul "Biserica"; a determinat deplasarea cursului de apa spre DC 34 pe o lungime de aproximativ 100 m; a determinat dezgolirea fundatiei sprijinirii de mal a drumului comunal DC 34 in punctul "Biserica - Este pus in pericol portiunea de drum reabilitata anul trecut pe programul aprobat prin HG 577/1997 si prin caderea acestiu spijin de mal face imposibil legatura intre jumatate din satul Batrani si satul Poiana Mare din Comuna Batrani.
- Alunecare de teren din punctul "aparare de mal DC 34 in punctul " Marin Picu si Dispensar"; a determinat deplasarea cursului de apa spre DC 34 pe o lungime de aproximativ 50-60 m;a determinat dezgolirea fundatiei sprijinirii de mal a drumului comunal DC 34 in punctul "Marin Picu si Dispensar" Este pus in pericol portiunea de drum reabilitata anul trecut pe programul aprobat prin HG 577/1997 si prin caderea acestiu spijin de mal face imposibil legatura intre jumatate din satul Batrani si satul Poiana Mare din Comuna Batrani
- Alunecare de teren din punctul " Prund"; A determinat ruperea podului din punctul "Prund"; Cetatenii care locuiese in zona "Prund" un numar de 45 de gospodarii, sunt pusi in imposibiliatea de a mai comunica cu restul localitatii cu mijloace de transport datorita faptului ca acest pod facea legatura intre Prund si restul localitatii, iar singura cale de acces a ramas o punte pietonala.
- Alunecare de teren din punctul "Lera"; a determinat surparea si inaintarea apei spre DC 34, iar la urmatoarea viitura dincauza precipitatiilor eroziunea apei poate ajunge sa erodeze DC 34 facand imposibila legatura cu satul Poiana Mare; sunt pusi in pericol cetatenii satului Poiana Mare din comuna Batrani de a ramane izolati in gospodariile proprii.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Membrii:

Necula Gheorghe

Enachescu Gheorghe

Pandele Magdalena

Hondrocea Petre

Marcu Maria-Ana

Girbea Vasile

Sandulescu Constantin

Streaja Gheorghe 4

Mirica Ciprian-lon Dobre Ioan Afra

Beldiman Ion Ene Lulu.


Mizgoiu Constantin-Puiu

T . d

NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE DIN DATA DE 17.05.2010

- 1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: Alunecare de teren
- 1.1. DATA/PERIOADA PRODUCERII: 2010
- 1.2. LOCATIA: Alunecare de teren din punctul "aparare de mai DC 34 in punctul" Marin Picu si Dispensar"
 - X FENOMEN REACTIVAT
 - FENOMEN NOU
- 1.3. EFECTE GENERATE
 - a determinat deplasarea cursului de apa spre DC 34 pe o lungime de aproximativ 50-60 m;
 - a determinat dezgolirea fundatiei sprijinirii de mal a drumului comunal DC 34 in punctul "Marin Picu si Dispensar"
 - FOTO/PLAN/SCHITA AMPLASAMENT





- 2. ACTIUNI DE INTERVENTI
 - nu se impune evacuarea de familii, animale sau bunuri materiale;
 - zona afectata a fost marcata;
 - zona a fost monitorizata si gestionata de catre: C.L.S.U Batrani.
- 3. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/EVENIMENTULUI;
- Proces-verbal de constatare a C.L.S.U. Batrani
- 4. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE

le le mon

- 0 (zero) persoane
- materiale
- 5. APECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURI SI MEDIU
 - DC 34 infrastructuri de drumuri locale;
 - Este pus in pericol portiunea de drum reabilitata anul trecut pe programul aprobat prin HG 577/1997 si prin caderea acestiu spijin de mal face imposibil legatura intre jumatate din satul Batrani si satul Poiana Mare din Comuna Batrani

Presedinte C.L.S.U. Batrani, Necula Gheorghe

Membrii C.L.S.U. Batrani:

Enachescu Gheorghe Pandele Magdalena

Hondrocea Petre 5 Marcu Maria-Ana

Gibea Vasile

Sandulescu Constantin

Streaja Gheorghe Mirica Ciprian Ion

Dobre Ioan Beldiman Ion

Ene Lulu Mizgoiu Constantin Puiu

SELEC OT SO

NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE DIN DATA DE 17.05,2010

- 1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: Alunecare de teren
- 1.1. DATA/PERIOADA PRODUCERII: 2010
- 1.2. LOCATIA: Alunecare de teren din punctul " Prund"
 - . X FENOMEN REACTIVAT
 - FENOMEN NOU
- 1.3. EFECTE GENERATE
 - A determinat ruperea podului din punctul "Prund"



- 2. ACTIUNI DE INTERVENTI
 - nu se impune evacuarea de familii, animale sau bunuri materiale;
 - zona afectata a fost marcata;
 - zona a fost monitorizata si gestionata de catre: C.L.S.U Batrani.
- 3. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/EVENIMENTULUI:
- Proces-verbal de constatare a C.L.S.U. Batrani
- 4. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE
 - 0 (zero) persoane
 - materiale
- 5. APECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURI SI MEDIU
 - DC 34 infrastructuri de drumuri locale;
 - Cetatenii care locuiesc in zona "Prund" un numar de 45 de gospodarii, sunt pusi in imposibiliatea de a mai comunica cu restul localitatii cu mijloace de transport datorita faptului ca acest pod facea legatura intre Prund si restul localitatii, iar singura cale de acces a ramas o punte pietonala.

Presedinte C.L.S.U. Batrani, Necula Gheorghe

Membrii C.L.S.U. Batrani;

Enachescu Gheorghe

Pandele Magdalena Hondrocea Petre Sc

Marcu Maria-And

Gibea Vasile Sandulescu Constantin

Streaja Gheorghe

Mirica Ciprian Ion (Dobre Ioan

Beldiman Ion

Ene Lulu Mizgoiu Constantin Puiu

NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE **DIN DATA DE 17.05.2010**

- 1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: Alunecare de teren
- 1.1. DATA/PERIOADA PRODUCERII: 2010
- 1.2. LOCATIA: Alunecare de teren din punctul "aparare de mal DC 34 in punctul "Biserica"" X FENOMEN REACTIVAT
 - FENOMEN NOU
- 1.3. EFECTE GENERATE
 - a determinat deplasarea cursului de apa spre DC 34 pe o lungime de aproximativ 100 m;
 - a determinat dezgolirea fundatiei sprijinirii de mal a drumului comunal DC 34 in punctul "
 - FOTO/PLAN/SCHITA AMPLASAMENT



- ACTIUNI DE INTERVENTI
 - nu se impune evacuarea de familii, animale sau bunuri materiale;
 - zona afectata a fost marcata;
 - zona a fost monitorizata si gestionata de catre: C.L.S.U Batrani.
- DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULULEVENIMENTULUI:
- Proces-verbal de constatare a C.L.S.U. Batrani
- 4. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE
 - 0 (zero) persoane
- 5. APECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURI SI MEDIU
 - DC 34 infrastructuri de drumuri locale;
 - Este pus in pericol portiunea de drum reabilitata anul trecut pe programul aprobat prin HG 577/1997 si prin caderea acestiu spijin de mal face imposibil legatura intre jumatate din satul Batrani si satul Poiana Mare din Comuna Batrani.

Presedinte C.L.S.U. Batrani.

Necula Gheorghe

Membrii C.L.S.U. Batrani:

Enachescu Gheorghe Pandele Magdalena

Hondrocea Petre

Marcu Maria-Ana Gibea Vasite

Sandulescu Constantin

- Streaja Gheorghe Mirica Ciprian Ion

Dobre Ioan Beldiman Ion

Ene Lulu 12 Mizgoiu Constantin Puiu

4420

HA

1.\ np in na:2n

NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE DIN DATA DE 17.05.2010

- 1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: Alunecare de teren
- 1.1. DATA/PERIOADA PRODUCERII: 2010
- 1.2. LOCATIA: Alunecare de teren din punctul "Lera"
 - X FENOMEN REACTIVAT
 - FENOMEN NOU
- 1.3. EFECTE GENERATE
 - a determinat deplasarea cursului de apa spre DC 34 pe o lungime de aproximativ 50-60 m;
 - a determinat surparea si inaintarea apei spre DC 34, iar la urmatoarea viitura dincauza precipitatiilor eroziunea apei poate ajunge sa erodeze DC 34 facand imposibila legatura cu satul Poiana Mare
- 2. FOTO/PLAN/SCHITA AMPLASAMENT



- 3. ACTIUNI DE INTERVENTI
 - nu se impune evacuarea de familii, animale sau bunuri materiale;
 - zona afectata a fost marcata;
 - zona a fost monitorizata si gestionata de catre: C.L.S.U Batrani.
- 4. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/EVENIMENTULUI;
- Proces-verbal de constatare a C.L.S.U. Batrani
- 5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE
 - 0 (zero) persoane
 - materiale
- 6. APECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURI SI MEDIU
 - DC 34 infrastructuri de drumuri locale;
 - sunt pusi în pericol cetatenii satului Poiana Mare din comuna Batrani de a ramane izolati în gospodariile proprii.

Presedinte C.L.S.U. Batrani, Necula Gheorghe

Plans Con

Membrii C.L.S.U. Batrani:

Enachescu Gheorghe Pandele Magdalena

Hondrocea Petre Marcu Maria-Ana

Gibea Vasile

Mirica Ciprian Jon

Dobre Ioan Beldiman Ion

Ene Lulu Mizgoiu Constantin Puiu

HH

d . 9

4420

IS:ED DI SD /.I