ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA JUGURENI Nr. 465 din 02.04.2015

## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 02.04.2015 la sediul Primăriei comunei Jugureni

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 4542/VI din 24.03.2015, a notificării Primăriei comunei Jugureni nr. 366 din 18.03.2015 și în baza Ordinului Prefectului Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 02.04.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- Ing. Marius Nicolae Consiliul Județean Prahova
- > Ing. Marinescu Mircea Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Primar, Marcoceanu Constantin Primăria comunei Jugureni

## A. DESCRIEREA SITUATIEI:

Urmare a precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in comuna Jugureni, drumul județean DJ 100H a fost afectat în zona localității Valea Unghiului, în următoarele puncte:

- în punctul "Biserică" pe partea dreaptă a drumului s-a extins fenomenul de erodare care a dezvelit timpanul podețului și zidul de sprijin dinspre Marginea Pădurii fiind afectată platforma drumului pe o lungime de aproximativ 10 m până la marginea îmbrăcăminții asfaltice, punând în pericol drumul prin surparea terasamentului.
- in punctul "Nicolae Nicolae" podețul tubular Ø 800 ce asigura subtraversarea drumului a fost colmatat în totalitate, pârâul Niscov deversând astfel pe drumul județean. A fost afectată partea carosabilă în zona podețului, pe o lungime de aproximativ 25 m, pe toată lățimea drumului, prin refularea asfaltului și formarea de fisuri, crăpături și denivelări. La momentul controlului tubul PVC Ø 800 montat provizoriu în vederea executării zidului de sprijin care deservește drumul județean, s-a dovedit a fi subdimensionat pentru debitele excepționale provenite în urma precipitațiilor din această perioadă. În această zonă există un zid de sprijin aflat la stadiu de fundație pe o lungime de aproximativ 40 m, care era prevăzut să susțină platforma drumului. Datorită faptului că nu a fost executată elevația s-a produs erodarea malului drept al pârâului Niscov, mal care susține drumul, taluzul acestuia ajungând la marginea părții carosabile. În zona zidului de sprijin, partea carosabilă prezintă fisuri și crăpături pe o lungime de aproximativ 40 m. Lipsa elevației zidului și erodarea taluzului a dus și la distrugerea punții pietonale care asigura accesul către proprietatea Nicolae Nicolae. De asemenea, gospodăria domnului Nicolae aflată pe malul drept al pârâului Niscov a fost

inundată producând serioase pagube materiale (afectarea recoltelor din curte, distrugerea gardurilor, a punții de acces, infiltrații de apă în pereții locuinței și bunuri materiale distruse).

- în punctul "Cioceanu", km 16+286 debitele mari de apă înregistrate pe pârâul Niscov în urma precipitațiilor abundente și a torenților formați pe versanți au depășit capacitatea de tranzit a podețului ce subtraversa drumul județean, distrugând complet terasamentul și partea carosabilă a DJ 100H (burdușiri, văluriri, fisuri, crăpături) pe o lungime de aproximativ 50 m. A fost erodat taluzul care susține platforma drumului, în amonte de podeț, pe o lungime de aproximativ 10 m (5 m spre Jugureni, 5 m spre Glod). Circulația auto se desfășoară cu dificultate.
- în punctul "ieşire din satul Valea Unghiului", km 16+536, în aval de podețul ce subtraverseaza drumul, s-a produs o eroziune a malului stâng al pârâului Niscov cu alunecarea taluzului pe o lungime de aproximativ 15 ml și o lățime în partea carosabilă de aproximativ 2 m.
- în punctul "ieşire din satul Valea Unghiului", km 16+649, în aval de al treilea podeț ce subtraverseaza drumul s-a produs o eroziune la malurilor pârâului Niscov cu alunecarea taluzului și surparea lui pe o lungime de aproximativ 35 ml (25 m dreapta drum Valea Unghiului și 10 m dreapta drum Glod) și o lățime în partea carosabilă de aproximativ 3 m, restul părții carosabile prezentând fisuri și crăpături pe o lungime de aproximativ 50 m. Viiturile produse pe pârâul Niscov au produs afuierea albiei în aval de podeț și coborârea talvegului cu aproximativ 1 m. De asemenea, a fost afectat și malul drept (partea stângă a drumului județean) în amonte de podeț pe o lungime de aproximativ 10 m. Circulația auto se desfășoară cu dificultate.

Drumul județean DJ 100H asigură legătura între satul Valea Unghiului (aproximativ 152 de gospodării) și centrul administrativ al comunei Jugureni.

Consiliul Județean Prahova a întocmit în anul 2014 o documentație tehnică pentru refacerea drumul județean DJ 100H în zonele mai sus menționate, afectate de fenomenele meteorologice produse la sfârșitul anului 2013, documentație care necesită reactualizare.

## B. MÁSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Jugureni

Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea zonelor afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova, Conducerea primăriei Jugureni

Termen: începând cu 02.04.2015

3. Se vor lua măsuri urgente de reactualizare a documentației existente și de reparare/refacere a drumului județean DJ 100H, în zonele afectate, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții normale de circulație.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova. Termen: urgent, începând cu 02.04.2015

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

## Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Ing. Marius Nicolae

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Marinescu Mircea

Primăria comunei Jugureni

Primar, Mar oceantro