ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA PLOPU Nr. 6276 din 18.10.2016

PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Plopu

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 16031/L662/II/E/2/VI din 29.09.2016, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- > Ing. Burcă Laurentiu Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ing. Medelean Cornel I.R.C. Sud Muntenia I.J.C. Prahova
- ➤ Mr. Vilcu Gheorghe- Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 18.10.2016, în comuna Plopu, județul Prahova, în prezența domnului primar Balanescu Adrian si a doamnului inspector urbanism Iorga Ion, din partea primăriei Plopu, unde am constatat

următoarele:

Descrierea situației:

La deplasarea în teren la gospodăria doamnei Arsene Luiza Anca, situată în comuna Plopu, sat Plopu, nr. 12, s-a constatat existenta unor deteriorari vizibile pe suprafata elementelor de constructie a locuintei (crăpături în pereti, soclu si fundatie, afectarea planeitătii fatadelor, deformarea tâmplăriei, înclinarea pardoselilor, crapaturi si fisuri in trotuarul din jurul locuintei etc.).

Din afirmatiile doamnei Luiza Arsene Anca, prezenta la verificarile in teren, rezulta ca locuinta a fost construita in perioada anilor '60 iar de-a lungul timpului s-au construit adiacent anexe (bucatarie, baie, magazie). Totodata s-a constatat ca locuinta este amplasata la o distanta de aproximativ 40 m de paraul Bucovel

Din afirmatiile doamnei Arsene Luiza Anca rezultă că deteriorarilor la locuinta au aparut de-a lungul timpului accentuandu-se in vara anului 2015, ulterior unor precipitatii abundente si a cresterii paraului Bucovel.

La momentul verificarilor in teren s-a constatat faptul ca si la gospodariile adiacente locuintele prezinta deteriorari vizibile, similare locuintei doamnei Arsene Luiza Anca.

Având în vedere deteriorările vizibile constatate la locuinta sus mentionată, se impune de urgență efectuarea unei expertize tehnice în vederea evaluării clădirii la cerințele de rezistență mecanică, stabilitate și siguranță în exploatare.

Măsuri care se impun:

- 1. Pentru evitarea producerii unor accidente se va actiona pentru:
- monitorizarea fenomenului iar în cazul evolutiei defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în sigurantă gospodariilor afectate;
- -dupa caz, se va analiza inclusiv necesitatea dezafectării si strămutării gospodariilor avariate (cu evacuarea persoanelor din zona afectată) si care nu mai prezintă sigurantă în exploatare, aflate în zonele cu potential de risc de calamitati.

Răspunde: - Conducerea Primariei comunei Plopu.

Termen: permanent.

2. Se vor face demersuri necesare pentru întocmirea unor studii/expertize geotehnice si hidrogeologice de către specialitati atestati în vederea analizării si studierii zonei afectate, fundamentarea d.p.d.v. tehnic, economic, functional, urbanistic si arhitectural a măsurilor si solutiilor de interventie ce se impun.

Răspunde: - Conducerea Primariei comunei Plopu.

Termen: -urgent.

3. În functie de concluziile, masurile dispuse si solutiile fundamentate prin studiile/rapoartele de expertiza se vor face demersurile in vederea intocmirii proiectelor tehnice si a detaliilor de executie, vizate de catre specialisti atestati in domeniu, dupa care se va trece la executia lucrarilor etapizat in functie de urgentele care se impun.

La propunerea expertului/proiectantului, se vor executa, cu caracter de urgenta, lucrari de punere in siguranta a constructiilor afectate imediat ce situatia din teren o impune (ex.: lucrari pentru stoparea si stabilizarea fenomenului etc), in vederea evitarii oricarui pericol.

Răspunde: - Conducerea Primariei comunei Plopu.

Termen: permanent

4. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor prevăzute în H.G.R. 766/1997, art. 10 ("La constatarea, în cursul activităților de urmărire curentă sau specială, a unor situații care depășesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică.") și a art. 12, lit.a ("Proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art. 10..."), se vor face demersurile necesare pentru întocmirea a unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor și a construcțiilor afectate, determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la construcții, precum și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic, al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspund: - proprietarii gospodăriilor afectate.

Termen: -permanent

5. Se vor notifica proprietarii gospodariilor din zona, privitor la măsurile dispuse în prezentul proces verbal.

Răspunde: Conducerea primăriei Plopu

Termen: 20.10.2016

6. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, administratorii şi utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum şi Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, avarieri de construcții etc.

Răspunde: Primăria comunei Plopu

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

I.R.C. Sud Muntenia - I.J.C. Prahova

Ing. Medelean Cornel

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burcă Laurentiu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu-Meorghe

Primăria comunei Plopu Primar, Balanescu Adrian

inspector urbanism Ing. Iorga Ion