### ROMĂNIA MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA ORAȘULUI COMARNIC

# PRIMĂRIA ORAȘULUI COMARNIC Str. Republicii nr.104, tel 0244,360262



Nr. 4590 / 20.05.2014

## **NOTA DE CONSTATARE**

Încheiată astăzi 20.05.2014 pe teritoriul administrativ al orașului Comarnic

Urmare a adresei Primăriei orașului Comarnic cu nr.4384 din 15.05.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010 în data de 20.05.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Dl. Coandă Eugeniu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Judetean Prahova
- Ing. Mircea Costin Cocă Primăria orașului Comarnic viceprimar
- Dl. Gheorghe Dan Primăria orașului Comarnic șef SVSU

## Descrierea situației:

Ca urmare a precipitațiilor de lungă durată cu caracter torențial şi distructiv înregistrate la nivelul localității în ultima perioadă, s-au constatat reactivarea unor alunecări de teren existente, precum şi activarea altora, astfel:

#### - in zona centrala:

Alunecarea de teren existentă în zona **str. Republicii, nr.178**, unde se află şi proprietatea domnului Oancea Gheorghe s-a reactivat.

Presiunea valului de pamant antrenat actualmente, datorita greutatii acestuia, a inclinatiei accentuate a pantei, a infiltratiilor puternice si a structurii petrografice a terenului a provocat dizlocarea intregii suprafete de teren, inclusiv imobilul construit pe acesta, antrenand succesiv zidurile de sprijin construite in amonte de locuinta, placile de beton din spatele locuintei, s-a propagat de-a lungul fundatiei locuintei si prin intermediul placilor de beton armat turnate in fata locuintei s-a propagat pana la limita proprietatii limitrof trotuarului din D.N.1 deformind zidul de sprijin, gadul si portile de acces pe proprietate.

La imobilul locuință se observă apariția unor fisuri în zona golului uşilor acces spate, dar și o deplasare în plan orizontal al imobilului.

#### - în cartierul Vatra Sat:

- pe strada Gârlici, în punctul "La Rosa Ion Maria", în zona terenului de minfotbal amenajat cu ani in urma în aval de drumul comunal, se constată noi alunecări ale terenului şi datorită configurației valurilor de pământ dizlocat, formarea unei acumulări de apă la aproximativ jumătatea alunecării de teren.

La partea inferioară a alunecării, spre strada Valea Cândei se constată deformarea puternică a pilonilor metalici instalați pentru stabilizarea terenului și protejarea locuințelor din zonă, amenințate de valul de pământ. Surparea terenului s-a produs pe lungimea de

aproximativ 320 ml, are un front mediu de peste 80 m şi a fost dizlocat un volum de peste 1300 mc.

Actualmente se înregistrează o alunecare lentă a terenului afectat anterior si o eroziune puternică în zona torentului a cărui albie a fost deviată de alunecare la limita dintre suprafața afectată și suprafața neafectată pe care sunt amplasate mai multe locuințe.

Albia s-a adâncit cu 3 – 5 m pe o lungime de aproximativ 150m provocând surpări de mică amploare a malului stang, spre locuințe mărind foarte mult riscul afectării acestora. Totodată eroziunea torentului se manifestă şi spre malul drept reprezentat de limita alunecării de teren mărind deasemeni riscul avansării puternice a acesteia.

## în cartierul Ghiosesti de Mijloc:

- în punctul "Ulei Marta", la jumatatea pantei formata de malul drept al vaii raului Prahova se constata o reactivare a unei vechi alunecari de teren lente care de-a lungul timpului a necesitat refacerea drumului comunal si succesiv mai multe lucrari de consolidare a locuintei familiei Piciorea Gheorghe aflata in aval de acesta. Deasemeni, S.C. ELECTRICA S.A de-a lungul timpului a fost nevoita sa repozitioneze de mai mult ori un stalp de sustinere a retelei de transport a energiei electrice de joasa tensiune.

Ploile puternice si indelungate din cursul lunii aprilie si infiltratiile apei in sol, au provocat ruperea drumului local betonat, existand riscul surparii acestuia. Se constata deplasarea si inclinarea puternica a stalpului de sustinere a retelei electrice. Deasemeni familia Piciorea Gheorghe a fost nevoita sa execute actualmente lucrari de consolidare a terenului pentru protectia locuintei.

#### - în cartierul Ghiosesti de Sus:

- în punctul Brânzea Traian drumul local (balastat) a fost erodat de către un torent format pe versantul drept al râului Prahova pe o lungime de aproximativ 20 m, provocând surparea zidului de sprijin pe aceeași lungime și o înălțime de aproximativ 1m. Circulatia se desfășoară cu dificultate pe un singur sens (2m).

#### - în cartierul Poiana:

- în punctul " Munteni " ( DN1 ), zonă puternic afectată în cursul anului 2006 de o alunecare de teren şi în care s-au montat piloni metalici pentru stabilizatrea terenului, s-au înregistrat noi alunecări ale stratului de suprafață în amonte de această lucrare. Deasemeni valul de pamant scurs la baza pantei a provocat devierea paraului ce se scurge de-a lungul pantei spre limita sudica a alunecarii de teren provocand inundarea terenului, curtii si demisolul familiei Badea Gabriel.

- în punctul "Bălăceni", ( zonă afectată de o puternică alunecare de teren veche, activă în permanență), infiltrațiile de apă în sol au provocat din nou alunecări de teren, afectând anexele gospodăreşti și locuințele fam. Bălăceanu Dan și Bălăceanu Ion. Se înregistrează surparea zidurilor de sprijin construite anterior, și crăpături noi în teren. Suprafata afectată este de aprox. 2.1 ha și are destinația fâneată și curs construcții.

#### Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, se va sesiza în termen de 24 h ISC-IJC Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc. Vor fi informate : Instituția Prefectului – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova

Răspunde: Conducerea orașului Comarnic și proprietarii

Termen: permanent

2. Primaria orasului Comarnic va identifica surse de finantare astfel incat în condițiile legii să demareze procedura de expertizare şi identificare a soluțiilor de stabilizare a malurilor de pământ, necesare puneri în siguranță a gospodăriile cetățenilor afectați, cât şi rețelele de comunicații aferente zonelor respective.

Răspunde: Conducerea orașului Comarnic Termen: urgent, începând cu 20.05.2014

Pagină 2 din 3

3. Expertiza va cuprinde și aspecte cu privire la punerea în siguranță a rețelelor de utilități din zonă (apă, gaze, electricitate), astfel încât să nu fie puse în pericol viețile cetățenilor.

Răspunde: Conducerea orașului Comarnic Termen: urgent, începând cu 20.05.2014

4. În funcție de concluziile, măsurile dispuse prin expertize geotehnice se vor face demersurile întocmirii proiectelor tehnice, a detaliilor de execuție și de identificarea surselor necesare realizării punerii în siguranță a imobilelor mentionate mai sus.

Răspunde: Conducerea orașului Comarnic Termen: urgent, începând cu 20.05.2014

١

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Cheorghe

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

DI. Coandă Eugeniu

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Primăria orașului Comarnic

viceprimar, Mircea Costin Cocă

Sef SVSU Gheorghe Dan